


対策箇所図 名張小学校



落水の危険
区と協議



横断歩道がなく、横断が危険
・交通指導
・ストップマークの設置



車両通行可となり、交通量が増えスピードを出す車も多い
地域で検討



街路樹により歩道ブロックが浮いている
街路樹を根切りし、補修




抜け道で車両の通行がある
外側線の塗り直し

上段・・・通学路の状況・危険の内容
下段・・・対策内容

※本図は各空間コンテンツ等の情報(表示の有無、表示位置、範囲、形状等)については、誤差がある場合があります。正確な内容については、必ず掲載情報のお問合せ先に御確認ください。

総務事務組合所管の三重県共有デジタル地図をM-GISにて利用しています。

対策箇所図 蔵持小学校



Copyright: 三重県2020
 ※表示されている地図及び各空間コンテンツ等の情報(表示の有無、表示位置、範囲、形状等)については、誤差がある場合があります。正確な内容について
 (継続) I 合せ

完了




- ・交通量が多い
- ・歩道が狭いため車と接触の恐れあり
- ・市道赤坂夏秋橋線開通
- ・交通指導

上段・・・通学路の状況・危険の内容
 下段・・・対策内容

対策箇所図 薦原小学校 (2/2)

地図



草が伸び、歩く妨げとなる

草刈り実施

(継続) V

・道路幅が狭い
・交通量が多い

路肩を整備し、歩行帯の設置

(継続) II

・幅員が狭く、交通量が多い
・橋の欄干が低い
・歩行者専用レーンが狭い

・バイパス計画
・グリーンベルト設置
・横断歩道の塗り直し

完了 ①

(継続) VI

出勤時や帰宅時にスピードを出す車があり危険

・近くの事業者へ注意喚起
・交通指導

Copyright : 三重県2020

※表示されている地図及び各空間コンテンツ等の情報(表示の有無、表示位置、範囲、形状等)については、誤差がある場合があります。正確な内容については、必ず掲載情報のお問合せ先に御確認ください。

この地図は、三重県市町総合事務組合所管の三重県共有デジタル地図をM-GISにて利用しています。

(継続) I 完了




道幅が広くなり、スピードを出す車が増えた

・ガードレールの設置
・飛び出し坊やの設置

上段・・・通学路の状況・危険の内容
下段・・・対策内容

対策箇所図 美旗小学校 (2/2)




・カーブで見通しが悪い
・道路幅が狭い

・道路の拡張
・歩道の設置

上段・・・通学路の状況・危険の内容
下段・・・対策内容

対策箇所図 箕曲小学校



ソフト面
対応①

完了



- ・交通量が多い
- ・道幅が狭く歩道も無い

交通指導



上段・・・通学路の状況・危険の内容



下段・・・対策内容

対策箇所図 錦生赤目小学校

地図



② 抜け道で車が多くスピードも早い
路面標示設置

⑩ 道が狭いが、蓋がない
・蓋の設置
・交通指導

⑦ 路肩に水路あり
交通指導

④ ・幅員が狭く見通しが悪い
・交通量が多い
・路面標示の設置
・交通指導

ソフト面
対応① 完了

③ 縁石の緑色が消かかっている
コンクリート部分の塗り直し

⑤ ・見通しが悪い
・減速せず通過の車両が多い
・通学路変更の検討
・通学路変更後横断歩道設置の検討

⑥ 抜け道で下るスピードが速い
・道路管理者で対策を検討
・通学路変更を検討

完了

メモ (継続) I



カーブミラーが曇り見えにくい
カーブミラーの交換



・カーブのため見通しが悪い
・付近道路の駐車車両あり
・ガードレールの交換
・崩れている斜面の補修



見通しが悪い
・一時停止標示の塗り直し
・路側帯の塗り直し




幅員が狭く歩行者が危険
・グリーンベルトの設置
・交通指導



スピードを出す車が多い
外側線の塗り直し
上段・・・通学路の状況・危険の内容
下段・・・対策内容

※表示されている地図及び各空間コンテンツ等の情報（表示の有無、表示位置、範囲、形状等）については、誤差がある場合があります。正確な内容については、必ず掲載情報のお問合せ先に御確認ください。

対策箇所図 桔梗が丘小学校



※表示されている地図及び各空間コンテンツ等の情報(表示の有無、表示位置、範囲、形状等)については、誤差がある場合があります。正確な内容については、必ず掲載情報のお問合せ先に御確認ください。

メモ

この地図は、三重県市町総合事務組合所管の三重県共有デジタル地図をM-GISにて利用しています。

- 上段・・・通学路の状況・危険の内容
- 下段・・・対策内容

対策箇所図 桔梗が丘南小学校



※表示されている地図及び各空間コンテンツ等の情報(表示の有無、表示位置、範囲、形状等)については、誤差がある場合があります。正確な内容については、必ず掲載情報のお問合せ先に御確認ください。

メモ

この地図は、三重県市町総合事務組合所管の三重県共有デジタル地図をM-GISにて利用しています。

- 上段・・・通学路の状況・危険の内容
- 下段・・・対策内容

対策箇所図 つつじが丘小学校・南中学校 (1/2)



バス通り側からの車が見えにくい

- ・ストップマークの設置
- ・注意喚起の回覧



車が多く通る

- ・止まれシールの設置



- ・止まれマークがない
- ・歩行帯の線が消えている
- ・車通りが多い

- 駐停車禁止の破線塗り直し
- 一時停止標示塗り直し (2箇所)

(継続) VIII

(継続) VII

(継続) IV 完了

完了



- ・バス通り側からの車が見えにくい
- ・車のスピードが速くなりがち

- ・注意喚起の回覧
- ・T字マークの塗り直し
- ・一時停止標示・◇の塗り直し



生垣が歩道に伸びているため、車道を通らなければならない

完了

ソフト面
対応①

ソフト面
対応②



車から歩行者の確認が難しい

交通指導

ソフト面
対応③

完了



急カーブの先に横断歩道がある

交通指導



所有者へ剪定の依頼

(継続) III

(継続) II

(継続) VI

完了

完了



信号柱で歩行者が見えない

対応検討



- ・路上駐車があり危険
- ・スピードを出して車が通る

- ・診療所に注意喚起依頼
- ・路上駐車については通報を受け対応
- ・交通指導



完了 (継続) I

抜け道として利用されており車のスピードが速く危険

注意喚起の看板設置

- ・消防署横から通り抜ける車が多い
- ・酒寅側からの車の巻き込みが心配


- ・ストップマークの設置
- ・交通指導

上段・・・通学路の状況・危険の内容
下段・・・対策内容

※表示されている地図及び各空間コンテンツ等の情報(表示の有無、表示位置、範囲、形状等)については、誤差がある場合があります。正確な内容については、必ず掲載情報のお問合せ先に御確認ください。

この地図は、三重県共有デジタル地図をM-GISにて利用しています

対策箇所図 つつじが丘小学校・南中学校 (2/2)



一時停止をしない車がある

看板の設置検討



大通りからの車が多く危険


- ・交通指導
- ・止まれシールの設置

上段・・・通学路の状況・危険の内容

下段・・・対策内容

対策箇所図 すずらん台小学校

地図



一時停止の線が消えかけている

停止線の塗り直し

- ・分団の集合場所
- ・スピードを出す車が多い

飛び出し坊やの設置

看板が腐りぐらついている

看板の取換

少しカーブになっており、上ってくる車のスピードがそのままの時がある

飛び出し坊やの設置

上段・・・通学路の状況・危険の内容

下段・・・対策内容

対策箇所図 梅が丘小学校



⑧ 車がスピードを出す
④ 道路と歩道を区分できる対応を検討中

⑦ 路面標示の設置
・道幅が狭い
・裏S字へ向かう車がスピードを出す

④ 車がスピードを出す
路面標示の設置

⑥ 完了
グレーチングが剥き出し
補修

完了
ソフト面
対応①

③ 見通しが悪い
交通指導

⑤ 歩行者がいても横断歩道で車が止まらない
横断旗入れ設置の許可申請



カーブのため、見通しが悪い
路面標示の設置



見通しが悪い
交差点マークの設置



大雨の時水が溢れる
駐車場から砂が出ないよう指導


上段・・・通学路の状況・危険の内容
下段・・・対策内容

Copyright © 2020 国土交通省

※表示されている地図及び各写真については、誤差がある場合がございます。詳細については、お問い合わせください。

メモ

対策箇所図 百合が丘小学校



※表示されている地図及び各空間コンテンツ等の情報(表示の有無、表示位置、範囲、形状等)については、誤差がある場合があります。正確な内容については、必ず掲載情報のお問合せ先に御確認ください。

メモ

(継続) I 完了

この地図は、三重県市町総合事務組合所管の三重県共有デジタル地図をM-GISにて利用しています。




幅員が狭いにもかかわらず交通量が多い

- ・広坊青蓮寺線：路面整備、グリーンベルトの設置
- ・檀青蓮寺線：歩道整備

上段・・・通学路の状況・危険の内容


下段・・・対策内容

対策箇所図 名張中学校



- 上段・・・通学路の状況・危険の内容
- 下段・・・対策内容

対策箇所図 赤目中学校 (1/2)



完了

草が道にはみ出してきている

除草



ガードレールがない部分がある

北側歩道を通学路として使用検討



歩道が木の根で凸凹している

凸凹の大きいところから修繕

(継続) I



道路脇に水路があり交通量も多く危険

- ・外側線を内側に引き直し歩道幅を確保
- ・溝蓋設置に関して地元調整中

- 上段・・・通学路の状況・危険の内容
- 下段・・・対策内容

対策箇所図 赤目中学校 (2/2)



上段・・・通学路の状況・危険の内容

下段・・・対策内容

対策箇所図 桔梗が丘中学校



完了
ソフト面
対応②

(継続) IV

困難
(継続) II

(継続) V

(継続) III

脇道が鋭角のため見えづらく
車と接触しそうになる

・停止線の位置変更
・パトロールの実施
・注意喚起の回覧等

・赤さびが目立つ
・手入れされていないように感じる

塗装塗替の実施検討

R165を渡るため信号・横断歩道の設置希望

・設置不可
・近接の歩道橋か桔梗2の交差点使用を推奨

R165の歩道橋の北側の歩道には
ゆとりがなく自転車で通るのは危険

通学路の変更を検討

・交通量が多い
・横断歩道がなく横断が危険

・通学路の変更
・交通指導

※表示：この地図は... (表示の有無、表示位置、範囲、形状等)については、誤差がある場合があります。正確な内容については、必ず掲載情報のお問合せ先に御確認ください。
共有デジタル地図をM-GISにて利用しています。

(継続) I
困難

完了
ソフト面
対応①

・交通量が多い
・正門前から道路を横断する生徒が多い

・横断歩道設置については、付近住民から反対意見があるため見送り
・中学校側から地域と調整が必要

・停止線から左側の見通しが悪い
・自転車と自動車の接触事故あり

交通指導

上段・・・通学路の状況・危険の内容

下段・・・対策内容

対策箇所図 北中学校 (1/2)

地図

ソフト面
対応①



抜け道で車のスピードが速い

交通指導



困難

継続II

- ・道幅が狭く交通量が多い
- ・道路が冠水する

- ・雨水排水路の整備完了
- ・傷んでいる道路の修復完了
- ・歩道の整備等は(継続) I と合わせた整備を予定していたため、困難

Copyright : 三重県2020

(継続) IV



- ・交通量が多い
- ・カーブで見えにくい

- ・通学路変更予定
- ・ガードレール内が通れるよう対応

(継続) V



放置された重機やトラックの上に竹や木が伸びてきている状態

- ・木の剪定
- ・放置車両の指導について対応協議中

継続 I 困難



交通量が多く、右折車が無理に右折をする

表示されている地図及び各空間コンテンツ等の情報(表示の有無、表示位置、範囲、形状等)については、必ず掲載情報のお問合せ先に御確認ください。


この地図は、三重県市町総合事務組合所管の三重県共有デジタル地図をM-GISにて利用しています。

ダイソー側の用地取得困難

上段・・・通学路の状況・危険の内容

下段・・・対策内容

対策箇所図 北中学校 (2/2)



- 上段・・・通学路の状況・危険の内容
- 下段・・・対策内容