

对策箇所図 名張小学校 (1 / 2)



歩道が整備されていない

外側線設置



速度超過の車が多い

取り締まり・警戒



落水の危険

区と協議



完了

歩道に駐車されると

路側帯の部分的なカラー舗装



街路樹周りの金枠が露出

補修



外側線が薄れている


外側線の塗り直し

完了



横断歩道がなく危険

交通指導



完了

スピードを出す車が多い

交差点マークの設置



飛び出す車と子どもの接触の危険

交通指導



横断歩道がなく、横断が危険

- ・交通指導
- ・ストップマークの設置



車両通行可となり、交通量が増え
スピードを出す車も多い

地域で検討



街路樹により歩道ブロックが浮いている

街路樹を根切りし、補修




抜け道で車両の通行がある

外側線の塗り直し


上段・・・通学路の状況・危険の内容

下段・・・対策内容

地区



対策箇所図 蔵持小学校




対策箇所図 薦原小学校 (1/2)



上段・・・通学路の状況・危険の内容

下段 . . . 対策内容

対策箇所図 薦原小学校 (2/2)




道幅が広くなり、スピードを出す車が増えた

- ・ガードレールの設置
- ・飛び出し坊やの設置


	上段・・・通学路の状況・危険の内容
	下段・・・対策内容

対策箇所図 比奈知小学校



	上段・・・通学路の状況・危険の内容
	下段・・・対策内容


対策箇所図 美旗小学校 (1/2)



上段・・・通学路の状況・危険の内容

下段 . . . 対策内容

対策箇所図 美旗小学校 (2/2)



交差点付近の道が狭いため、通学時は、民家の軒下を通らせてもらっていたが、売り家になったため、軒下を通ることができなくなる可能性があり、通学の安全確保が困難になる

軒下部分の民地を用地取得

上段・・・通学路の状況・危険の内容

下段・・・対策内容

対策箇所図 箕曲小学校



ソフト面
対応①

完了

- ・交通量が多い
- ・道幅が狭く歩道も無い

交通指導

上段・・・通学路の状況・危険の内容

下段・・・対策内容

对策箇所図 錦生赤目小学校 (1 / 2)



完了

①

完了

⑧

完了

9

(繼續) I

完了

スピードを出す車が多い

外側線の塗り直し

カーブミラーが曇り見えにくい

カーブミラーの交換

- ・カーブのため見通しが悪い
- ・付近道路の駐車車両あり

- ・ガードレールの交換
- ・崩れている斜面の補修

見通しが悪い

- ・一時停止標示の塗り直し
- ・路側帯の塗り直し


幅員が狭く歩行者が危険

- ・グリーンベルトの設置
- ・交通指導


上段・・・通学路の状況・危険の内容

下段 . . . 対策内容

対策箇所図 錦生赤目小学校（2 / 2）




対策箇所図 桔梗が丘小学校



上段・・・通学路の状況・危険の内容


下段・・・対策内容

対策箇所図 桔梗が丘南小学校



	上段・・・通学路の状況・危険の内容
	下段・・・対策内容

対策箇所図 桔梗が丘東小学校



道幅が狭いが、スピードを
落とさず走行する車が多い

- ・パトロール継続中
- ・通り抜け禁止等の看板設置予定

- 上段・・・通学路の状況・危険の内容
- 下段・・・対策内容

対策箇所図 つつじが丘小学校・南中学校（1／3）



バス通り側からの車が見えにくい

- ・ストップマークの設置
- ・注意喚起の回覧

（継続）Ⅷ

（継続）Ⅶ



- ・バス通り側からの車が見えにくい
- ・車のスピードが速くなりがち

百合が丘東6番町

- ・注意喚起の回覧
- ・T字マークの塗り直し
- ・一時停止標示・◇の塗り直し



完了

ソフト面
対応①

生垣が歩道に伸びているため、
車道を通らなければならない

所有者へ剪定の依頼



Copyright: 三重県2020

※表示されている地図及び各空間コンテンツ等の情報（表示の有無、表示位置、範囲、形状等）については、誤差がある場合があります。正確な内容については、必ず掲載情報のお問合せ先に御確認ください。

この地図は、三重

（継続）Ⅲ

三重県共有デジタル地図をM-GISにて利用しています

（継続）Ⅱ

メモ

（継続）Ⅵ

完了

完了



信号柱で歩行者が見えない

対応検討



完了

- ・路上駐車があり危険
- ・スピードを出して車が通る

- ・診療所に注意喚起依頼
- ・路上駐車については通報を受け対応
- ・交通指導



完了

（継続）Ⅰ

抜け道として利用されており
車のスピードが速く危険

注意喚起の看板設置

- ・消防署横から通り抜ける車が多い
- ・酒寅側からの車の巻き込みが心配

- ・ストップマークの設置
- ・交通指導

急カーブの先に横断歩道がある

交通指導



- ・止まれマークがない
- ・歩行帯の線が消えている
- ・車通りが多い

（継続）Ⅳ

完了



ソフト面
対応②

完了

車から歩行者の確認が難しい

交通指導



ソフト面
対応③


完了

上段・・・通学路の状況・危険の内容

下段・・・対策内容

対策箇所図 つつじが丘小学校・南中学校（２／３）


地圖



上段・・・通学路の状況・危険の内容

下段 . . . 対策内容

対策箇所図 つつじが丘小学校・南中学校（3／3）



対策箇所図 すずらん台小学校

地図



⑧

カーブで見えにくく、直近で事故が発生

看板設置の検討、側線の塗りなおし

完了



「止まれ」が薄くなっている

「止まれ」の塗りなおし

完了



「止まれ」が薄くなっている

「止まれ」の塗りなおし

完了



・分団の集合場所
・スピードを出す車が多い

飛び出し坊やの設置

完了



看板が腐りぐらついている

看板の取換

①

完了



少しカーブになっており、上ってくる車のスピードがそのままの時がある

飛び出し坊やの設置

④

完了



一時停止の線が消えかけている

停止線の塗り直し

⑤

完了



「止まれ」が薄くなっている

「止まれ」の塗りなおし


この地図は、三重県市町総合事務組合所管の三重県共有デジタル地図をM-GISにて利用しています。

メモ


上段・・・通学路の状況・危険の内容

下段・・・対策内容

対策箇所図 梅が丘小学校（1／2）




対策箇所図 梅が丘小学校（2 / 2）



- 上段・・・通学路の状況・危険の内容
- 下段・・・対策内容

対策箇所図 百合が丘小学校

地図



歩道が車両通行帯に傾斜しており
車道を歩く危険がある

現地確認後、対応を検討

③



道幅狭いが交通量は多い

ポールの設置



幅員が狭いにもかかわらず交通量が多い

- ・広坊青蓮寺線：路面整備、グリーンベルトの設置
- ・檀青蓮寺線：歩道整備

上段・・・通学路の状況・危険の内容

下段・・・対策内容