








	上段・・・通学路の状況・危険の内容
	下段・・・対策内容




	上段・・・通学路の状況・危険の内容
	下段・・・対策内容



Aグループ

対策箇所図 錦生赤目小学校

地図



※表示されている地図及び各空間コンテンツ等の情報(表示の有無、表示位置)は、実際の状況と異なる場合があります。

完了

⑥



腐った木が落ちてきて危険

樹木の剪定



スピードを出す車が多く危険

減速を促す路面標示(破線)を設置



(継続) I きせ先に御確認ください。

幅員が狭く歩行者が危険

・グリーンベルトの設置
・交通指導



完了

側溝・バリケードの破損

ポストコーンの設置

完了



一時停止標示の消失

一時停止標示の塗り直し

完了




歩道の溝が深くはまる恐れあり

柵の設置を検討

上段・・・通学路の状況・危険の内容

下段・・・対策内容



幅員が狭く車のスピードが速い

溝蓋、グリーンベルトの設置




幅員が狭いにもかかわらず交通量が多い

- ・広坊青蓮寺線：路面整備、グリーンベルトの設置
- ・檀青蓮寺線：歩道整備

上段・・・通学路の状況・危険の内容


下段・・・対策内容

対策箇所図 名張中学校 (1/2)




上段・・・通学路の状況・危険の内容

下段・・・対策内容



	上段・・・通学路の状況・危険の内容
	下段・・・対策内容



Aグループ

対策箇所図 赤目中学校 (2/2)

