

令和7年度通学路合同点検実施状況

名張小学校	箇所数	対策箇所数	完了	困難	実施予定
	44	59	30	14	15
蔵持小学校	箇所数	対策箇所数	完了	困難	実施予定
	6	11	6	3	2
薦原小学校	箇所数	対策箇所数	完了	困難	実施予定
	12	21	18	0	3
比奈知小学校	箇所数	対策箇所数	完了	困難	実施予定
	4	5	3	2	0
美旗小学校	箇所数	対策箇所数	完了	困難	実施予定
	17	26	18	6	2
箕曲小学校	箇所数	対策箇所数	完了	困難	実施予定
	10	12	7	4	1
錦生赤目小学校	箇所数	対策箇所数	完了	困難	実施予定
	27	37	24	4	9
桔梗が丘小学校	箇所数	対策箇所数	完了	困難	実施予定
	4	8	4	4	0
桔梗が丘南小学校	箇所数	対策箇所数	完了	困難	実施予定
	6	10	6	2	2
桔梗が丘東小学校	箇所数	対策箇所数	完了	困難	実施予定
	6	11	7	2	2
つつじが丘小学校 南中学校	箇所数	対策箇所数	完了	困難	実施予定
	27	39	30	4	5
すずらん台小学校	箇所数	対策箇所数	完了	困難	実施予定
	8	8	8	0	0
梅が丘小学校	箇所数	対策箇所数	完了	困難	実施予定
	13	18	15	2	1
百合が丘小学校	箇所数	対策箇所数	完了	困難	実施予定
	5	7	6	1	0
名張中学校	箇所数	対策箇所数	完了	困難	実施予定
	6	10	6	3	1
赤目中学校	箇所数	対策箇所数	完了	困難	実施予定
	14	15	11	2	2
桔梗が丘中学校	箇所数	対策箇所数	完了	困難	実施予定
	9	14	8	5	1
北中学校	箇所数	対策箇所数	完了	困難	実施予定
	8	15	9	4	2
全体	箇所数	対策箇所数	完了	困難	実施予定
	226	326	216	62	48

対策一覧表【令和7年度実施】

【名張小学校】		合同点検実施日: 令和7年8月22日		箇所数		対策箇所数		完了		困難		実施予定					
				44		59		30		14		15					
番号	路線名	住所・箇所名	通学路の状況・危険の内容	要望及び点検内容	対策内容	事業主体	対策決定年度	進捗状況	実施時期	対応済 要継続 予定 困難 不要	○ ◇ △ × ー	対策区分					
												ハード整備	取締・規制	草木	注意喚起	ルート変更等	指導
完了	ソフト面 対応①	県道奈良名張線	南町(北佐商店前交差点)	速度超過の車が多く、現状の横断歩道を渡ると歩道がないため危険	取り締まり、パトロール、横断歩道の設置	取り締まり、警戒	警察	R5	署内で取り締まり、警戒の情報共有を行う	継続中	◇		●				
完了	ソフト面 対応②	市道平尾8号線	平尾(名張駅東口近く)	長川商会横の道路から飛び出してくる車があり、歩行中の子どもと接触しないか心配	停止線の設置、パトロール	停止線設置の検討	警察	R5	奥へ車の通り抜けができないことから該当道路から出てくる車は限られた人となるため、公共性の面から停止線の設置は難しい	R5	×		●				
完了	ソフト面 対応③	市道平尾蔵持線	桜ヶ丘 (キャッスル桜ヶ丘前の三叉路)	・標識はあるが、右折左折の優先順位がわかりづらい ・横断歩道がないため、通勤車と児童の登校が重なると危険	横断歩道の設置	横断歩道の設置検討	警察	R5	歩道と歩道をつなぐ横断歩道は現在設置しておらず、交通量等通行状況から判断しても横断歩道の必要性は低いと判断	R5	×	●					
完了					児童への交通指導	児童への交通指導	学校	R5	交通指導	継続中	◇						●
完了	(継続) I	市道榊町思案橋線	中町と榊町境の水路脇の道	落水の危険	落水防止のための対策	地域から区に伝える	地域	R3	区と相談のうえ、対応策を協議 ⇒景観、道幅等の観点から現時点(R4)では、手すり等はつけないとの区の判断(市の対応:水路転落注意看板設置済)	—	—		●				
完了	(継続) II	市道木屋町平尾線	えんむすび通り(中町)	横断歩道がなく、子どもたちが任意のタイミングで横断している危険	横断歩道の設置 ・通学路表記	横断歩道の設置を検討	警察	—	歩行者が待機するスペースがないため、横断歩道の設置困難	—	×	●					
完了							学校	R3	交通指導	継続中	◇						●
完了							PTA	R3	ストップマークの設置	R6	△	●					
完了	1	市道木屋町平尾線	元町(リバーナ前)	鳥居から交差点まで、交通量は多いが歩道が整備されていない	歩道の確保、整備	側溝を整備し、歩けるスペースを確保のため、外側線の設置を検討	名張市(維持管理)	R5	外側線設置済	R5	○	●					
完了	2	市道上本町線	柳原町(サンロード近く)	車両通行可となったため交通量が増え、スピードを出す車も多い	速度標識(徐行)の設置	標識の設置	警察	R5	30km規制の標識の設置場所がないため不可(今後法定の30キロに改正されるため不要)	R5	×		●				
完了							地域	R5	地域での対応は難しい	R5	×						
完了							学校	R6	交通指導	R6	◇						●
完了	3	県道奈良名張線	松崎町 (市営駐車場～上久保病院)	歩道に駐車する車があると、車道を通らないといけなくなり危険	歩道の設置、路側帯のカラー舗装	路側帯の部分的なカラー舗装	三重県	R5	対応済	R5	○	●					
完了	4	市道希央台3の6号線	希央台3番町(新築エリア)	スピードを出す車が多い	停止線の設置	停止線設置の検討	警察	R5	事故の発生状況がなく必要性が低いため、一時停止は新規では困難	R5	×		●				
完了							名張市(維持管理)	R5	交差点マーク(T字)の設置済	R5	○	●					
完了	5	市道本町夏秋線	栄町 (小学校前～名張高校前歩道)	歩道の街路樹の周りの金枠が露出しており危険	街路樹周りの整備	補修	名張市(維持管理)	R5	対応済	R5	○	●					
完了	6	市道希央台1号線	希央台5番町 (ワイズアートヘア前)	抜け道となっており、スピードを出す車が多い	歩道の確保(線が薄くなっているため、分かるようにしてほしい)	消えている外側線の塗り直し	名張市(維持管理)	R5	対応済	R5	○	●					
完了	7	市道市役所横線	丸之内(小学校プール前)	抜け道となっており、車両の通行がある	横断歩道の設置または歩道の線が薄いので分かるようにしてほしい	消えている外側線の塗り直し	名張市(維持管理)	R5	対応済	R5	○	●					
完了	8	市道本町夏秋線	丸之内(小学校前歩道)	街路樹により歩道ブロックが浮き上がっている	歩道ブロックの段差解消	街路樹を根切りし、補修	名張市(維持管理)	R5	対応済	R5	○	●					
完了	9	市道平尾19号線	駅東口ロータリー前道路に入るY字交差点	Y字交差点を通行する時、キャッスル桜ヶ丘方面から来る車との接触が予測される。	視界確保のカーブミラーとか、停止線の表示等、注意喚起の対策。	飛び出しぼうやの設置場所を変更	PTA	R6	対応予定	R6	△	●					
困難	10	県道奈良名張線	名張駅前交差点『魚民』前の歩道	ソフトコーン設置等により、狭小な歩道がさらに狭められ危険な状態。	柵蓋や屋外広告物を適正に設置	対応困難	三重県	R6	車が乗ると排水樹の蓋が割れるため、ソフトコーンを設置している。樹蓋が壊れると歩行者が踏くおそれがあるため、今できる安全策としてはソフトコーンを設置する他ない	R6	×	●					

対策一覧表【令和7年度実施】

	11	市道栄町3号線	『名張きぼうのこども園』横の斜面	通学路横に設置された急傾斜地危険個所を示す看板が読み取り不能。	看板標示内容が読み取れるようにして下さい。	予算付き次第対応	三重県	R7	対応予定	R7	△	●						
完了	12	市道栄町3号線	ふれあい～栄町交差点間の歩道	街路樹により歩道ブロックが浮き上がっている。	歩道ブロックの段差解消。	随時補修	名張市(維持管理)	R6	随時対応	R6	○	●						
	13	市道木屋町平尾線	中町石の鳥居松交差点	車と人の流れが複雑。		地域内で注意喚起	地域	R6	対応予定	R6	△				●			
児童への交通指導						学校	R6	交通指導	継続中	◇					●			
	14	市道榑町思案橋線	城下川と路地 中町	狭く危険。		地域内で注意喚起	地域	R6	対応予定	R6	△				●			
児童への交通指導						学校	R6	交通指導	継続中	◇					●			
	15	市道木屋町平尾線	中町・上本町・本町交差点	車通行量が多く危険。		地域内で注意喚起	地域	R6	対応予定	R6	△				●			
児童への交通指導						学校	R6	交通指導	継続中	◇					●			
完了	16	市道上本町2号線	上本町サンロード内	サンロード内を通行する車が増えた。また、スピードを出す車も多い。	速度標識(徐行)及び停止線の設置	設置困難なため対応不可	警察	R6	設置困難なため対応不可(今後、法定30キロに改正されるため不要)	R6	×	●						
児童への交通指導						学校	R6	交通指導	継続中	◇					●			
完了	17	市道上本町線	上本町と柳原町の四つ角 紙佐横の交差点	通学時に車の通行が多い。変則なので見通しがきかないので危険。	・一時停止マークの記入。 ・信号機の設置の検討(時間制限あり)	設置困難なため対応不可	警察	R6	設置困難なため対応不可	R6	×	●						
児童への交通指導						学校	R6	交通指導	継続中	◇					●			
完了	18	市道木屋町平尾線	本町・中町・上本町交差点	最近人身事故、車同士の出会い頭の事故有り。	注意喚起の標識がほしい。	現地確認後、カーブミラーの角度を調整	名張市(維持管理)	R6	対応済	R6	○	●						
児童への交通指導						学校	R6	交通指導	継続中	◇					●			
完了	19	県道57号線	名張大橋より東方面3ヶ所の横断歩道は危険。スピード超過	交通安全委員の方が月3回立っていただいているが、それ以外は車は止まることは少ない。(横断歩道を渡ろうとしていても)		児童への交通指導	学校	R6	交通指導	継続中	◇				●			
取り締まり強化						警察	R6	取り締まり実施	R6	○	●							
完了	20	市道木屋町平尾線	モリワキ・八百文の県道	白のラインで歩道の明示はされたが、スピードを出す車両が多く、交通量も多い。	路面に速度規制の表示、及び視覚的に速度を落させる表示をされたい。	路面標示または側線で対応	名張市(維持管理)	R6	路面標示で対応済	R6	○	●						
完了	21	市道本町夏秋線	名張小学校～名張高校までの交差点	道路の起伏が大きいので車の通行が見にくい。歩道の街路樹の周りの金枠が露出しており、危険。	横断歩道、止まれマーク設置。街路樹周りの整備。	随時補修を行う	名張市(維持管理)	R6	街路樹周りの補修を対応済	R6	○	●						
完了	22	市道本町夏秋線	県道80号線と小学校前の道との交差点	車ガードが低く、危険。	ガードをしっかりとしたものにしてほしい。	ガード(ポラード)の設置	三重県	R6	対応済	R6	○	●						
完了	23	市道平尾蔵持線	希中央1.3番町集会所付近交差点	通学方向に対し昇り勾配となっていることから、交差点に差し掛かるまでドライバーが歩行者(児童)の確認がしにくい(よって、ドライバーは減速しない)	1. 信号機及び横断歩道の設置 2. 「止まれ」の標識及び横断歩道の設置及び、警察官の定期的立会	警察と協議しながらセンターライン等の路面標示を設置	名張市(維持管理)	R6	対応済	R6	○	●						
信号機及び横断歩道の設置						警察	R6	必要性低い。市の対策により改善	R6	×	●							
完了	24	市道上八町朝日町線	観音寺墓地裏	歩道が切れて水路	ガードの設置	水路管理者と協議	名張市(維持管理)	R6	対応済	R6	○	●						
	25	奈良名張線	奈良名張線 北佐 谷松石材前	歩道と車道の区別がわかりにくい	路側帯をカラーにしてほしい	側線の引き直しとグリーンベルトの設置	三重県	R7	対応予定	R7	△	●						
	26	市道本町夏秋線	ルーチエsakaie前、横断歩道	暗くなると横断歩道が見えにくい	工事現場のようにピカピカ光るものにしてほしい	横断歩道の塗りなおし	警察	R7	R8年度以降塗りなおし予定	R7	△	●						
困難	27	市道本町夏秋線	交差点角の雑草	よもぎが大きくなり、道にはみだしている	草刈り	道路用地であれば年2回刈りの実施。民地の場合は対応困難	名張市(維持管理)	R7	要望箇所の交差点の雑草(交差点の東側・名張駅側)は、民地のため対応不可	R7	×	●						

対策一覧表【令和7年度実施】

	28	市道本町夏秋線	市道本町夏秋線	街路樹伐採後のレンガの起伏	レンガの補修	ひどい部分とところのみ補修	名張市(維持管理)	R7・R8	対応予定	R7	△	●					
	29	市道松崎町新町線	八百寅交差点	減速せずに走る車がある	徐行表示及び通学路表示をしてほしい	路面標示の設置	名張市(維持管理)	R7	対応予定	R7	△	●					
	30	市道本町夏秋線	小学校前歩道	街路樹を根切り状態で放置	伐根し、歩道の段差解消まで補修してほしい	今年度は予算内で対応済み。来年度は随時対応	名張市(維持管理)	R7・R8	対応予定	R7以降	△	●					
	31	市道本町夏秋線	きぼうのこども園横の斜面	急斜面地危険箇所を示す看板読み取り不能	看板表示内容が読み取れるようにしてほしい	予算付き次第対応	三重県	R7	対応予定	R7	△	●					
完了	32	市道木屋町平尾線	ふれあい前の標識	横断歩道近傍の標識が意味不明	看板表示内容が読み取れるようにしてほしい	再設置	警察	R7	対応済	R7	○	●					
困難	33	市道榑町思案橋線	城下川と喫茶店間の細道	道幅が狭く自転車とすれ違う際によけて待つ	柵や転落防止を講じてほしい	これ以上の対応が困難	名張市(維持管理)	R7	対応困難(令和2年度にも維持管理室へ同じ要望がありましたが近隣住民の同意が得られないため対応困難としている。)	R7	×	●					
困難	34	市道木屋町平尾線	本町・中町・上本町交差点	サンロード内の交通量が増え、非常に危険	「危険 交差点注意」の標識、横断歩道の設置希望	対応困難	警察	R7	対応困難	R7	×	●					
対応困難					名張市(維持管理)	R7	対応困難	R7	×	●							
完了	35	市道本町朝日町線	本町から元町に抜ける道路	本町からの入り口付近の路面のでこぼこがある、水路側の路肩の欠落	道路の舗装をしてほしい	舗装の補修	名張市(維持管理)	R7	対応済	R7	○	●					
完了	36	市道木屋町平尾線と市道上本町2号線の交差点	旧丁子屋店舗	2Fのスレートの壁面が剥がれてきている	店舗の修繕をしてほしい	住宅室へ情報共有	名張市(住宅室)	R7	対応予定	R7	○						●
困難	37	市道松崎町丸之内線	寿栄神社の坂の下	落水の危険	落水防止のため対策	設置の検討	名張市(維持管理)	R7	十分な幅員が確保されているため蓋は、設置出来ない。(元々設置している鉄板蓋は個人宅の乗り入れ及び歩行者・二輪車しか通行できない市道への乗り入れの箇所です。)	R7	×	●					
	38	市道松崎町新町線	松崎町区内バス停横交差点	信号回避の左折車がおおい	飛び出し坊やの設置	設置の検討	学校	R7	対応予定	R7	△	●					
	39	市道上本町線と市道丸之内夏見線の交差点	上本町と柳原町の四つ角、紙佐横	見通しがきかなく危険。溝や他人の土地に入り危険。	東側から交差点に入る所で「止まれ」の記入をしてほしい	路面標示設置の検討	名張市(維持管理)	R7	路面標示の対応予定	R7	△	●					

対策一覧表【令和7年度実施】

【蔵持小学校】		合同点検実施日:令和7年8月5日													箇所数	対策箇所数	完了	困難	実施予定
															6	11	6	3	2
番号	路線名	住所・箇所名	通学路の状況・危険の内容	要望及び点検内容	対策内容	事業主体	対策決定年度	進捗状況	実施時期	対応済 要継続 予定 困難 不要	○ ◇ △ × —	対策区分							
												ハード整備	取締・規制	草木	注意喚起	ルート変更等	指導		
完了	市道東町桔梗が丘線	春日神社～桔梗が丘駅間道路	・登校時の交通量が多い ・歩道が狭いため、自動車に対向する際、歩行児童と接触する恐れあり	・ガードレール、ボールの設置 ・歩道グリーンゾーンの拡幅	外側線の塗り直し	名張市(維持管理)	R3	対応済	R3	○	●								
					ボール設置は、車両通行部分が狭くなるとの反対意見が地域から出たため、頓挫		R4	地域で合意形成してもらえれば設置を進められるが、現時点では不可	R4	×	●								
					交通指導		学校	R4	交通指導	継続中	◇						●		
完了	(継続) I 市道町田橋芝出線	蔵持小学校グラウンド門付近	道幅が狭いため、歩行児童と自動車と接触する恐れあり	時間制一方通行	時間制一方通行は沿線の方への影響力が大きいため不可	警察	R3	対応不可。市道赤坂夏秋橋線開通により通行車両減少	R3	×		●							
					市道赤坂夏秋橋線延長工事中	名張市(道路河川)	R3	市道赤坂夏秋橋線開通	R4	○	●								
					交通指導	学校	R4	交通指導	継続中	◇						●			
困難	市道赤坂夏秋線	蔵持町原出地内交差点	交差点が複雑で、交通量も多い	信号の設置	信号機設置の必要性があると警察本部へ報告	警察	R7	現在の交通量では設置困難	R5	×	●								
					安全対策として、市道東町桔梗が丘線の「止まれ」標示がされている2箇所の手前に減速を促す路面標示の設置	名張市(維持管理)	R5	対応済	R5	○	●								
完了	市道里夏秋線	蔵持町里交差点から緑が丘地区内(こがね地蔵にかけての道)	側溝が深く危険	側溝の蓋の設置	拡幅を検討	名張市(道路河川)	R5	R6年度測量設計 R8年度工事予定	R8	△	●								
					通学路の変更を検討	学校	R5	通学路変更は困難なため、融雪剤設置で対応。	R5	○					●				
完了	市道町田橋北ノ前線	上野名張線蔵持交差点	上野名張線の交通量が登下校時、とくに多く安全面に不安がある		バイパス工事を進めているところであり、交通量が今より減少すると思われる	三重県	R7	バイパス工事中	実施中	△	●								

対策一覧表【令和7年度実施】

										箇所数	対策箇所数	完了	困難	実施予定		
【薦原小学校】		合同点検実施日:令和5年8月25日								12	21	18	0	3		
番号	路線名	住所・箇所名	通学路の状況・危険の内容	要望及び点検内容	対策内容	事業主体	対策決定年度	進捗状況	実施時期	対応済 要継続 予定 困難 不要	○ ◇ △ × 一	対策区分				
												ハード整備	取締・規制	草木	注意喚起	ルート変更等
完了	ソフト面 対応①	県道山添桔梗が丘線 (785号線、昭和電工マテリアルズ株式会社名張市事業所前交差点)	交通量が多く歩行者用信号がない	横断歩道に歩行者用信号を設置	歩行者用信号がない箇所について設置	警察	R2以降	歩行者用信号設置済	R4	○	●					
			歩行者用信号の青信号の時間が短い	青信号の時間帯を長くしてほしい	青信号の時間帯を長くすると他への影響があるため、学校で検討	学校	R5	交通指導	継続中	◇						●
完了	ソフト面 対応②	市道さつき台八幡工業団地線	さつき台団地内	路上駐車が長く、子どもが歩いている時、走行している車に接触しそうになる	注意喚起	地域	R5	注意喚起を引き続き行う	R5	◇			●			
完了	ソフト面 対応③	県道上笠間八幡名張線	薦原公園付近交差点	横断歩道を渡るときに止まってくれない車がある	注意喚起	警察	R5	パトロールの継続実施	R5	◇		●				
完了	(継続) I	市道夏秋八幡線	「薦原市民センター前」バス停前道と通学路が合流するところ	道幅が広くなり、スピードを出して走行する車が増えたため、危険	ボールの設置希望	ボールの設置	名張市(道路河川)	R4	ガードレールの設置	R4	○	●				
						飛び出し坊やの設置	学校	R4	設置済	R4	○			●		
(継続) II	県道上笠間八幡名張線	荒田橋付近	幅員が狭く交通量が多い 橋の欄干が低い 歩行者専用レーンが狭い	歩道の設置 路側帯をカラーにしてほしい 横断歩道の再舗装 減速を促す看板の設置	バイパスを計画中	三重県		事業実施中	実施中	△	●					
							R2	対応済	R2	○	●					
						警察	R2	舗装済	R2	○	●					
(継続) III	県道上笠間八幡名張線	名張市薦生橋付近	幅員が狭く交通量が多い 橋の欄干も低く、橋の上に砂利がある 歩道が狭く、対向する際に危険 歩道スペースがなく、路肩も崩れかけている	広くしてほしい 橋を新しくしてほしい 整備してほしい	バイパスを計画中	三重県		事業実施中	実施中	△	●					
					外側線の塗り直し	三重県	R2	対応済	R2	○	●					
					路肩の補修		R5	その都度補修を行う	R5	○	●					
完了	(継続) IV	県道上笠間八幡名張線	名張市薦生304(前の道路)	郵便局前の幅員が狭い	道幅を拡張してほしい	バイパスを計画中	三重県		バイパスを部分共用	R5	○	●				
						スクールゾーンの表示		R2	対応済	R2	○	●				
完了	(継続) V	市道西田原美野原線	西田原公民館付近	道路幅が狭いが交通量が多く車との接触の危険がある	道路幅を広げて歩行者の安全を確保	名張市(道路河川)	R3	R4年度測量設計 R4年度～工事	R4～R6	○	●					
(継続) VI	市道白土石神線	はなの里からさつき台へ上がる坂道	出勤時や帰宅時にものすごいスピードで走り来ている大変危険	近所の施設や工場に声かけ	近くの事業者へ注意喚起	学校	R4	検討	R5以降	△			●			
					交通指導		R4	交通指導	継続中	◇					●	
完了	1	市道西田原美野原線	西田原から薦原公園にかけて	草が伸びて、歩くのに大変邪魔になり危険(特に6、7、9月)	草刈りを早い時期に行ってほしい	三重県	R5	対応済	R5	○		●				
完了	2	市道山添桔梗ヶ丘線	さつき台から薦原公園にかけて	草が伸びて、歩くのに大変邪魔になり危険(特に6、7、9月)	草刈りを早い時期に行ってほしい	三重県	R5	対応済	R5	○		●				
完了	3	県道上笠間八幡名張線	中山神社前交差点	新しく出来た道が2車線で元からの道路(1車線)に合流する際にスピードを出して合流するため危険	交通指導	学校	R5	交通指導	継続中	◇					●	
					注意喚起看板設置	三重県	R5	対応済	R5	○	●					

対策一覧表【令和7年度実施】

箇所数	対策箇所数	完了	困難	実施予定
4	5	3	2	0

【比奈知小学校】 合同点検実施日: 令和7年8月22日

番号	路線名	住所・箇所名	通学路の状況・危険の内容	要望及び点検内容	対策内容	事業主体	対策決定年度	進捗状況	実施時期	対応済 要継続 予定 困難 不要 ○ ◇ △ × ー	対策区分					
											ハード整備	取締・規制	草木	注意喚起	ルート変更等	指導
困難	1	市道富貴ヶ丘中央1号線 富貴ヶ丘4番町1号線	横断歩道がなく、児童は道路を横切って登校する。また、歩行者側に寄って走行する車もあり、児童との接触の危険あり。	横断補歩道の設置。道路外側の引き直し、下り坂ハンブ設置	横断歩道の設置	警察	R6	本部へ設置を要望し、現場調査を実施したが設置不可となった	R6	×	●					
					対応不可	名張市(維持管理)	R6	ハンブは騒音のクレームになる可能性あり。センターラインから側線まで2.75mを確保できないため側線は不可	R6	×	●					
完了	2	市道下比奈知中央線 県道691号線(比奈知郵便局前)	車道からはみ出して走行する車が多く、児童との接触の危険あり。また、左寄りに走行する一般車両が多く、ハンドル操作をあやまれば、大事故になる。	車道と区別できる設置物が必要(カラーポールなど)	グリーンベルトの延長	三重県	R6	対応済	R6	○	●					
完了	3	市道蔵持下比奈知線 市道蔵持下比奈知線	水路へ転落する危険性あり	転落防止柵などの設置	ラバーポールの設置	名張市(維持管理)	R6	対応済	R6	○	●					
完了	4	市道蔵持比奈知線と市道黒田線の交差点 蔵持比奈知線と黒田線の交差点	通学路である横断歩道付近がカーブになっている。ポールが設置されているが、容易に曲げることができるもので、万が一、車が突っ込んできたら、通学中の児童に大きな危険が生じる可能性が高い。	車が子どもたちのすぐそばを通っている。現在設置されている。ポールを鉄製のもの等(ガードレール)にするなど、より頑丈なつくりのものに替えることにより、通学中の子どもたちの安全確保につながると考える。	鉄製ポール設置の検討	名張市(維持管理)	R7	既設のポストコーンの間に鉄製ポール(鉄製車止め)を新たに設置し対応済。	R7	○	●					

対策一覧表【令和7年度実施】

		【美旗小学校】		合同点検実施日: 令和7年7月29日				箇所数	対策箇所数	完了	困難	実施予定				
								17	26	18	6	2				
番号	路線名	住所・箇所名	通学路の状況・危険の内容	要望及び点検内容	対策内容	事業主体	対策決定年度	進捗状況	実施時期	対応済 要継続 予定 困難 不要	○ ◇ △ × —	対策区分				
												ハード整備	取締・規制	草木	注意喚起	ルート変更等
完了	ソフト面 対応①	県道上野名張線	近鉄踏切(新田)	交通量が多く、道幅・児童待機場所が狭い	安全帯の設置、看板等の設置	三重県	R2	民家を立ち退いてまでの対応は理解がいただけないため、対応困難	—	×	●					
							学校	R2	交通指導	継続中	◇					●
完了	ソフト面 対応②	県道上野名張線	上野名張線西原交差点信号横歩道	歩道が狭い	ポール等の設置	三重県	R3	白線を避けてポールを設置すると歩行スペースを狭めてしまうため対応困難	—	×	●					
							学校	R3	防犯面から通学路変更は困難	—	×				●	
							学校	R3	交通指導	継続中	◇				●	
完了	ソフト面 対応③	市道新田下小波田線ほか	初瀬街道の桜並木〜つくみカフェ	・道幅が狭い ・見通しが悪い	・通学路を示す表示 ・時間帯交通制限	名張市(維持管理)	R4	通過交通が多くないため標示不可	—	×	●					
							警察	R4	設置不可	—	×	●				
							学校	R4	交通指導	継続中	◇				●	
完了	ソフト面 対応④	市道新田蔵持線	美旗中村交差点	黄色の工事看板で前方が見にくい	低学年でも見やすいようにしてほしい	学校	R5	所有者へ対応を依頼するが、撤去等の対応は難しいとの回答	—	×	●					
								R5	交通指導	継続中	◇				●	
完了	(継続) I	市道新田南古山線	藤が丘4507(新田南古山線グリーンベルト付近)	カーブで見通しが悪い上、道路幅が狭いにもかかわらず交通量が多く歩行者が危険	車道・歩道の整備	名張市(道路河川)	H29	・道路用地取得に向け交渉中 ・取得箇所については安全を考え、部分整備を検討 ・R5年度工事完了	R5	○	●					
完了	(継続) II	市道新田蔵持線	美旗駅前～美旗中村方面道路	スピードがでる道路で、S字カーブもあり、縁石のみのところが心配	ガードレールの設置	名張市(維持管理)	R3	対応済	R5	○	●					
完了	1	市道新田南古山線	アンビانس前交差点前方うぐいす台へ向かう側道	雑草が生い茂り通学時に危険	定期的な草刈り	名張市(維持管理)	R5	年2回実施	R5	○		●				
							地域	R5	草刈り	R5	○		●			
完了	2	県道上野名張線	仏壇 真心堂前付近～西原町公民館付近	縁石の破損のため、歩行時に危険がある道路側溝のコンクリート蓋が破損し穴が開いているため、足が入り転倒の危険	縁石、コンクリート蓋の修繕	三重県	R5	対応済	R5	○	●					
完了	3	市道薦原美旗線	藤が丘地区入口T字路側溝	側溝蓋損傷のため踏みや転倒の可能性あり	側溝蓋の修繕	名張市(維持管理)	R6	対応済	R6	○	●					
完了	4	市道新田南古山線	アンビانس前交差点の側道	突起物があり踏みや転倒の可能性あり	突起物の撤去	名張市(維持管理)	R6	対応済	R6	○	●					
完了	5	県道57号線(旧初瀬街道)	創価学会前の側溝	側溝蓋損傷のため踏みや転倒の可能性あり	側溝蓋の交換	三重県	R6	対応済	R6	○	●					
完了	6	県道57号線(旧初瀬街道)	近鉄電車新田踏切	止まれの道路標識が線路に近い	子どもたちが安全に待機できる策	学校	R6	交通指導	継続中	◇					●	
							三重県	R6	対応済	R6	○	●				

対策一覧表【令和7年度実施】

完了	7	県道692号滝之原美旗 停車場線(旧初瀬街道)	学校付近交差点	交差点付近の道路が狭いため、角地にある民家の軒下を通らせてもらっていたが、民家が売り家になり、軒下を通ることができなくなる可能性がある。通れなくなると、通学路が今以上に狭くなり、通学の安全確保が非常に難しくなる。	県道として用地取得を要望。 地域、PTA、学校の連名で三重県へ要望書を提出済み。	用地取得を検討	三重県	R6	対応済	R6	○	●						
完了	8	美旗中2番	美旗中2番	「電化のイクタ美旗店」前のT字路の「止まれ」の文字、一旦停止の白線が消えている。	「止まれ」の文字、一旦停止の白線の引き直し	「止まれ」の文字、一旦停止の白線の引き直し	警察	R7	対応済	R7	○	●						
完了	9	美旗中2番	美旗中2番	クリーニングナック美旗店の歩道にある雨水の蓋が浮いている。	蓋の交換	蓋の交換	名張市(維持管理)	R7	対応済	R7	○	●						
	10	西原町	西原町	西原町・創価学会前の交差点において、東田原～南西原方面の横断歩道に歩行者用の信号機がない。	信号機の設置	信号機設置	警察	R7	信号機設置の要望をあげる	R7	△	●						
完了	11	新田	新田	美波多神社付近の側溝に穴がある場所と側溝が凹んで段差が大きくなっている場所がある	側溝蓋の交換	側溝蓋の交換	名張市(維持管理)	R7	対応済	R7	○	●						
						側溝蓋の交換	三重県	R7	対応予定	R7	△	●						

対策一覧表【令和7年度実施】

【箕曲小学校】		合同点検実施日: 令和7年7月28日					筒所数 対策筒所数 完了 困難 実施予定										
							10 12 7 4 1										
番号	路線名	住所・箇所名	通学路の状況・危険の内容	要望及び点検内容	対策内容	事業主体	対策決定年度	進捗状況	実施時期	対応済 要継続 予定 困難 不要	対策区分						
											ハード整備	取締・規制	草木	注意喚起	ルート変更等	指導	
完了	ソフト面 対応①	市道青蓮寺名張第1号線	市原木工～箕曲中村間道路	・抜け道のため、登校時間帯の車の通行量が多い ・道幅が狭く、歩道もない	道路の拡幅、ガードレールの設置	交通規制について検討	警察	-	迂回路の確保が難しいため、時間帯通行規制は困難	-	×	●					
							学校	R3	交通指導	継続中	◇						●
完了	(継続) I	市道夏見学校線	小学校～よさみ幼稚園前	抜け道となっており、直線道路のためスピードを出す車が多い	道路の拡幅、ガードレールの設置	待避場所の設置	名張市(道路河川)	R5	待避場所を付けた際に得られる効果が少ないとの意見が出ているため困難と判断	-	×	●					
						車道と歩道のすみわけのため外側線検討	名張市(維持管理)	R5	対応済	R5	○	●					
完了	1	市道夏見学校線	箕曲保育園前三叉路	用水路の蓋の鉄板が滑り、危険	舗装してほしい	滑り止めのシールを貼る	名張市(農林資源)	R5	対応済	R5	○	●					
完了	2	市道夏見学校線	小学校～よさみ幼稚園前用水路	幅員が狭く交通量が多い。保育園と幼稚園への送迎が非常に多く、スピードも出て危険である	用水路に蓋をして、歩道にする等、安全を確保してほしい	全て蓋をかけるのは維持管理上不可 交差点マーク(T字)の設置	名張市(維持管理)	R5	対応済	R5	○	●					
完了	3	市道青蓮寺名張第1号線	市原木工～箕曲中村間道路	・抜け道のため、登校時間帯の車の通行量が多い ・道幅が狭く、歩道もない	歩道の設置または路側帯をカラーにしてほしい	路面に「通学路」と表示	名張市(維持管理)	R6	対応済	R6	○	●					
完了	4	市道夏見学校線	前田文具裏～ピアノの山口前交差点	用水路側の草が伸びてくると歩きにくく危険	歩行が安全に歩けるように定期的な草刈りをしてほしい	管轄先を確認	名張市(維持管理)	R6	対応済	R6	○	●					
困難	5	市道夏見学校線	夏見地区ピアノの山口横アパート～フレンチクォーター前	側溝の溝のフタがはずれたり、破損したりして危険	側溝の修理	対応不可	名張市(維持管理)	R6	民地に入るためのグレーチングのため対応不可	R6	×	●					
	6	市道青蓮寺名張第1号線	大阪特殊刃物付近～市原木工所前道路	百合が丘からの抜け道となっており、登校時間帯の車の通行量が多い 大阪特殊刃物から百合が丘に向かう道路の路面に「通学路」の表示を付けて頂いたが、この区間は、幅員が狭く交通量が多い。	道路の拡幅、路側帯を設けカラー舗装してほしい。	白線の設置	名張市(維持管理)	R7	外側線(白線)を設置する。ソフトコーン(ポストコーン)の設置は車両通行に支障をきたすため設置できない。	R7	△	●					
困難	7	市道夏見学校線	山口ピアノ前交差点	他の地点で道路を横断することが危険であり、この交差点で横断歩道を通って道路を横断しようとすると2回横断歩道を渡り、その後横断歩道のないところで道を渡らなければならない、かえって危険である。	横断歩道をつけてほしい。	横断歩道設置の検討	警察	R7	約10m先に横断歩道が設置されていることから、新しく横断歩道を設置することは困難である。	R7	×	●					
完了	8	市道夏見学校線	百合が丘に向かう道路下のアンダーパス	大雨の際、アンダーパス内に一時5cmほど浸水し、児童が通れないことがあった。	排水路のつまり等の確認をお願いしたい。	随時確認	名張市(維持管理)	R7	側溝に土砂が堆積している場合は、随時対応する。	R7	◇	●					

対策一覧表【令和7年度実施】

										箇所数	対策箇所数	完了	困難	実施予定			
【錦生赤目小学校】		合同点検実施日:令和7年7月28日								27	37	24	4	9			
番号	路線名	住所・箇所名	通学路の状況・危険の内容	要望及び点検内容	対策内容	事業主体	対策決定年度	進捗状況	実施時期	対応済 要継続 予定 困難 不要	○ ◇ △ × -	対策区分					
												ハード整備	取締・規制	草木	注意喚起	ルート変更等	指導
完了	ソフト面 対応①	市道檀前出1号線	檀 下池の横の道路の路肩	路肩横約3m下に水路があり危険	立ち入らないよう柵あるいはガードレールの 設置希望	名張市(維持管理)	-	-	-	×	●						
																児童への交通指導	学校
(継続) I	市道檀青蓮寺線	赤目町檀162-6~485-6付近	幅員が狭く、車の対向がぎりぎりであるの で歩行者が危険	路側整備により歩行帯を確保及びグリーンベ ルトの設置	路側整備により歩行帯を確保及びグリーンベ ルトの設置	名張市(道路河川)	H29~	R2年度に測量設計、R3年度工事着手 令和8年度以降に残り120m区間を工事予定	継続中	△	●						
																	交通指導を行う
完了	1	市道丈六鹿高線	安部田(ほっとサロン錦 前)	カーブミラー2本 毎年、冬になるとミラーが曇り見えにくい	カーブミラーの交換希望	名張市(維持管理)	R5	対応済	R5	○	●						
完了	2	市道黒田名張線	黒田 旧初瀬街道	朝、奈良方面より車多くスピードが速い 抜け道となっている	既存の看板「スクールゾーン」を交換希望	名張市(維持管理)	R5	対応済	R5	○	●						
完了	3	県道赤目滝線	丈六 近鉄線高架下から赤目口駅前まで	歩道ブロックの緑色(スクールゾーン表示) が消えかけている	塗り直し希望	三重県	R5	対応済	R5	○	●						
完了	4	市道丈六東線	丈六 松下さん横(稲森美容室近く)	幅員が狭く見通しが悪い 交通量が多い(スピード出す)	「スクールゾーン」「スピード注意」等の看板設 置、安全確認のカーブミラー追加希望	カーブミラーの設置検討	名張市(維持管理)	R5	視距確保できるため設置不可	-	×	●					
						路面標示の設置検討	名張市(維持管理)	R5	対応済	R5	○	●					
						児童への交通指導	学校	R5	交通指導	継続中	◇					●	
						路面標示後の状況次第で看板設置検討	地域・PTA	R5			○	●					
完了	5	市道すみれが丘中央線	すみれが丘団地内の坂	団地内、上から下へ下るスピードが早い 抜け道となっている(R4接触事故)	ゼブラ再塗装、ミニ横断歩道新設、グリーン ベルト延長、注意喚起看板希望	名張市(維持管理)	R6	対応済	R6	○	●						
					通学路変更検討	学校	R5	変更困難	R5	×					●		
完了	6	市道柏原星川線	赤目ヶ丘 平池横 登り坂	スピードを出す車両多い	池側の路側帯をグリーンベルト新設または白 線塗布希望	名張市(維持管理)	R5	設置不可	R5	×	●						
					外側線の塗り直し	名張市(維持管理)	R5	対応済	R5	○	●						
完了	7	市道檀青蓮寺線	柏原(赤目ヶ丘)星川との合流地	見通しが悪い 減速せず通過の車両多い	R4年度から横断歩道の新設を要望中	警察	R5	希望箇所はカーブのため設置不可だが、代替 案箇所を提案するも地元調整の結果、現状の 通学路を通学することとなった	R5	△	●						
					通学路の変更	学校	R5	通学路変更は困難。すみれ・星川地区のポ ランティアによる登校指導を継続。	R5	△					●		
完了	8	市道安部田赤目滝線	一ノ井 自動車修理工場前カーブ	カーブの為見通し悪い、付近道路に駐車車両 があり、児童が歩道を通行しているが車道を通 る者あり	近くのガードレールの交換と歩道の整備希望 者あり	名張市(維持管理)	R5	対応済	R6	○	●						
完了	9	市道柏原北戸線	赤目市民センター前 交差点	見通しが悪い	「止まれ」と路側帯白ラインの塗り直し希望	警察	R5	対応済	R5	○	●						
					路側帯の塗り直し	名張市(維持管理)	R5	対応済	R5	○	●						
完了	10	市道檀中央線	檀 蓮福寺付近の溝	道が狭く、蓋もないため、対向する際に危険	グレーチングの設置希望	名張市(維持管理)	R5	側溝の民地側と道路側の壁の高さが違うた め、対応には時間がかかるが、対応予定	R6	△	●						
					児童への交通指導	学校	R5	交通指導	継続中	◇					●		
完了	11	国道165号線	三重県名張市結馬68番地 株式会社岡本パーツ 東側 スクール バス「井出」付近道路	幹線道路(国道165号線)沿いであり、交通 量が多いものの、国道と歩道間にガード等がな く危険である。	ガードレール又はオレンジボールの新設	三重県	R6	対応済	R6	○	●						
完了	12	国道165号線と谷出2 号線との交差	三重県名張市安部田2385番地 株式会社森本 南東側 スクールバス 「谷出」付近道路	通学バスの停留所となっており、歩道にはグ リーンベルトが舗装されているが摩耗しており 、安全確保できていない。	既存のグリーンベルトの補修(再塗装)	三重県	R6	対応済	R6	○	●						
完了	13	市道檀青蓮寺線	三重県名張市赤目町檀地内 前垣内下池北 東側路上(中電電 柱:67本134)	電柱が道路の内側に設置されているため、 通行車両が避けて通行していることで、安全な 歩行スペースが確保されない。	対象の電柱を安全な場所へ移設	名張市(道路河川室)	R6	R8に対応予定	継続中	◇	●						

対策一覧表【令和7年度実施】

	14	市道檀青蓮寺線	三重県名張市赤目町檀地内 前垣内下池北 北側路上	直近に道路と高低差がある視認しづらい水路があり、付近注意喚起の立て看板が設置されているものの、ガード等がなく危険である。	ガードレールの設置	R7年度に道路整備を行い、対象箇所と反対側に歩道を設置予定	名張市(道路河川室)	R6	R8に対応予定	継続中	◇	●						
完了	15	市道檀中央線	三重県名張市赤目町檀116番地 名張市立錦生赤目小学校 南側路上	幅員が狭い道路で交通量が多く、注意喚起の看板が設置されているものの、通行者の通学路としての安全認識が低く危険である。	「通学路」の文字舗装	路面標示	名張市(維持管理)	R6	対応済	R7	○	●						
完了	16	市道安部田赤目滝線	三重県名張市赤目町丈六238番地 1 名張市赤目市民センター 北側路上	横断歩道を渡ると路側帯の白線がなく、歩道が設けられていないため、安全に歩行通行できない。	路側帯を設け、白線を設置	横断歩道の利用状況を確認。使用している人数によっては横断歩道の移設要望を検討	学校	R6	児童へ市民センター駐車場付近の横断歩道を渡るよう交通指導	R7	○						●	
完了	17	市道檀下出線	三重県名張市赤目町新川地内 新川第1公園南西側路上	道路のアスファルトが隆起し、亀裂や段差ができており、安全に歩行通行できない。	アスファルトの補修	現地確認後、検討	名張市(維持管理)	R6	対応済	R6	○	●						
完了	18	市道赤目ハイツ中央線	新川第2公園 交差点	公園の植え込みにより見通しが悪い。一時停止を守らない車が多い。	植え込みを一部刈る。	公園担当へ共有	名張市(維持管理)	R7	対応済	R7	○			●				
完了	19	市道相楽檀線	檀 竹林付近の坂道	道に埋まっている石で足を滑らせる。(雨天時)	滑らない対策をしてほしい	冬場に融雪剤を設置	名張市(維持管理)	R7	対応済	R7	○	●						
	20	市道柏原星川線	赤目が丘入り口道路	下り坂で車のスピードが出る	運転者への注意喚起	路面標示	名張市(維持管理)	R7	対応予定	R7	△	●						
	21	市道平池1号線	すみれ下り側入り口(外)	交通量が多く危険	運転者への注意喚起	白線の引き直し	名張市(維持管理)	R7	交差点まわりの区画線(白線)の引き直しの対応予定	R7	△	●						
完了	22	R165	165沿、忠魂碑がある付近。	「事故多発」看板の根元が錆びて腐食し倒れそう。	早急に撤去を	撤去	三重県	R7	対応済	R7	○	●						
	23	市道丈六浦辻1号線	赤目保育所前の道路	酒屋さんから保育所側へ渡る時、道路が広く、車のスピードも速い。	スクールゾーンの表示。	路面標示	名張市(維持管理)	R7	対応予定	R7	△	●						
	24	市道丈六浦辻1号線	赤目保育所駐車場	飛び出しぼうやの足の角が子どもの頭の高さで危ない	角を出さないようにしてほしい	保育園と調整	学校	R7	対応予定	R7	△	●						
	25	市道安部田赤目滝線	矢川区バス停付近	幅員が狭く車とすれ違うとき危険	通学路の看板	矢川区へ情報共有し、注意喚起する	地域	R7	対応予定	R7	△						●	

対策一覧表【令和7年度実施】

		箇所数	対策箇所数	完了	困難	実施予定										
【桔梗が丘小学校】		4	8	4	4	0										
		合同点検実施日: 令和6年8月26日														
番号	路線名	住所・箇所名	通学路の状況・危険の内容	要望及び点検内容	対策内容	事業主体	対策決定年度	進捗状況	実施時期	対応済 要継続 予定 困難 不要 ○ ◇ △ × —	対策区分					
											ハード整備	取締・規制	草木	注意喚起	ルート変更等	指導
完了	ソフト面 対応①	市道桔梗が丘32号線	桔梗が丘小学校南側 (保育園側)	迎いの車が多く危険	横断歩道設置	警察	R4	地域と学校の協議の結果、交差点形状の変更をしないため、通学路変更も実施しないことから設置不可	—	×	●					
							学校	R4	通学路は変更しない	—	×				●	
								R5	交通指導	継続中	◇					
完了	1	市道名張駅桔梗が丘線	百五銀行交差点～桔梗が丘郵便局	歩道横側溝が深いため落ちると危険 深い排水溝が歩道に近く、蓋もない	芝生部分に入らないなどの柵等の措置 排水溝に柵か蓋等の設置	名張市(維持管理)	-	歩道との区分けが明確なため、柵等の対応不可	-	×	●					
							学校	-	大雨の際、水量の確認に児童が覗きに行くことへの対策検討	R5	○					●
完了	2	市道桔梗が丘西3の103号	近鉄桔梗が丘駅付近の歩道橋(名張市桔梗が丘西3番町)	樹木が茂っているため交通状況が分からず、飛び出してしまう児童が存在する一方、自動車からも歩道橋を渡っている人が認識しづらい	自動車から歩道橋の様子を見られるようにミラーを設置してほしい	名張市(維持管理)	R6	対応済	R6	○	●					
完了	3	市道名張駅桔梗が丘線と桔梗が丘22号線の交差	桔梗が丘1号公園前信号(名張市桔梗が丘3番町)	青信号の時間帯が短すぎる	横断できる時間を長くしてほしい	警察	R6	これ以上長くすることは困難なため対応不可(十分横断できていた)	R6	×		●				
							学校	R6	交通指導	R6	◇					

対策一覧表【令和7年度実施】

箇所数	対策箇所数	完了	困難	実施予定
6	10	6	2	2

【桔梗が丘南小学校】 合同点検実施日：令和7年8月5日

番号	路線名	住所・箇所名	通学路の状況・危険の内容	要望及び点検内容	対策内容	事業主体	対策決定年度	進捗状況	実施時期	対応済 要継続 予定 困難 不要 ○ ◇ △ × —	対策区分						
											ハード整備	取締・規制	草木	注意喚起	ルート変更等	指導	
完了	ソフト面 対応①	市道桔梗が丘5の105号線	桔梗が丘5番町10街区三叉路	ゴルフ場の帰りの車が、看板に右折するよう に書いてあるが、左折してかなりの速度 で走っていく	看板を大きく見やすいものにする ゴルフ場に注意喚起をもっともらう	ゴルフ場への注意喚起依頼	学校	R5	注意喚起依頼	対応中	◇				●		
完了	ソフト面 対応②	市道桔梗が丘5の95号 線	桔梗が丘5番町8街区18番地付近四 つ角	・過去5年で5件交通事故あり ・交差点での車両の衝突事故あり	・止まれ標示 ・十字マーク標示	一時停止規制の検討 交差点マーク(+)の設置 交通指導 ストップマークの塗り直し	警察 名張市(維持管理) 学校 PTA	- R3 R4 R4	団地内は徐行義務があるため、新たに規制はかけない 対応済 交通指導 対応済	- R3 継続中 R4	× ○ ◇ ○		●				●
完了	1	市道桔梗が丘中央線	桔梗が丘5番町桔梗が丘南小学校 前横断歩道	横断中ランプのボタンの表示が割れている	表示部分の修繕	製造が終了しているため、修繕できな いが、テープ等で修復	警察	R5	対応済	R5	○	●					
	2	市道桔梗が丘南中央1号 線	市道桔梗が丘南中央1号線	歩道の一部がグリーンに舗装されてい るが、全体まで達していない	歩道の路側帯に塗ってあるグリーンを 延長してほしい	グリーンベルトの延長	名張市(維持管理)	R6	当箇所では舗装補修要望があり、その工事と 同時施工でグリーンベルトを設置する予定	R7・R8	△	●					
困難	3	市道桔梗が丘東山墓園線	桔梗が丘東山墓園線	スクールゾーンの表示がない	道路に表示するか標識の設置	幅広い歩道のためこれ以上の対策は 難しい 看板の設置をPTAと検討	名張市(維持管理) 学校	R7 R7	設置困難 対応予定	R7 R7	× △	●					
完了	4	市道桔梗が丘52号線と 市道桔梗が丘5の32号線 の交差点	桔梗が丘52号線	以前設置されていたポールが無くなっ ている	新たなポールの設置	水道工事で一時撤去したため、水道部 で再設置	名張市(維持管理)	R7	対応済	R7	○	●					

対策一覧表【令和7年度実施】

		箇所数		対策箇所数		完了		困難		実施予定							
		6	11	7	2	2											
番号	路線名	住所・箇所名	通学路の状況・危険の内容	要望及び点検内容	対策内容	事業主体	対策決定年度	進捗状況	実施時期	対応済 要継続 予定 困難 不要	○ ◇ △ × —	対策区分					
												ハード整備	取締・規制	草木	注意喚起	ルート変更等	指導
完了	ソフト面 対応①	市道桔梗が丘71号線	「人形の早業」から国道165号線に抜けるカーブ状の道(桔梗が丘6番町)	スピードを出す車があり、見通しを良くするため左側通行を行っている	スピードを出す車への注意・警察の見回り	交番にもパトロール依頼中	警察	R3	パトロール	継続中	◇		●				
完了	ソフト面 対応②	市道新田蔵持線	美旗中村(池の台から学校までの通学路)	通学路にあるグリーンベルトの横をスピードを上げて通る車があり、道が狭いため危険	パトロールによる注意喚起	パトロールの実施	警察	R4	パトロール	継続中	◇		●				
完了	ソフト面 対応③	市道名張駅桔梗が丘線	桔梗が丘4番町4街区の交差点(パンリッチ付近)	脇道が鋭角になっており、出てきた車が見えづらく、接触しそうになる	横断歩道の設置	設置の検討⇒設置困難	警察	R2	停止線位置変更、本部現地確認も必要性低く設置困難	—	×	●					
						停止線の位置変更	警察	R4	停止線を1m程下げて引き直し済	R4	○	●					
						パトロールの実施	警察	R4	パトロール	継続中	◇		●				
						回覧等で注意喚起	地域	R4	対応中	継続中	◇			●			
(継続) I	市道桔梗が丘7の31号線	国道165号線と並行している1本入った道路(桔梗が丘6番町)	・細い道だが、スピードを落とさず通行する車が多い ・通り抜けの車が多く、危険	スピードを出す車への注意・警察の見回り	一方通行	交番にもパトロール依頼中	警察	R3	パトロール	継続中	◇		●				
						一方通行は沿線の方への影響力が大きいため不可	警察	R4	対応不可	R4	×		●				
						通り抜け禁止等の看板設置を検討	地域	R4	対応予定	R4	△	●					
完了	(継続) II	市道桔梗が丘61号線	桔梗が丘中学校北西交差点～桔梗が丘4番町7街区59番地付近交差点	街路樹により歩道幅が狭くなっており、通行の支障になっている	街路樹の伐採と歩道の再舗装により通学路の安全を確保する	歩道整備(歩道舗装工事・街路樹伐採・街渠工)	名張市(維持管理)	R4～R7	対応済	R4～R7	○	●		●			
1	市道桔梗が丘41号線	市道桔梗が丘41号線の歩道	街路樹により、歩道幅が狭くなっており、通行の支障になっている	歩道整備	歩道整備	名張市(維持管理)	R8～R11	対応予定	R8～R11	△	●						

対策一覧表【令和7年度実施】

		【つつじが丘小学校・南中学校】		合同点検実施日：令和6年8月27日		箇所数	対策箇所数	完了	困難	実施予定									
						27	39	30	4	5									
完了	番号	路線名	住所・箇所名	通学路の状況・危険の内容	要望及び点検内容	対策内容	事業主体	対策決定年度	進捗状況	実施時期	対応済 要継続 予定 困難 不要	○ ◇ △ × —	対策区分						
													ハード整備	取締・規制	草木	注意喚起	ルート変更等	指導	
完了	ソフト面 対応①	市道つつじが丘北中央線	つつじが丘北4番町	生垣が歩道まで伸びているため、歩行者が車道に出なければ通れない場所がある	毎年、自治会からの依頼で剪定してもらっているが、いつも通れなくなってからの対応が続いており、予防的な対応をお願いしたい	所有者へ依頼	地域	R4	継続実施	継続中	◇								
完了	ソフト面 対応②	市道つつじが丘北62号線	つつじが丘北7番町 T字路	車からの歩行者の確認が難しい	ミラーの設置	カーブミラーの設置基準に照らし、設置不可と判断	名張市(維持管理)	-	不可	-	×	●							
						交通指導	学校	R5	交通指導	継続中	◇								●
完了	ソフト面 対応③	市道つつじが丘北南線	つつじが丘北8番町 幹線道路	急カーブの先に横断歩道があり車の運転者は気付きにくい	看板の設置	交通指導	学校	R5	交通指導	継続中	◇								●
完了	(継続) I	市道つつじが丘南19号線	つつじが丘南3番町の交差点	抜け道として利用されており、子どもたちが歩いていてもスピードを出して車が通過する	注意喚起看板(通り抜け禁止)の設置	注意看板の設置	地域	R2	対応済	R5	○	●							
完了	(継続) II	市道つつじが丘北9号線ほか	つつじが丘北1番町T字路	・診療所前に路上駐車されていることがあり、車も人も通るのに危ない ・車の通り抜けに使われている道で、結構なスピードで車が抜けていく	・路上駐車を取り締まりの強化 ・地域での注意喚起 ・学校での安全指導	診療所へ診療所利用者に対する注意喚起の依頼 通報あれば対応 交通指導	地域 警察 学校	R4 R4 R4	対応済 継続実施 交通指導	R4 継続中 継続中	○ ◇ ◇	●				●			●
	(継続) III	市道国津箕曲線ほか	名張つつじが丘郵便局前交差点	信号の柱で歩行者が見えない	・信号の柱の異動 ・「左折時注意」の看板設置	「左折時注意」の看板設置	地域	R4	対応検討	R5以降	△	●							
完了	(継続) IV	市道つつじが丘北19号線	つつじが丘北3番町T字路	・止まれマークがない ・歩行帯の線がほとんど消えている ・車の通りが多い	・止まれマーク設置 ・看板設置 ・歩行帯の線の設置	駐停車禁止の破線等の塗り直し 一時停止標示の塗り直し(2交差点)	警察	R4 R4	対応済 対応済	R5 R4	○ ○	● ●							
完了	(継続) V	市道つつじが丘南10号線ほか	つつじが丘南2番町交差点(3交差点)	大通りから侵入してくる車が多く危険	・学校での安全指導 ・止まれシール ・飛び出し坊やの設置	交通指導 止まれシール、飛び出し坊やの設置	学校 PTA	R4 R4	交通指導 止まれシール設置済	継続中 R5	◇ ○	● ●							●
完了	(継続) VI	市道国津箕曲線ほか	つつじが丘南3番町交差点	・消防署横から通り抜ける車が多い ・酒宴側から入ってくる車に巻き込まれないか心配	・通り抜け禁止の看板の設置 ・飛び出し坊やの設置	看板設置済のため、ストップマークの設置 交通指導	PTA 学校	R4 R4	対応済 交通指導	R4 継続中	○ ◇	● ●							●
	(継続) VII	市道春日丘2の2号線	春日丘2番町	・バス通りから突然入ってくるように見える ・子どもから車が見えにくいこともあり、出会い頭の事故の危険 ・名張側からの車にとっては上り坂のため、アクセルを踏んでスピードが速くなりがち	・車の停止線が欲しい ・継続した注意喚起が必要	注意喚起のため回覧等の実施 T字マークの塗り直し 一時停止規制の検討 一時停止標示の塗り直し、横断歩道予告マーク(◇)の塗り直し	地域 名張市(維持管理) 警察	R4 R4 R4 R4	対応予定 R5年3月対応済 団地内は徐行義務があるため、必要性低い 既設のものについて対応済	R4 R4 — R4	△ ○ × ○	● ● ●				●			
	(継続) VIII	市道春日丘5号線	春日丘2番町	バス通り側から入ってくる車が歩行者から見えにくいため危険	・車の停止線が欲しい ・継続した注意喚起が必要	一時停止規制の検討 ストップマークの設置 注意喚起のため回覧等の実施	警察 PTA 地域	R4 R4 R4	団地内は徐行義務があるため、必要性低い 対応予定 対応予定	— R4 R4	× △ △	● ● ●				●			
完了	1	市道つつじが丘北17号線	幹線道路から1本筋は行った道路(つつじが丘北2番町)	溝の蓋がない	溝蓋の設置	路肩の整備	名張市(維持管理)	R5	対応済	R5	○	●							
完了	2	市道つつじが丘北中央線	交番前交差点(つつじが丘北6番町)	交通量が多い	飛び出し君の設置	信号、横断歩道があり、毎朝保護者、ボランティアが立っているなか、これ以上の対策が必要か検討	地域・PTA	R5	対応済	R5	○	●							
完了	3	市道つつじが丘北82号線	住宅地内の十字路口(つつじが丘北9番町)	車が多く通り、児童の登下校時に危険	止まれのマークの設置	止まれシール設置検討	PTA	R5	対応済	R5	○	●							
完了	4	市道つつじが丘北南線	つつじが丘南5番町交差点	信号のない交差点のため、一旦停止をしない車がある	目立つ標識などを設置	「事故多し」の看板等の設置を検討	地域・PTA	R5	対応済	R5	○	●							
完了	5	市道つつじが丘南5号線	南中学校前道路(つつじが丘南1番町)	大人数の生徒が登校するため、自転車と歩行者、自転車と自動車の接触の危険がある	グリーンベルトの設置	区画線の設置検討	名張市(維持管理)	R5	対応済	R5	○	●							
完了	6	市道国津箕曲線	小学校正門 岡本商店前の横断歩道	横断する人が見えにくい	樹木の剪定、伐採 横断旗の設置	横断歩道が見えやすくなるよう鉢の撤去等を所有者に依頼 剪定予定	地域 名張市(維持管理)	R5 R5	対応済 地域で対応予定	R5 R5	○ ○	● ●				●			
完了	7	市道国津箕曲線 他	各番町の通学路	交差点で車の通行等で危険	十字路・T字路の道路標示の塗装	交差点マークの設置	名張市(維持管理)	R5	地域から場所の優先順位の報告を受け、検討	R6以降	○	●							
完了	8	市道つつじが丘中央線	北4番町	車の通行量が多い		チラシを全戸配布して住民に注意喚起	地域	R6	対応済	R6	○					●			

対策一覧表【令和7年度実施】

完了	9	市道つつじが丘北南線	北8番町	坂道でスピードを出す車両が多い		チラシを全戸配布して住民に注意喚起	地域	R6	対応済	R6	○				●		
完了	10	市道つつじが丘北78号線	北9番町	幹線道路に行く車が多い		チラシを全戸配布して住民に注意喚起	地域	R6	対応済	R6	○				●		
完了	11	市道下比奈知つつじが丘線と市道つつじが丘北61号線の交差	北10番町	側溝のコンクリート破損	コンクリート蓋の交換	コンクリート蓋の交換	名張市(維持管理)	R6	対応済	R6	○	●					
困難	12	市道下比奈知つつじが丘線と市道つつじが丘南号線の交差	北5番町・南1番町	幹線道路に横断歩道の設置(過去2回要望書提出)	横断歩道の設置	対応困難	警察	R6	要望をいただいた時と現状を比べると交通量等も変わっていないため設置は困難	R6	×	●					
完了	13	市道つつじが丘南29号線 市道つつじが丘南25号線	南4番町	車が見えにくい。公園から来る車が多い		チラシを全戸配布して住民に注意喚起	地域	R6	対応済	R6	○				●		
完了	14	市道つつじが丘南51号線 市道つつじが丘南55号線	南6番町	生活道路であるが、スピードを出してくる車が多い		チラシを全戸配布して住民に注意喚起	地域	R6	対応済	R6	○				●		
完了	15	市道つつじが丘北9号線	南8番町	車、人が見えにくい		チラシを全戸配布して住民に注意喚起	地域	R6	対応済	R6	○				●		
	16	市道つつじが丘南5号線	南1番町の公園付近の道路	大人数の生徒が登校するため、車が通る際には危険	グリーンベルトの設置	白線の設置	名張市(維持管理)	R7	対応予定	R7	△	●					

対策一覧表【令和7年度実施】

【すずらん台小学校】		合同点検実施日: 令和6年8月2日							箇所数	対策箇所数	完了	困難	実施予定			
									8	8	8	0	0			
番号	路線名	住所・箇所名	通学路の状況・危険の内容	要望及び点検内容	対策内容	事業主体	対策決定年度	進捗状況	実施時期	対応済 要継続 予定 困難 不要	○ ◇ △ × —	対策区分				
												ハード整備	取締・規制	草木	注意喚起	ルート変更等
完了	1	市道すずらん台4号線	すずらん台東2番町1付近のT字路	少しカーブになっており、下からのぼってくる車のスピードがそのままの速があり、ヒヤットとする	飛び出し坊やの設置など	飛び出し坊やの設置検討	PTA	R5	設置済	R5	○	●				
完了	2	市道すずらん台63号線	スポーツランド(7号公園)※東3番町	「スポーツランド」と表記してある支柱風の看板が腐ってきており、ぐらついている	支柱の補強など	看板の取替	名張市(維持管理)	R5	対応済	R5	○	●				
完了	3	市道すずらん台69号線	すずらん台9号公園の出入り口付近※東3番町	分団の集合場所になっているが、朝夕にスピードを出す車が多く危険	飛び出し坊やの設置など	飛び出し坊やの設置検討	PTA	R5	設置済	R5	○	●				
完了	4	市道すずらん台26号線	直線道路に出る一旦停止(T字路)のところ(すずらん台西3番町)	直線道路に出る一旦停止の線が消えかかっている	停止線の塗りなおし	停止線の塗り直し	警察	R5	対応済	R5	○	●				
完了	5	市道すずらん台中央線と市道すずらん台33号線交差	名張市すずらん台西3番町231付近交差点	「止まれ」がうすくなっている	塗り直し	「止まれ」の塗り直し	警察	R6	対応済	R6	○	●				
完了	6	市道すずらん台3号線と市道すずらん台41号線の交差	名張市すずらん台東2番町40付近交差点	「止まれ」がうすくなっている	塗り直し	「止まれ」の塗り直し	警察	R6	対応済	R6	○	●				
完了	7	市道すずらん台1号線と市道すずらん台22号線の交差	名張市立すずらん台西2番町100付近交差点	「止まれ」がうすくなっている	塗り直し	「止まれ」の塗り直し	警察	R6	対応済	R6	○	●				
完了	8	市道すずらん台中央線	すずらん台口バス停～すずらん台西1番町バス停間カーブ 西1番町～西3番町バス停カーブ	直近で事故あり	注意喚起	看板設置の検討 センターライン外側線、カーブ手前の白線の塗りなおし	名張市(維持管理)	R6	対応済(区画線の復旧を実施)	R6	○	●				

対策一覧表【令和7年度実施】

【梅が丘小学校】 合同点検実施日：令和7年8月22日

箇所数	対策箇所数	完了	困難	実施予定
13	18	15	2	1

完了	番号	路線名	住所・箇所名	通学路の状況・危険の内容	要望及び点検内容	対策内容	事業主体	対策決定年度	進捗状況	実施時期	対応済 要継続 予定 困難 不要	○ ◇ △ × ー	対策区分						
													ハード整備	取締・規制	草木	注意喚起	ルート変更等	指導	
完了	ソフト面 対応①	市道梅が丘北2の6号線	北3番町公園の曲がり角	車がスピードを出して危険	運転者への注意喚起、カーブミラーの設置 (公園の南東の角)	カーブミラーの設置	名張市(維持管理)	R5	カーブミラーの設置基準に照らし、設置不可	-	×	●							
						児童への交通指導	学校		交通指導	継続中	◇						●		
完了	1	市道大屋戸短野線	梅が丘南2番町信号の交差点南西側歩道	大雨の時、排水の処理ができず水があふれて危険である	排水処理の能力をあげる (側溝の点検・掃除で改善するか確認する)	駐車場から砂が出ないように所有者に指導	名張市(維持管理)	R5	駐車場から砂が出ないように所有者に指導	R5	○							●	
完了	2	市道大屋戸短野線	梅が丘のメイン通りとナウラ駐車場前の道路が交わるT交差点	見通しが悪く、接触事故の可能性あり	運転者への注意喚起・歩行者への注意喚起・カーブミラーの設置	カーブミラーの設置	名張市(維持管理)	R5	カーブミラーの設置基準に照らし、設置不可	-	×	●							
						交差点マーク(T字)の設置		R5	対応済	R5	○	●							
完了	3	市道大屋戸短野線	西公園から北番地方面へ渡る際の道	カーブミラーが設置されているが短野から走ってくる車からはカーブになっているため見通しが悪い	子どもの急な飛び出しに注意が必要だということを感じてもらえるよう運転者へ注意喚起	交差点注意の路面標示の設置	名張市(維持管理)	R5	対応済	R5	○	●							
完了	4	市道梅が丘北4の2号線	北4番町梅の木公園付近や曲がり角	車がスピードを出して危険	運転者への注意喚起	交差点注意の路面標示の設置	名張市(維持管理)	R5	対応済	R5	○	●							
完了	5	市道大屋戸短野線	コンビニエンスストア前の大通りの交差点	西から下ってくる車が横断歩道に手前に歩行者がいても止まらない	横断旗の設置、運転者への注意喚起	横断旗の設置	学校	R5	対応済	R5	○	●							
完了	6	市道梅が丘北中央線	北2番町232付近の歩道の緑石とグレーチング	歩道の切れ目の緑石がボロボロになっていてグレーチングが剥き出しなので危ない	緑石の修繕	緑石、グレーチングの補修	名張市(維持管理)	R5	対応済	R5	○	●							
完了	7	市道梅が丘北3号線	裏S字坂から梅が丘に登る坂を上がって学校までの通学路	道幅が狭く、朝は、裏S字坂へ向かう車がスピードを出して危険	運転者への注意喚起	スクールゾーン又は速度落とせの路面標示設置	名張市(維持管理)	R5	対応済	R5	○	●							
完了	8	市道梅が丘北中央線	バス回転場の出入り口(曲がり角)	車がスピードを出して危険	運転者への注意喚起	反射鏡又は側線を引く等の対応を検討	名張市(維持管理)	R5	対応済(歩道に「歩道」の路面標示し車道と歩道区分を明確にした)	R6	○	●							
完了	9	市道大屋戸短野線と梅が丘北3の10号線	オークボフーズ前の十字路	オークボフーズの曲がり角で車が飛び出してくる	運転者への注意喚起	回覧板で住民に注意喚起	地域	R6	地域のたよりにて注意喚起	R6	○				●				
完了	10	市道梅が丘南中央線	梅が丘幼稚園前のバス通り	道を非常に加速して走行する車両を見かける	標識の設置、運転者への注意喚起、歩行者への注意喚起	回覧板で住民に注意喚起	地域	R6	地域のたよりにて注意喚起	R6	○				●				
完了	11	市道大屋戸短野線と梅が丘北1の3号線	コンビニ前の十字路	梅小の門を左に曲がりコンビニの交差点に差し掛かる横断歩道前で、一旦停止せずに発進する車が多い	運転者への注意喚起、歩行者への注意喚起	回覧板で住民に注意喚起	地域	R6	地域のたよりにて注意喚起	R6	○				●				
						交通指導	学校	R6	交通指導	継続中	◇						●		
完了	12	市道梅が丘北1の1号線	運動場西門から出た交差点	スピード出しすぎの車がいる	運転者への注意喚起、歩行者への注意喚起	交通指導	学校	R7	対応済	R7	○								●
						啓発チラシの回覧	地域	R7	対応済	R7	○					●			
						パトロール	警察	R7	対応予定	R7	△	●							

対策一覧表【令和7年度実施】

		箇所数		対策箇所数		完了		困難		実施予定								
		5		7		6		1		0								
番号	路線名	住所・箇所名	通学路の状況・危険の内容	要望及び点検内容	対策内容	事業主体	対策決定年度	進捗状況	実施時期	対応済 要継続 予定 困難 不要	対策区分							
											ハード整備	取締・規制	草木	注意喚起	ルート変更等	指導		
完了	ソフト面 対応①	市道池之谷中央線	名張市子どもセンター付近の交差点 (百合が丘西2番町)	カーブ後の直線道路で両方向からの車が 非常に多い	横断歩道の設置等	横断歩道の設置を検討	警察	-	横断児童がわずかであるため、横断歩道設 置困難	-	×	●						
																		学校
完了	(継続) I	市道広坊青蓮寺線 市道檀青蓮寺線	南百合が丘集会所～青蓮寺261付 近	幅員が狭いにもかかわらず交通量が多い ため、歩行者が危険	歩道等の設置及びグリーンベルトの設置	広坊青蓮寺線：路側整備及びグリーン ベルトの設置 檀青蓮寺線：歩道整備	名張市(道路河川)	H24～	広坊青蓮寺線：R2年度整備完了 檀青蓮寺線：R4年度工事完了	H24～R4	○	●						
完了	1	市道百合が丘東6番町 の8号線	名張市百合が丘東6番町と東8番町 の境で、バス通りに当たる交差点	・標識はないが、見通しが悪いうえ、少し道 幅が狭い ・朝は、通勤の車どおりが多い	飛び出し坊や等の注意喚起するものが必要	飛び出し坊やの設置は場所の関係で難し いため、一戸ずつ注意喚起のチラシの配付 を検討	地域	R5	対応済	R5	○				●			
						旗当番の実施を検討	PTA	R5	対応済	R5	○						●	
完了	2	市道池之谷中央線と百 合が丘西3の4号線の交 差	百合が丘西3番町154番地南の歩 道	歩道が車両通行帯に傾斜しており、自然に 歩くと、車両通行帯を歩いてしまう危険が ある	道路の補修をお願いしたい。	現地確認後、対応を検討	名張市(維持管理)	R6	対応済	R6	○	●						
完了	3	市道広坊青蓮寺線	南百合が丘(赤目三叉路)から南百 合が丘入口	道幅がせまいが交通量が多い。	青蓮寺水車小屋から途中までは「歩車道分 離柵」を設置していただいた。途中からグリー ンベルトになっているが、「歩車道分離柵」の 設置をお願いしたい。	用地取得困難なため、試験的にポール を設置	名張市(維持管理)	R6	対応済	R6	○	●						

対策一覧表【令和7年度実施】

【名張中学校】 合同点検実施日:令和7年7月23日

箇所数	対策箇所数	完了	困難	実施予定
6	10	6	3	1

番号	路線名	住所・箇所名	通学路の状況・危険の内容	要望及び点検内容	対策内容	事業主体	対策決定年度	進捗状況	実施時期	対応済 要継続 予定 困難 不要	○ ◇ △ × —	対策区分					
												ハード整備	取締・規制	草木	注意喚起	ルート変更等	指導
完了	ソフト面 対応①	県道691号線	名張川漁業協同組合前 県道691号線 名張運動公園方面へのT字交差点	・横断歩道が片側にしかない ・比奈知～赤坂の道路の交通量が多く、横断歩道で停車するドライバーが少ない	・信号を設置してほしい ・横断歩道を両側に設置してほしい	警察	-	・現状円滑に通行できているため、信号の設置の必要性低い ・横断歩道の両側設置は危険性が高まるため新規設置見送り	-	×	●						
																	生徒への交通指導
完了	1	市道榑町東町線	名張市東町内、東町中川原線と旧初瀬街道の交差点	・名張街道から名張駅方面へのショートカットをする車が多く、交通量が多い ・左右確認をせずに交差点に進入する車が多い、大変危険。	カーブミラーと啓発看板の設置	学校	R5	生徒への交通指導	継続中	◇						●	
完了	2	市道平尾蔵持線と市道坊垣後出線と市道桜ヶ丘19号線の交差	名張市希中央 憩いの里ケアホーム前 平尾蔵持線と坊垣後出線と桜ヶ丘19号線の交差点	吉野家方面からの車が止まらずに交差点に進入することがあり、危険である	優先道路を明示し、併せて「止まれ」標識の設置	名張市(維持管理)	R6	警察と協議しながらセンターライン等の路面標示を設置	R6	○	●						
					対応不可	警察	R6	対応不可。市の対策により改善	R6	×	●						
完了	3	市道大屋戸短野線	名張市大屋戸 杉谷神社前道路	自転車で坂を下ったところにグレーチングがあるため、たいへんすべりやすく転倒事故が起きている	グレーチングにすべり止め塗装を施してほしい	名張市(維持管理)	R7	要望箇所のグレーチングは、令和6年度の横断側溝整備工事で側溝蓋を改修しておりすべり止め対応のグレーチングとなっているので対応不要	R7	×	●						
					生徒への交通指導	学校	R7	生徒への交通指導	R7	◇						●	
完了	4	市道鴻之巣中央公園線	名張市夏見 メイハスタジアム前道路	自転車で坂を下ったところにグレーチングがあるため、たいへんすべりやすく転倒事故が起きている	グレーチングにすべり止め塗装を施してほしい	名張市(市民スポーツ室)	R7	すべり止め、塗装等の検討	R7	○	●						
					生徒への交通指導	学校	R7	生徒への交通指導	R7	◇						●	
5	県道名張青山線	県道名張青山線と富貴ヶ丘中央2号線の交差点付近	交通量が多く、歩道がないため危険である	歩道を設置してほしい	歩道の整備	三重県	R7	R8年度に測量・設計予定	R8	△	●						

対策一覧表【令和7年度実施】

【赤目中学校】 合同点検実施日：令和7年8月27日

箇所数	対策箇所数	完了	困難	実施予定
14	15	11	2	2

完了	番号	路線名	住所・箇所名	通学路の状況・危険の内容	要望及び点検内容	対策内容	事業主体	対策決定年度	進捗状況	実施時期	対応済 要継続 予定 困難 不要	○ ◇ △ × —	対策区分					
													ハード整備	取締・規制	草木	注意喚起	ルート変更等	指導
完了	ソフト面 対応①	市道青蓮寺名張線	百合が丘 醍醐前の交差点	交通量が多く、登校時に小中学生、近大高専生が同時間帯に通学	交通安全教室の実施で指導の徹底	交通指導	学校	R5	継続実施	R5	◇							●
完了	(継続) I	県道赤目滝線	赤目町相楽地内 (学校から相楽方面川沿い)	道路脇に水路があり交通量も多く危険	溝蓋の設置要望 現地確認、水路の管理を確認	水路への転落防止対策を検討する	三重県	R1	外側線を少し内側(車道側)に引き直し路肩部分を通行できる歩道幅を確保	R1~	○	●						
						交通指導	学校	R1	交通指導	継続中	◇							●
完了	(継続) II	市道青蓮寺名張線	百合が丘の坂(R165から)	歩道が木の根でこぼこしている	歩道を平にほしい	凹凸の大きいところから修繕	名張市(維持管理)	継続	年次的に実施中	継続中	◇	●						
完了	(継続) III	国道165号線	百合が丘交差点からビバホーム前 道路(国道165号線)	現在使用している通学路が住宅開発等で車の量が増えたが、道路が狭く、自転車の車輪が落ち、怪我をする生徒がいる	南側歩道を自転車通行可能とし、ガードレールの設置希望	通学路の変更を検討	学校	R3	検討中	継続中	◇						●	
完了	1	県道赤目滝線	学校前の道路河川側	草が道にまではみ出てきている	草刈りをしてもらいたい	除草	三重県	R5	対応済	R5	○		●					
完了	2	市道広坊青蓮寺線	市道広坊青蓮寺線	マンホールの蓋が滑る	滑らない蓋に交換	集落排水マンホール及び雨水マンホール蓋があり何らかの滑らないように措置を取る(集落排水マンホール:下水道維持室の管理、雨水マンホール:維持管理室の管理)	名張市 (下水道維持室) (維持管理室)	R5	対応済	R5	○	●						
完了	3	国道165号線	福持酒店~旧錦生小学校	歩道に草木が伸びていて自転車の転倒が多い	草刈りをしてもらいたい	除草	三重県	R5	対応済	R5	○		●					
完了	4	国道165号線結馬内垣内1号交差付近	結馬地内国道165号線歩道水田側	約70m間にガードパイプが設置されていないため、歩行者等の転落事故が発生している	ガードパイプの設置	転落防止柵の設置	三重県	R6	対応済	R7	○	●						
完了	5	市道広坊青蓮寺線	南百合が丘から赤目中学校へ向かう道	自転車通学の際、カーブで車が見えず危険	カーブミラーの設置	側線の引き直し	名張市(維持管理)	R6	対応済	R6	○	●						
	6	市道広坊青蓮寺線	青蓮寺三叉路(福田ぶどう園 巨峰店付近)	すみれが丘方面に主線道があるが、通学時には百合が丘から165号線に向かう交通量の方が多い。そのため、車と並走する際にウィンカーを確認して道を渡る状況が危険である。	三叉路の主線道を学校側(165号線に向く側)に変更し、自転車通行帯を付けてほしい。すみれ側からは一時停止にしていきたい。	地域と調整し、要望書を提出	学校	R7	対応予定	R7	△						●	
完了	7	市道檀青蓮寺線	青蓮寺付近(坂を下った歩道)	ガードレールを設置していただいたため、歩道を自転車で走る際に、段差があり危険。下り坂で段差を減速して回避しようとすると砂で滑り危険。それを回避して車道を通行するが、車道が狭く危険。自損事故多数。	段差をなくす。砂利がたまるので溜まらないようにくぼみをなくす。	段差解消の修繕	名張市(維持管理)	R7	対応済	R7	○	●						
	8	市道瀬古口中央線	瀬古口(近鉄線高架下)	高架下がトンネルで横が溝になっていて、車も通る場所のわりに道幅が狭く危険。	大型のグレーチングを設置してほしい	生徒への交通指導	学校	R7	対応予定	R7	△							●
困難	9	市道赤目ハイツ中央線	赤目(新川団地)	新川団地を通り抜けて赤目地区に帰る人が多いのですが、新川団地にカーブミラーが少なく危険です。	カーブミラーの設置	設置基準を満たさないため対応困難	名張市(維持管理)	R7	対応困難	R7	×	●						
困難	10	市道檀青蓮寺線	赤目保育所付近	車が通る際危険	グリーンベルトの設置	道路拡幅により歩行スペースが確保されているため対応困難	名張市(維持管理)	R7	対応困難	R7	×	●						

対策一覧表【令和7年度実施】

		箇所数		対策箇所数		完了		困難		実施予定							
		9	14	8	5	1											
番号	路線名	住所・箇所名	通学路の状況・危険の内容	要望及び点検内容	対策内容	事業主体	対策決定年度	進捗状況	実施時期	対応済 要継続 予定 困難 不要	対策区分						
											ハード整備	取締・規制	草木	注意喚起	ルート変更等	指導	
完了	ソフト面 対応①	市道桔梗が丘5の45号線	桔梗が丘5番町4街区 谷本石材前 交差点と桔梗交差点の間の一時停止線のある交差点(横断歩道あり、 桔中の自転車通学路)	変則的な交差点(2つ道がバス路線にあ たっている)で、停止線から左側の見通し が悪い。過去に小学生が自転車自動車 と接触(情報提供の看板が出ていた)今年 度中学生も自転車接触(2人とも運転手 に叱責されている。)	注意喚起の看板(カーブミラーを見る。必ず 一旦停止をする)一旦停止の線の場所をもう 少し後ろにする。	警察	R4	病院側から曲がってくる車の停止線でもあるた め、今の位置がベスト	R4	×	●						
					交通指導	学校	R4	交通指導	継続中	◇							●
完了	ソフト面 対応②	市道名張駅桔梗が丘線	桔梗が丘4番町4街区の交差点 (パンリッチ付近)	脇道が鋭角になっており、出てきた車が見 えづらく、接触しそうになる	横断歩道の設置	警察	R2	設置の検討⇒設置困難	—	×	●						
					停止線の位置変更	警察	R4	停止線を1m程下げて引き直し済	R4	○	●						
					パトロールの実施	警察	R4	パトロール	継続中	◇		●					
					回覧等で注意喚起	地域	R4	対応中	R4	◇			●				
困難	(継続) I	市道桔梗が丘61号線	桔梗が丘中学校前 (正門入り口前)	正門前から、道路を横断する生徒が多く交 通量も多い。	横断歩道の設置	警察	R4	100~150名程度の利用が見込まれると のことで本部に横断歩道の設置を上申 予定	—	×	●						
困難	(継続) II	国道165号線	やまうちクリーニング店角	桔梗が丘南方面へ自転車通学する生徒がR16 5号線を渡る信号交差点(ローソソ角)へ行く道 が狭く、カーブしている。車両の通行多く危険。安全 確保のためには、中学校から整備された歩道 を通り、R165号線を渡ることが最も安全	国道165号線に信号、横断歩道設置、設定が必要 である。(やまうちクリーニング店角) (桔梗が丘6番町~5番町)	警察	R4	設置検討⇒設置不可 ・下りのため停止距離が長くなる ・4車線で横断距離が長い	—	×	●						
完了	(継続) III	市道里八幡工業団地線	桔梗が丘西1番町から蔵持里地区 内の階段	桔梗が丘西1番町から蔵持里地区内の階段を降り、 車道を横切って歩道に出る生徒がいる。車道 には横断歩道がなく、登校時は八幡工業団地へ 向かう通勤車両が多く通るため横断がとても危 険。	横断歩道の設置が必要である	警察	R4	カーブのため、制動距離の関係で横断歩道の 設置は困難	—	×	●						
					交通指導	学校	R4	交通指導	継続中	◇							●
	(継続) IV	国道165号線	165号線にかかる歩道橋	赤さびが目立つ。橋に書かれている文字 が読めず、読めない。(字が間違っている)中 学生の登下校にしか使われていないから か、手入れされていない。	ペンキを塗るなど、もう少し手入れがされてい ないと、安全点検もされていないように感じる か、手入れされていない。	三重県	R4	歩道橋については、5年に1回法定点検を 実施 ・直近は令和3年10月に実施済で、構造に ついては問題なしとの結果	R5以降	△	●						
完了	(継続) V	市道桔梗が丘西原町線ほ か	桔梗2の交差点から校門 までの通学路(自転車用の)	上記の歩道橋の北側の登り口は、歩道に 安全なゆとりがなく(1m未満)、自転車を通 るのは危険。	桔梗2の交差点をわたったらローソン北側の 道を通るのを通学路に指定してはどうか	学校	R4	通学路の変更を検討	R4	○						●	
完了	1	市道名張駅桔梗が丘線 と市道桔梗が丘4の11号 線の交差	名張市井上歯科前交差点(名張市桔 梗)	自転車横断するとき、車とぶつかりそう で危険	交通指導、飛び出し注意看板等の設置	学校	R6	交通指導	継続中	◇							●
完了	2	市道緑が丘11号線	名張市緑が丘東29付近三叉路	朝、交通量が多くなるが、道路の幅が狭く 歩道もないため、自転車や徒歩で通学中 の生徒との接触の危険性が高い	道幅を広げ歩道を設置 注意喚起の看板の設置 カーブミラーの増設か移動	名張市(維持管理)	R6	対応済	R6	○	●						

対策一覧表【令和7年度実施】

番号	路線名	住所・箇所名	通学路の状況・危険の内容	要望及び点検内容	対策内容	事業主体	対策決定年度	進捗状況	実施時期	対応済 要継続 予定 困難 不要	○ ◇ △ × -	対策区分					
												ハード整備	取締・規制	草木	注意喚起	ルート変更等	指導
完了	ソフト面 対応①	市道旧県道上野名張線	名張市西田原地区～東田原地区に かけての農道	登校時、通勤の自動車が抜け道として利 用し、スピードが速く危険	減速するよう注意喚起の看板を設置してほし い	名張市(維持管理)	-	物理的な対応は難しい	-	×	●						
					交通指導	学校	R5	交通指導	継続中	◇						●	
困難	継続Ⅰ	市道西原開拓線	西原町 (ダイソー前の信号)	交通量が多く、右折車が無理に右折して 生徒の横断が危険	・右折信号の設置 ・信号機の時間の延長	名張市(道路河川)	R1～	ダイソー側の用地取得困難	R5	×	●						
					・右折信号の設置 ・信号機の時間延長は不可	警察	-	右折レーンの設置後右折矢印信号設置を 検討	-	×	●						
困難	継続Ⅱ	市道西原開拓線	モリシマ前からグリーンピア前	・道路が狭く、交通量が多い ・道路が冠水することがある ・道路にワダチができており、雨天時等 には水はねが起り歩行者が大変危険	・道幅の拡張及びワダチの解消、歩道の整備 ・排水の整備	名張市(道路河川)	R1	R2より工事着手 継続Ⅰと合わせた整備を予定	R2～	◇	●						
					雨水排水路の整備	名張市(維持管理)	R1	完了	R1	○	●						
					・傷んでいる道路を修復(歩車道境界ブロック・L 型街渠の補修)	名張市(維持管理)	R4	完了	R4	○	●						
	継続Ⅲ	市道新田南古山線	うぐいす台入り口から南古山	道が狭い所と広いところが点在し交通量も 多い	・通学路であり注意喚起の表示設置 ・未整備区間の道幅の拡張及びワダチの解 消、歩道の整備	名張市(道路河川)	H29～	一部工事完了 歩道の工事実施中 道路用地取得に向け交渉中	継続実施中	△	●						
完了	継続Ⅳ	市道北部中央線	東田原コリドールロードのカーブ	交通量が多く、スピードを出してくる車が カーブで見えにくい	注意喚起の看板設置	学校	R4	通学路選択肢拡充 J-ONE側の道路拡張後、登下校時の利用 を許可及び推奨 (生徒への指導を継続中)	継続実施中	◇					●		
						名張市(維持管理)	R4	対応済	R4	○	●						
	継続Ⅴ	市道西原上小波田線	北中裏門前市道・シヨクブン前	・軽トラックとともに廃棄された重機や軽ト ラックが放置され、その上に竹や木が伸び たまになっている ・登校時に車が来ても避けるスペースがな く非常に危険	伐採並びに放置車両等の撤去	地域 名張市(維持管理)	R4	対応済	R4	○		●					
						名張市(維持管理)	R4	地域と対応協議中	継続実施中	◇						●	
完了	1	市道西原開拓線	西原町 コスモス付近	交通量が多く、道幅が狭いうえに、側溝に 蓋がない	側溝蓋の設置	名張市(維持管理)	R6	対応済	R6	○	●						
困難	2	市道旧県道上野名張線 と市道西原開拓線の交差 点	さつき台の下 ハレノヒからの道と の交差点(名張市東田原)	幹線道路の抜け道になっており、朝は交通 量が多い道路	「止まれ」の停止線の設置	警察	R7	設置困難	R7	×	●						
					啓発看板の設置を検討 生徒への交通指導	学校	R7	対応予定	R7	△				●		●	

箇所数	対策箇所数	完了	困難	実施予定
8	15	9	4	2

【全体】

箇所数	対策箇所数	完了	困難	実施予定
226	326	216	62	48

対策区分					
ハード整備	取締・規制	草木	注意喚起	ルート変更等	指導
204	21	11	30	11	50

【対策区分の説明】

- ・ハード整備: 道路等の整備
- ・取締・規制: 警察による取締り等
- ・草木: 草木類の除去
- ・注意喚起: 通学路看板等設置による注意喚起
- ・ルート変更: 通学路の変更検討
- ・指導: 児童生徒への交通指導