

保育所耐震診断実施結果

平成 21 年 10 月 31 日現在

保育所名	建物名称	構造・階数	面積 (㎡)	Is 値
蔵持保育所	保育室棟	鉄筋コンクリート造 平家建て	343.0	1.44
	遊戯室棟	鉄筋コンクリート造 平家建て	112.0	1.94
大屋戸保育所	保育室棟	鉄筋コンクリート造 平家建て	342.5	1.66
西田原保育所	保育室棟	鉄筋コンクリート造 平家建て	585.0	1.58
東部保育所	保育室棟	鉄筋コンクリート造 平家建て	507.5	1.44
	遊戯室棟	鉄筋コンクリート造 平家建て	101.5	1.99
比奈知保育所	保育室棟	鉄筋コンクリート造 平家建て	703.0	1.46
錦生保育所	保育室棟	鉄筋コンクリート造 平家建て	579.4	1.40
昭和保育所	昭和 56 年 6 月 1 日以降に建築確認を受けているため、耐震診断対象外。			
名張西保育所				
薦原保育所				
滝之原保育所				
赤目保育所				
桔梗が丘保育所				
国津保育所				
箕曲保育所				

【診断結果公表の解説】

Is 値とは構造耐震指標で建物の構造的な耐震性能を評価する指標です。

Is 値 0.3 未満は ” 劣る ” 0.30 以上 ~ 0.5 未満は ” やや劣る ” 0.7 以上は ” 良好 ”

- ・ Is 値 0.3 未満とは、震度 6 強程度の地震で倒壊または崩壊する危険性が高い。
- ・ Is 値 0.3 以上 ~ 0.6 未満とは、震度 6 強程度の地震で倒壊または崩壊する危険性がある。
- ・ Is 値 0.6 以上とは、震度 6 強程度の地震で倒壊または崩壊する危険性が低い。