

幼稚園耐震診断実施結果

平成 22 年 11 月 13 日現在

保育所名	建物名称	構造・階数	面積 (㎡)	Is 値
名張幼稚園	保育室棟	鉄筋コンクリート造 1 階建て	628.0	1.06
	管理棟	鉄筋コンクリート造 1 階建て	163.0	1.26
桔梗が丘南幼稚園	保育室棟	鉄筋コンクリート造 1 階建て	320.0	0.77
	管理棟	鉄筋コンクリート造 1 階建て	312.0	1.34

【診断結果公表の解説】

Is 値とは構造耐震指標で建物の構造的な耐震性能を評価する指標です。

Is 値 0.3 未満：劣る 0.3 以上～0.5 未満：やや劣る 0.7 未満：良好

- ・ Is 値 0.3 未満 ：震度 6 強程度の地震で倒壊または崩壊する危険性が高い。
- ・ Is 値 0.3 以上～0.6 未満 ：震度 6 強程度の地震で倒壊または崩壊する危険性がある。
- ・ Is 値 0.6 以上 ：震度 6 強程度の地震で倒壊または崩壊する危険性が低い。