

令和5年度通学路合同点検実施状況

名張小学校	箇所数	対策箇所数	完了	困難	実施予定
	13	19	5	5	9
蔵持小学校	箇所数	対策箇所数	完了	困難	実施予定
	5	10	4	2	4
薦原小学校	箇所数	対策箇所数	完了	困難	実施予定
	12	21	16	0	5
比奈知小学校	箇所数	対策箇所数	完了	困難	実施予定
	0	0	0	0	0
美旗小学校	箇所数	対策箇所数	完了	困難	実施予定
	8	15	6	6	3
箕曲小学校	箇所数	対策箇所数	完了	困難	実施予定
	4	6	1	2	3
錦生赤目小学校	箇所数	対策箇所数	完了	困難	実施予定
	12	22	6	3	13
桔梗が丘小学校	箇所数	対策箇所数	完了	困難	実施予定
	2	5	2	3	0
桔梗が丘南小学校	箇所数	対策箇所数	完了	困難	実施予定
	3	6	5	1	0
桔梗が丘東小学校	箇所数	対策箇所数	完了	困難	実施予定
	6	11	6	2	3
つつじが丘小学校 南中学校	箇所数	対策箇所数	完了	困難	実施予定
	18	30	16	3	11
すずらん台小学校	箇所数	対策箇所数	完了	困難	実施予定
	4	4	4	0	0
梅が丘小学校	箇所数	対策箇所数	完了	困難	実施予定
	9	11	2	2	7
百合が丘小学校	箇所数	対策箇所数	完了	困難	実施予定
	3	5	2	1	2
名張中学校	箇所数	対策箇所数	完了	困難	実施予定
	2	3	1	1	1
赤目中学校	箇所数	対策箇所数	完了	困難	実施予定
	7	8	4	0	4
桔梗が丘中学校	箇所数	対策箇所数	完了	困難	実施予定
	7	13	5	5	3
北中学校	箇所数	対策箇所数	完了	困難	実施予定
	6	12	5	4	3
全体	箇所数	対策箇所数	完了	困難	実施予定
	121	201	90	40	71

対策一覧表【令和5年度実施】

【名張小学校】 合同点検実施日：令和5年8月1日

箇所数	対策箇所数	完了	困難	実施予定
13	19	5	5	9

番号	路線名	住所・箇所名	通学路の状況・危険の内容	要望及び点検内容	対策内容	事業主体	対策決定年度	進捗状況	実施時期	対応済 要継続 予定 困難 不要 ○ ◇ △ × -	対策区分					
											ハード整備	取締・規制	草木	注意喚起	ルート変更等	指導
完了	ソフト面 対応①	県道奈良名張線	南町(北佐商店前交差点)	速度超過の車が多く、現状の横断歩道を渡ると歩道がないため危険	取り締まり、パトロール、横断歩道の設置	警察	R5	署内で取り締まり、警戒の情報共有を行う	継続中	◇		●				
完了	ソフト面 対応②	市道平尾8号線	平尾(名張駅東口近く)	長谷商会横の道路から飛び出してくる車があり、歩行中の子どもと接触しないか心配	停止線の設置、パトロール	警察	R5	奥へ車の通り抜けができないことから該当道路から出てくる車は限られた人となるため、公共性の面から停止線の設置は難しい	R5	×		●				
					児童への交通指導	学校	R5	交通指導	継続中	◇						
完了	ソフト面 対応③	市道平尾蔵持線	桜ヶ丘 (キャッスル桜ヶ丘前の三叉路)	・標識はあるが、右折左折の優先順位がわかりづらい ・横断歩道がないため、通勤車と児童の登校が重なる危険	横断歩道の設置	警察	R5	歩道と歩道をつなぐ横断歩道は現在設置しておらず、交通量等通行状況から判断しても横断歩道の必要性は低いため設置不可	R5	×		●				
					児童への交通指導	学校	R5	交通指導	継続中	◇						
完了	(継続) I	市道榑町思案橋線	中町と榑町境の水路脇の道	落水の危険	落水防止のための対策		R3	区と相談のうえ、対応策を協議 ⇒景観、道幅等の観点から現時点(R4)では、手すり等はつけないとの区の判断 (市の対応：水路転落注意看板設置済)	—	—			●			
(継続) II	市道木屋町平尾線	えんむすび通り(中町)	横断歩道がなく、子どもたちが任意のタイミングで横断して危険	・横断歩道の設置 ・通学路表記	横断歩道の設置を検討	警察	-	歩行者が待機するスペースがないため、横断歩道の設置困難	—	×		●				
						学校	R3	交通指導	継続中	◇						●
						PTA	R3	ストップマークの設置	R5	△		●				
1	市道木屋町平尾線	元町(リバーナ前)	鳥居から交差点まで、交通量が多いが歩道が整備されていない	歩道の確保、整備	側溝を整備し、歩けるスペースを確保のため、外側線の設置を検討	名張市(維持管理)	R5	外側線設置予定	R5	△		●				
2	市道上下町線	柳原町(サンロード近く)	車両通行可となったため交通量が増え、スピードを出す車も多い	速度標識(徐行)の設置	標識の設置	警察	R5	30km規制の標識の設置場所がないため不可	R5	×		●				
						地域	R5	地域で検討	R5	△						
3	県道奈良名張線	松崎町 (市営駐車場～上久保病院)	歩道に駐車する車があると、車道を通らないといけない危険	歩道の設置、路側帯のカラー舗装	路側帯の部分的なカラー舗装	三重県	R5	実施予定	R5	△		●				
4	市道希中央3の6号線	希中央3番町(新築エリア)	スピードを出す車が多い	停止線の設置	停止線設置の検討	警察	R5	事故の発生状況がなく必要性が低いため、一時停止は新規では困難	R5	×		●				
					交差点マーク(T字)の設置を検討	名張市(維持管理)	R5	交差点マーク(T字)の設置予定	R5	△		●				
5	市道本町夏秋線	栄町 (小学校前～名張高校前歩道)	歩道の街路樹の周りの金枠が露出しており危険	街路樹周りの整備	補修	名張市(維持管理)	R5	補修予定	R5	△		●				
6	市道希中央1号線	希中央5番町 (フイズアートヘア前)	抜け道となっており、スピードを出す車が多い	歩道の確保(線が薄くなっているため、分かるようにしてほしい)	消えている外側線の塗り直し	名張市(維持管理)	R5	実施予定	R5	△		●				
7	市道市役所横線	丸之内(小学校プール前)	抜け道となっており、車両の通行がある	横断歩道の設置または歩道の線が薄いので分かるようにしてほしい	消えている外側線の塗り直し	名張市(維持管理)	R5	実施予定	R5	△		●				
8	市道本町夏秋線	丸之内(小学校前歩道)	街路樹により歩道ブロックが浮き上がっている	歩道ブロックの段差解消	街路樹を根切りし、補修	名張市(維持管理)	R5	補修予定	R5	△		●				

対策一覧表【令和5年度実施】

【蔵持小学校】 合同点検実施日：令和5年8月28日

箇所数	対策箇所数	完了	困難	実施予定
5	10	4	2	4

番号	路線名	住所・箇所名	通学路の状況・危険の内容	要望及び点検内容	対策内容	事業主体	対策決定年度	進捗状況	実施時期	対応済 要継続 予定 困難 不要 ○ ◇ △ × ー	対策区分						
											ハード整備	取締・規制	草木	注意喚起	ルート変更等	指導	
完了	ソフト面 対応①	市道東町桔梗が丘線	春日神社～桔梗が丘駅間道路	・登校時の交通量が多い ・歩道が狭いため、自動車が対向する際、歩行児童と接触する恐れあり	・ガードレール、ボールの設置 ・歩道グリーンゾーンの拡幅	名張市(維持管理)	R3	対応済	R3	○	●						
							R4	地域で合意形成してもらえば設置を進められるが、現時点では不可	R4	×	●						
							交通指導	学校	R4	交通指導	継続中	◇					●
完了	(継続) I	市道町田橋芝出線	蔵持小学校グラウンド門付近	道幅が狭いため、歩行児童と自動車と接触する恐れあり	時間制一方通行	警察	R3	対応不可	R3	×		●					
							市道赤坂夏秋橋線延長工事中	名張市(道路河川)	R3	市道赤坂夏秋橋線開通	R4	○	●				
							交通指導	学校	R4	交通指導	継続中	◇					●
1	市道赤坂夏秋線	蔵持町原出地内交差点	交差点が複雑で、交通量も多い	信号の設置	警察	R5	本部へ報告済も設置は未定 他の安全対策として、標識の増設、標示の改良を検討	R5	△	●							
						安全対策として、市道東町桔梗が丘線の「止まれ」標示がされている2箇所の手前に減速を促す路面標示の設置	名張市(維持管理)	R5	実施予定	R5	△	●					
2	市道里夏秋線	蔵持町里交差点から緑が丘地区内(こがね地蔵にかける道)	側溝が深く危険	側溝の蓋の設置	名張市(道路河川)	R5	R6年度測量設計予定 R7年度以降工事予定	R7以降	△	●							
3	市道里夏秋線	長慶寺の坂	長慶寺の坂が急なため、冬場に道が凍った際に滑り危険	通学路の変更を検討	学校	R5	検討	R5	△					●			

対策一覧表【令和5年度実施】

番号	路線名	住所・箇所名	通学路の状況・危険の内容	要望及び点検内容	対策内容	事業主体	対策決定年度	進捗状況	実施時期	対応済 要継続 予定 困難 不要 ○ ◇ △ × 一	対策区分					
											ハード整備	取締・規制	草木	注意喚起	ルート変更等	指導
											12	21	16	0	5	
完了	ソフト面 対応①	県道山添桔梗ヶ丘線 八幡1300-9手前 (785号線、昭和電工マテリアルズ株式会社名張市事業所前交差点)	交通量が多く歩行者用信号がない	横断歩道に歩行者用信号を設置	歩行者用信号がない2箇所について設置	警察	R2以降	歩行者用信号設置済	R4	○	●					
			歩行者用信号の青信号の時間が短い	青信号の時間帯を長くしてほしい	青信号の時間帯を長くすると他への影響があるため、学校で検討	学校	R5	交通指導	継続中	◇						●
完了	ソフト面 対応②	さつき台団地内	路上駐車が多く、子どもが歩いている時、走行している車に接触しそうな	注意喚起	注意喚起	地域	R5	注意喚起を引き続き行う	R5	◇				●		
完了	ソフト面 対応③	県道上笠間八幡名張線 蕨原公園付近交差点	横断歩道を渡るときに止まってくれない車がある	注意喚起	パトロール実施	警察	R5	パトロールの継続実施	R5	◇	●					
完了	(継続) I	市道夏秋八幡線 「蕨原市民センター前」バス停前道と通学路が合流するところ	道幅が広くなり、スピードを出して走行する車が増えたため、危険	ポールの設置希望	ポールの設置	名張市(道路河川)	R4	ガードレールの設置	R4	○	●					
					飛び出し坊やの設置	学校	R4	設置済	R4	○			●			
(継続) II	県道上笠間八幡名張線 荒田橋付近	荒田橋付近	・幅員が狭く交通量が多い ・橋の欄干が低い ・歩行者専用レーンが狭い	・歩道の設置 ・路側帯をカラーにしてほしい ・横断歩道の再舗装 ・減速を促す看板の設置	バイパスを計画中	三重県		事業実施中	実施中	△	●					
					グリーンベルトを検討		R2	実施済	R2	○	●					
					横断歩道の塗り直し	警察	R2	舗装済	R2	○	●					
(継続) III	県道上笠間八幡名張線 名張市蕨生橋付近	名張市蕨生橋付近	・幅員が狭く交通量が多い ・橋の欄干も低く、橋の上に砂利がある ・歩道が狭く、対向する際に危険 ・歩道スペースがなく、路肩も崩れかけている	・広くしてほしい ・橋を新しくしてほしい ・整備してほしい	バイパスを計画中	三重県		事業実施中	実施中	△	●					
					外側線の塗り直し		R2	実施済	R2	○	●					
					路肩の補修		R5	その都度補修を行う	R5	○	●					
(継続) IV	県道奈良名張線 名張市蕨生304(前の道路)	郵便局前の幅員が狭い	道幅を拡張してほしい		バイパスを計画中	三重県		その都度補修を行う	実施中	△	●					
					スクールゾーンの表示		R2	実施済	R2	○	●					
(継続) V	市道西田原美野原線 西田原公民館付近	西田原公民館付近	道路幅が狭いが交通量が多く車との接触の危険がある	道路幅を広げて歩行者の安全を確保	路肩の整備を行い道路幅を確保し、歩行者帯を設ける	名張市(道路河川)	R3	R4年度測量設計 R4年度～工事予定	R4～R6	△	●					
(継続) VI	市道白土石神線 はなの里からさつき台へ上がる坂道	はなの里からさつき台へ上がる坂道	出勤時や帰宅時にもすこいスピードで走り来ているため大変危険	近所の施設や工場に声かけ	近くの事業者へ注意喚起	学校	R4	検討	R5以降	△				●		
					交通指導	学校	R4	交通指導	継続中	◇						●
完了	1	市道西田原美野原線 西田原から蕨原公園にかけて	草が伸びて、歩くのに大変邪魔になり危険(特に6、7、9月)	草刈りを早い時期に行ってほしい	年2回草刈り実施	三重県	R5	実施済	R5	○		●				
完了	2	市道山添桔梗ヶ丘線 さつき台から蕨原公園にかけて	草が伸びて、歩くのに大変邪魔になり危険(特に6、7、9月)	草刈りを早い時期に行ってほしい	年2回草刈り実施	三重県	R5	実施済	R5	○		●				
完了	3	県道上笠間八幡名張線 中山神社前交差点	新しく出来た道が2車線で元からの道路(1車線)に合流する際にスピードを出して合流するため危険		交通指導	学校	R5	交通指導	継続中	◇						●
					注意喚起看板設置	三重県	R5	実施済	R5	○	●					

対策一覧表【令和5年度実施】

										箇所数	対策箇所数	完了	困難	実施予定		
										0	0	0	0	0		
【比奈知小学校】																
番号	路線名	住所・箇所名	通学路の状況・危険の内容	要望及び点検内容	対策内容	事業主体	対策決定年度	進捗状況	実施時期	対応済 要継続 予定 困難 不要	○ ◇ △ × —	対策区分				
												ハード整備	取締・規制	草木	注意喚起	ルート変更等
令和5年度新規危険箇所の抽出なし 継続箇所についても対策完了済																

										箇所数	対策箇所数	完了	困難	実施予定		
										8	15	6	6	3		
【美旗小学校】	合同点検実施日：令和5年8月25日															
番号	路線名	住所・箇所名	通学路の状況・危険の内容	要望及び点検内容	対策内容	事業主体	対策決定年度	進捗状況	実施時期	対応済 要継続 予定 困難 不要	○ ◇ △ × —	対策区分				
												ハード整備	取締・規制	草木	注意喚起	ルート変更等
完了	ソフト面 対応①	県道上野名張線	近鉄踏切(新田)	交通量が多く、道幅・児童待機場所が狭い	安全帯の設置、看板等の設置	三重県	R2	民家を立ち退いてまでの対応は理解がいただけないため、対応困難	—	×	●					
					交通指導	学校	R2	交通指導	継続中	◇					●	
完了	ソフト面 対応②	県道上野名張線	上野名張線西原交差点信号横歩道	歩道が狭い	ポール等の設置	三重県	R3	白線を引いてポールを設置すると歩行スペースを狭めたため対応困難	—	×	●				●	
					通学路変更を検討	学校	R3	防犯面から通学路変更は困難	—	×					●	
					交通指導	学校	R3	交通指導	継続中	◇					●	
完了	ソフト面 対応③	市道新田下小波田線ほか	初瀬街道の桜並木〜つくみカフェ	・道幅が狭い ・見通しが悪い	・通学路を示す表示 ・時間帯交通制限	名張市(維持管理)	R4	通過交通が多くないため標示不可	—	×	●					
					時間帯交通制限は沿線の方への影響力が大きい ため不可	警察	R4		—	×		●				
					交通指導	学校	R4	交通指導	継続中	◇					●	
完了	ソフト面 対応④	市道新田蔵持線	美旗中村交差点	黄色の工事看板で前方が見にくい	低学年でも見やすいようにしてほしい	所有者への対応依頼	R5	所有者へ対応を依頼するが、撤去等の対応は難しいとの回答	—	×	●					
					交通指導	学校	R5	交通指導	継続中	◇					●	
完了	(継続) I	市道新田南古山線	藤が丘4507 (新田南古山線グリーンベルト付近)	カーブで見通しが悪い上、道路幅が狭いにも かかわらず交通量が多く歩行者が危険	車道・歩道の整備	名張市(道路河川)	H29	・道路用地取得に向け交差点 ・取得箇所については安全を考え、部分整備を 検討 ・R5年度工事完了	R5	○	●					
完了	(継続) II	市道新田蔵持線	美旗駅前～美旗中村方面道路	スピードがでる道路で、S字カーブもあり、緑 石のみのところが心配	ガードレールの設置	名張市(維持管理)	R3	実施済	R5	○	●					
	1	市道新田南古山線	アンビانس前交差点前方 うくいす台へ向かう側道	雑草が生い茂り通学時に危険	定期的な草刈り	名張市(維持管理)	R5	年2回実施	R5	△		●				
					草刈り	地域	R5	草刈り	R5	△		●				
	2	県道上野名張線	仏壇 真心堂前付近～西原町公民館 付近	緑石の破損のため、歩行時に危険がある 道路側溝のコンクリート蓋が破損し穴が開 いているため、足が入り転倒の危険	緑石、コンクリート蓋の修繕	三重県	R5	実施予定	R5	△	●					

対策一覧表【令和5年度実施】

【箕曲小学校】

合同点検実施日：令和5年8月24日

箇所数	対策箇所数	完了	困難	実施予定
4	6	1	2	3

番号	路線名	住所・箇所名	通学路の状況・危険の内容	要望及び点検内容	対策内容	事業主体	対策決定年度	進捗状況	実施時期	対応済 要継続 予定 困難 不要 ○ ◇ △ × —	対策区分					
											ハード整備	取締・規制	草木	注意喚起	ルート変更等	指導
完了 ソフト面 対応①	市道青蓮寺名張第1号線	市原木エ～箕曲中村間道路	・抜け道のため、登校時間帯の車の通行量が多い ・道幅が狭く、歩道もない	道路の拡幅、ガードレールの設置	交通規制について検討	警察	-	迂回路の確保が難しいため、時間帯通行規制は困難	-	×		●				
						学校	R3	交通指導	継続中	◇						
(継続) I	市道夏見学校線	小学校～よさみ幼稚園前	抜け道となっており、直線道路のためスピードを出す車が多い	道路の拡幅、ガードレールの設置	待避場所の設置	名張市(道路河川)	R5	待避場所を付けた際に得られる効果が少ないとの意見が出ているため困難と判断	-	×	●					
					車道と歩道のすみわけのため外側線検討	名張市(維持管理)	R5	実施予定	R5	△	●					
1	市道夏見学校線	箕曲保育園前三叉路	用水路の蓋の鉄板が滑り、危険	舗装してほしい	滑り止めのシールを貼る	名張市(農林資源)	R5	実施予定	R5	△	●					
2	市道夏見学校線	小学校～よさみ幼稚園前用水路	幅員が狭く交通量が多い。保育園と幼稚園への迷いが非常に多く、スピードも出て危険である	用水路に蓋をして、歩道にする等、安全を確保してほしい	全て蓋をかけるのは維持管理上不可 交差点マーク(T字)の設置	名張市(維持管理)	R5	設置予定	R5	△	●					

対策一覧表【令和5年度実施】

【錦生赤目小学校】 合同点検実施日：令和5年8月24日

箇所数	対策箇所数	完了	困難	実施予定
12	22	6	3	13

番号	路線名	住所・箇所名	通学路の状況・危険の内容	要望及び点検内容	対策内容	事業主体	対策決定年度	進捗状況	実施時期	対応済 要継続 予定 困難 不要	○ ◇ △ × 一	対策区分										
												ハード整備	取締・規制	草木	注意喚起	ルート変更等	指導					
完了	ソフト面 対応①	市道檀前出1号線	檀 下池の横の道路の路肩	路肩横約3m下に水路があり危険	立ち入らないよう柵あるいはガードレールの設置希望	名張市(維持管理)	-	-	-	×	●											
					児童への交通指導	学校	R5	交通指導	継続中	◇							●					
(継続) I	市道檀青蓮寺線	赤目町檀162-6～485-6付近	幅員が狭く、車の対向がぎりぎりであるので歩行者が危険	路側整備により歩行帯を確保及びグリーンベルトの設置	路側整備により歩行帯を確保 グリーンベルトの設置	名張市(道路河川)	H29～	R2年度に測量設計、R3年度工事着手 令和6年度に残り120m区間を工事予定	継続中	△	●											
					交通指導を行う	学校	H28	継続実施	継続中	◇							●					
完了	1	市道丈六鹿高線	安部田(ほっとサロン錦 前)	カーブミラー2本 毎年、冬になるとミラーが曇り見えにくい	カーブミラーの交換希望	名張市(維持管理)	R5	実施済	R5	○	●											
	2	市道黒田名張線	黒田 旧初瀬街道	朝、奈良方面より車多くスピードが速い 抜け道となっている	既存の看板「スクールゾーン」を交換希望	名張市(維持管理)	R5	路面標示設置予定	R5	△	●											
	3	県道赤目滝線	丈六 近鉄線高架下から赤目口駅前まで	歩道ブロックの緑色(スクールゾーン表示) が消えかけている	塗り直し希望	三重県	R5	実施予定	R5	△	●											
	4	市道丈六東線	丈六 松下さん横(稲森美容室近く)	幅員が狭く見通しが悪い 交通量が多い(スピード出す)	「スクールゾーン」「スピード注意」等の看板設置、 安全確認のカーブミラー追加希望	名張市(維持管理)	R5	視距確保できるため設置不可	-	×	●											
R5							設置予定	R5	△	●												
R5							交通指導	継続中	◇													●
R5							路面標示後の状況次第で看板設置検討	地域・PTA	R5		△	●										
	5	市道すみれが丘中央線	すみれが丘団地内の坂	団地内、上から下へ下るスピードが早い 抜け道となっている(R4接触事故)	ゼブラ再塗装、ミニ横断歩道新設、グリーンベルト延長、 注意喚起看板希望	名張市(維持管理)	R6	検討中	R5	△	●											
学校							R5	検討中	R5	△							●					
	6	市道柏原星川線	赤目ヶ丘 平地横 登り坂	スピードを出す車両多い	池側の路側帯をグリーンベルト新設または白線 塗布希望	名張市(維持管理)	R5	設置不可	R5	×	●											
R5							両側塗り直し予定	R5	△	●												
	7	市道檀青蓮寺線	柏原(赤目ヶ丘)星川との合流地	見通しが悪い 減速せず通過の車両多い	R4年度から横断歩道の新設を要望中	警察	R5	希望箇所はカーブのため設置不可だが、代替案 箇所は設置可能性あり(通学路変更が必要)	R5	△	●											
学校							R5	検討中	R5	△							●					
	8	市道安部田赤目滝線	一ノ井 自動車修理工場前カーブ	カーブの為に見通しが悪い、付近道路に駐車車両があり、 児童が歩道を通行しているが車道を渡る者あり	近くのガードレールの交換と歩道の整備希望	名張市(維持管理)	R5	実施予定	R6	△	●											
	9	市道柏原北戸線	赤目市民センター前 交差点	見通しが悪い	「止まれ」と路側帯白ラインの塗り直し希望	警察	R5	実施済	R5	○	●											
名張市(維持管理)							R5	保育所駐車場付近まで塗り直し	R5	△	●											
	10	市道檀中央線	檀 蓮福寺付近の溝	道が狭く、蓋もないため、対向する際に危険	グレーチングの設置希望	名張市(維持管理)	R5	側溝の民地側と道路側の壁の高さが違うため、 対応には時間がかかるが、実施予定	R6	△	●											
学校							R5	交通指導	継続中	◇							●					

対策一覧表【令和5年度実施】

										箇所数	対策箇所数	完了	困難	実施予定		
【桔梗が丘小学校】 合同点検実施日：令和5年8月28日										2	5	2	3	0		
番号	路線名	住所・箇所名	通学路の状況・危険の内容	要望及び点検内容	対策内容	事業主体	対策決定年度	進捗状況	実施時期	対応済 要継続 予定 困難 不要	対策区分					
											ハード整備	取締・規制	草木	注意喚起	ルート変更等	指導
完了	ソフト面 対応①	市道桔梗が丘32号線	桔梗が丘小学校南側 (保育園側)	迎えの車が多く危険	横断歩道設置	警察	R4	地域と学校の協議の結果、交差点形状の変更もないため、通学路変更も実施しないことから設置不可	—	×	●					
							学校	R4	通学路は変更しない	—	×				●	
								R5	交通指導	継続中	◇					
完了	1	市道名張駅桔梗が丘線	百五銀行交差点～桔梗が丘郵便局	歩道横側溝が深いため落ちると危険 深い排水溝が歩道に近く、蓋もない	芝生部分に入らないなどの柵等の措置 排水溝に柵か蓋等の設置	名張市(維持管理)	-	歩道との区分けが明確なため、柵等の対応不可	-	×	●					
							学校	-	増水時は通学路を変更する	R5	○					●

										箇所数	対策箇所数	完了	困難	実施予定			
【桔梗が丘南小学校】 合同点検実施日：令和5年7月28日										3	6	5	1	0			
番号	路線名	住所・箇所名	通学路の状況・危険の内容	要望及び点検内容	対策内容	事業主体	対策決定年度	進捗状況	実施時期	対応済 要継続 予定 困難 不要	対策区分						
											ハード整備	取締・規制	草木	注意喚起	ルート変更等	指導	
完了	ソフト面 対応①	市道桔梗が丘5の105号線	桔梗が丘5番町10街区三叉路	ゴルフ場の帰りの車が、看板に右折するように書いてあるが、左折してかなりの速度で走っていく	看板を大きく見やすいものにする ゴルフ場に注意喚起をもっとしてもらう	学校	R5	注意喚起依頼	対応中	◇				●			
完了	ソフト面 対応②	市道桔梗が丘5の95号線	桔梗が丘5番町8街区18番地付近四角	・過去5年で5件交通事故あり ・交差点での車両の衝突事故あり	・止まれ標示 ・十字マーク標示	警察	-	団地内は徐行義務があるため、新たに規制はかけない	-	×		●					
							名張市(維持管理)	R3	対応済	R3	○	●					
							学校	R4	交通指導	継続中	◇					●	
							PTA	R4	実施済	R4	○	●					
完了	1	市道桔梗が丘中央線	桔梗が丘5番町桔梗が丘南小学校前横断歩道	横断中ランプのボタンの表示が割れている	表示部分の修繕	警察	R5	実施済	R5	○	●						

										箇所数	対策箇所数	完了	困難	実施予定		
【桔梗が丘東小学校】 合同点検実施日：令和5年8月28日										6	11	6	2	3		
番号	路線名	住所・箇所名	通学路の状況・危険の内容	要望及び点検内容	対策内容	事業主体	対策決定年度	進捗状況	実施時期	対応済 要継続 予定 困難 不要	対策区分					
											ハード整備	取締・規制	草木	注意喚起	ルート変更等	指導
完了	ソフト面 対応①	市道桔梗が丘71号線	「人形の早業」から国道165号線に抜けるカーブ状の道 (桔梗が丘6番町)	スピードを出す車があり、見通しを良くするため左側通行を行っている	スピードを出す車への注意・警察の見回り	警察	R3	パトロール	継続中	◇		●				
完了	ソフト面 対応②	市道新田蔵持線	美旗中村 (池の台から学校までの通学路)	通学路にあるグリーンベルトの横をスピードを上げて通る車があり、道が狭いため危険	パトロールによる注意喚起	警察	R4	パトロール	継続中	◇		●				
完了	ソフト面 対応③	市道名張駅桔梗が丘線	桔梗が丘4番町4街区の交差点 (ハンリッチ付近)	脇道が鋭角になっており、出てきた車が見えづらく、接触しそうになる	横断歩道の設置	警察	R2	停止線位置変更、本都現地確認も必要性低く設置困難	—	×	●					
							R4	停止線を1m程下げて引き直し所	R4	○	●					
							地域	R4	パトロール	継続中	◇		●			
							地域	R4	対応中	継続中	◇				●	
(継続) I	市道桔梗が丘7の31号線	国道165号線と並行している1本入った道路 (桔梗が丘6番町)	・細い道だが、スピードを落とさず通行する車が多い ・通り抜けの車が多く、危険	スピードを出す車への注意・警察の見回り	交番にもパトロール依頼中	警察	R3	パトロール	継続中	◇		●				
							R4	対応不可	R4	×	●					
							地域	R4	対応予定	R4	△	●				
(継続) II	市道桔梗が丘61号線	桔梗が丘中学校北西交差点～桔梗が丘4番町7街区59番地付近交差点	街路樹により歩道幅が狭くなっており、通行の支障になっている	街路樹の伐採と歩道の再舗装により通学路の安全を確保する	歩道整備 (歩道舗装工事・街路樹伐採・街渠工)	名張市(維持管理)	R3	対応予定	R4～R8	△	●		●			
1	市道桔梗が丘41号線	市道桔梗が丘41号線の歩道	街路樹により、歩道幅が狭くなっており、通行の支障になっている	歩道整備	歩道整備	名張市(維持管理)	R5	対応予定	R6～R10	△	●					

対策一覧表【令和5年度実施】

【つつじが丘小学校・南中学校】 合同点検実施日：令和5年8月21日

番号	路線名	住所・箇所名	通学路の状況・危険の内容	要望及び点検内容	対策内容	事業主体	対策決定年度	進捗状況	実施時期	対応済 要継続 予定 困難 不要	○ ◇ △ × -	対策区分					
												ハード整備	取締・規制	草木	注意喚起	ルート変更等	指導
												18	30	16	3	11	
完了	ソフト面 対応①	市道つつじが丘北中央線	つつじが丘北4番町	生垣が歩道まで伸びているため、歩行者が車道に出なければいけない場所がある	毎年、自治会からの依頼で剪定してもらっているが、いつも通れなくなってしまうので対応が続いており、予防的な対応をお願いしたい	所有者へ依頼	地域	R4	継続実施	継続中	◇		●				
完了	ソフト面 対応②	市道つつじが丘北62号線	つつじが丘北7番町 T字路	車からの歩行者の確認が難しい	ミラーの設置	カーブミラーの設置基準に照らし、設置不可と判断	名張市(維持管理)	-	不可	-	×	●					●
						交通指導	学校	R5	交通指導	継続中	◇						
完了	ソフト面 対応③	市道つつじが丘北南線	つつじが丘北8番町 幹線道路	急カーブの先に横断歩道があり車の運転者は気付きにくい	看板の設置	交通指導	学校	R5	交通指導	継続中	◇						●
完了	(継続) I	市道つつじが丘南19号線	つつじが丘南3番町の交差点	抜け道として利用されており、子どもたちが歩いていてもスピードを出して車が通過する	注意喚起看板(通り抜け禁止)の設置	注意看板の設置	地域	R2	実施済	R5	○	●					
	(継続) II	市道つつじが丘北9号線ほか	つつじが丘北1番町T字路	・診療所前に路上駐車されていることがあり、車も人も通るのに危ない ・車の通り抜けに使われている道で、結構なスピードで車が抜けていく	・路上駐車を取り締まりの強化 ・地域での注意喚起 ・学校での安全指導	診療所へ診療所利用者に対する注意喚起の依頼 通報あれば対応	地域 警察	R4 R4	対応予定 継続実施	R4 継続中	△ ◇			●			
	(継続) III	市道国津箕曲線ほか	名張つつじが丘郵便局前交差点	信号の柱で歩行者が見えない	・信号の柱の異動 ・「左折時注意」の看板設置	「左折時注意」の看板設置	地域	R4	対応検討	R5以降	△	●					
完了	(継続) IV	市道つつじが丘北19号線	つつじが丘北3番町T字路	・止まれマークがない ・歩行帯の線がほとんど消えている ・車の通りが多い	・止まれマーク設置 ・看板設置 ・歩行帯の線の設置	駐車禁止の破線等の塗り直し 一時停止標示の塗り直し(2交差点)	警察	R4 R4	実施済 対応済	R5 R4	○ ○	● ●					
完了	(継続) V	市道つつじが丘南10号線ほか	つつじが丘南2番町交差点(3交差点)	大通りから侵入してくる車が多く危険	・学校での安全指導 ・止まれシール ・飛び出し坊やの設置	交通指導 止まれシール、飛び出し坊やの設置	学校 PTA	R4 R4	交通指導 止まれシール設置済	継続中 R5	◇ ○		●				●
完了	(継続) VI	市道国津箕曲線ほか	つつじが丘南3番町交差点	・消防署横から通り抜ける車が多い ・酒賣側から入ってくる車に巻き込まれないか心配	・通り抜け禁止の看板の設置 ・飛び出し坊やの設置	看板設置済のため、ストップマークの設置 交通指導	PTA 学校	R4 R4	実施済 交通指導	R4 継続中	○ ◇	●					●
	(継続) VII	市道春日丘2の2号線	春日丘2番町	・バス通りから突然入ってくるように見える ・子どもから車が見えにくいこともあり、出会い頭の事故の危険 ・名張側からの車にとっては上り坂のため、アクセルを踏んでスピードが速くなりながら	・車の停止線が欲しい ・継続した注意喚起が必要	注意喚起のため回覧等の実施 T字マークの塗り直し 一時停止規制の検討	地域 名張市(維持管理) 警察	R4 R4 R4	対応予定 R5年3月対応済 団地内は徐行義務があるため、必要性低い	R4 R4 -	△ ○ ×			●			
	(継続) VIII	市道春日丘5号線	春日丘2番町	バス通り側から入ってくる車が歩行者から見えにくい危険	・車の停止線が欲しい ・継続した注意喚起が必要	一時停止規制の検討 ストップマークの設置 注意喚起のため回覧等の実施	警察 PTA 地域	R4 R4 R4	団地内は徐行義務があるため、必要性低い 対応予定 対応予定	- R4 R4	- △ △			●			
完了	1	市道つつじが丘北17号線	幹線道路から1本筋は行った道路(つつじが丘北2番町)	溝の蓋がない	溝蓋の設置	路肩の整備	名張市(維持管理)	R5	対応済	R5	○	●					
	2	市道つつじが丘北中央線	交番前交差点(つつじが丘北6番町)	交通量が多い	飛び出し君の設置	信号、横断歩道があり、毎朝保護者、ボランティアが立っているなか、これ以上の対策が必要か検討	地域・PTA	R5	検討中	R5	△						
	3	市道つつじが丘北82号線	住宅地内の十字路(つつじが丘北9番町)	車が多く通り、児童の登下校時に危険	止まれのマークの設置	止まれシール設置検討	PTA	R5	検討中	R5	△	●					
	4	市道つつじが丘北南線	つつじが丘南5番町交差点	信号のない交差点のため、一旦停止をしない車がある	目立つ標識などを設置	「事故多し」の看板等の設置を検討	地域・PTA	R5	検討中	R5	△	●					
	5	市道つつじが丘南5号線	南中学校前道路(つつじが丘南1番町)	大人数の生徒が登校するため、自転車と歩行者、自転車と自動車の接触の危険がある	グリーンベルトの設置	区画線の設置検討	名張市(維持管理)	R5	対応予定	R5	△	●					
	6	市道国津箕曲線	小学校正門 岡本商店前の横断歩道	横断する人が見えにくい	樹木の剪定、伐採 横断旗の設置	横断歩道が見えやすくなるよう鉢の撤去等を所有者に依頼 剪定予定	地域 名張市(維持管理)	R5 R5	対応予定 地域で対応予定	R5 R5	△ ○			●			
	7	-	各番町の通学路	交差点で車の通行等で危険	十字路・T字路の道路標示の塗装	交差点マークの設置	名張市(維持管理)	R5	地域から場所の優先順位の報告を受け、検討	R6以降	△	●					

対策一覧表【令和5年度実施】

										箇所数	対策箇所数	完了	困難	実施予定		
【すずらん台小学校】 合同点検実施日：令和5年8月25日										4	4	4	0	0		
番号	路線名	住所・箇所名	通学路の状況・危険の内容	要望及び点検内容	対策内容	事業主体	対策決定年度	進捗状況	実施時期	対応済 要継続 予定 困難 不要	○ ◇ △ × ー	対策区分				
												ハード整備	取締・規制	草木	注意喚起	ルート変更等
完了	1	市道すずらん台4号線	すずらん台東2番町1付近のT字路	少しカーブになっており、下からのぼってくる車のスピードがそのままの速さがあり、ヒヤットとする	飛び出し坊やの設置など	飛び出し坊やの設置検討	PTA	R5	設置済	R5	○	●				
完了	2	市道すずらん台63号線	スポーツランド(7号公園) ※東3番町	「スポーツランド」と表記してある支柱風の看板が腐ってきており、ぐらついている	支柱の補強など	看板の取替	名張市(維持管理)	R5	対応済	R5	○	●				
完了	3	市道すずらん台69号線	すずらん台9号公園の出入り口付近 ※東3番町	分団の集会所になっているが、朝夕にスピードを出す車が多く危険	飛び出し坊やの設置など	飛び出し坊やの設置検討	PTA	R5	設置済	R5	○	●				
完了	4	市道すずらん台26号線	直線道路に出る一旦停止(T字路)のところ(すずらん台西3番町)	直線道路に出る一旦停止の線が消えかかっている	停止線の塗り直し	停止線の塗り直し	警察	R5	実施済	R5	○	●				

										箇所数	対策箇所数	完了	困難	実施予定		
【梅が丘小学校】 合同点検実施日：令和5年8月1日										9	11	2	2	7		
番号	路線名	住所・箇所名	通学路の状況・危険の内容	要望及び点検内容	対策内容	事業主体	対策決定年度	進捗状況	実施時期	対応済 要継続 予定 困難 不要	○ ◇ △ × ー	対策区分				
												ハード整備	取締・規制	草木	注意喚起	ルート変更等
完了	ソフト面 対応①	市道梅が丘北2の6号線	北3番町公園の曲がり角	車がスピードを出して危険	運転者への注意喚起、カーブミラーの設置(公園の南東の角)	カーブミラーの設置	名張市(維持管理)	R5	カーブミラーの設置基準に照らし、設置不可	-	×	●				
					児童への交通指導	児童への交通指導	学校		交通指導	継続中	◇					●
1	市道大屋戸短野線	梅が丘南2番町信号の交差点南西側歩道	大雨の時、排水の処理ができず水があふれて危険である	排水処理の能力をあげる(側溝の点検・掃除で改善するか確認する)	駐車場から砂が出ないように所有者に指導	駐車場から砂が出ないように所有者に指導	名張市(維持管理)	R5	駐車場から砂が出ないように所有者に指導	R5	△					●
2	市道大屋戸短野線	梅が丘のメイン通りとナウラ駐車場前の道路が交わるT交差点	見通しが悪く、接触事故の可能性あり	運転者への注意喚起・歩行者への注意喚起・カーブミラーの設置	カーブミラーの設置	カーブミラーの設置	名張市(維持管理)	R5	カーブミラーの設置基準に照らし、設置不可	-	×	●				
					交差点マーク(T字)の設置	交差点マーク(T字)の設置	名張市(維持管理)	R5	設置予定	R5	△	●				
3	市道大屋戸短野線	西公園から北番地方面へ渡る際の道	カーブミラーが設置されているが短野から走ってくる車からはカーブになっているため見通しが悪い	子どもの急な飛び出しに注意が必要だということを感じてもらえるよう運転者へ注意喚起	交差点注意の路面標示の設置	交差点注意の路面標示の設置	名張市(維持管理)	R5	設置予定	R5	△	●				
4	市道梅が丘北4の2号線	北4番町梅の木公園付近や曲がり角	車がスピードを出して危険	運転者への注意喚起	交差点注意の路面標示の設置	交差点注意の路面標示の設置	名張市(維持管理)	R5	設置予定	R5	△	●				
5	市道大屋戸短野線	コンビニエンスストア前大通りの交差点	西から下ってくる車が横断歩道に手前に歩行者がいて止まらない	横断旗の設置、運転者への注意喚起	横断旗の設置	横断旗の設置	学校	R5	横断旗設置のため、横断旗入れ設置の許可申請予定	R5	△	●				
完了	6	市道梅が丘北中央線	北2番町232付近の歩道の緑石とグレーチング	歩道の切れ目の緑石がボロボロになっていてグレーチングが剥き出しなので危ない	緑石の修繕	緑石、グレーチングの補修	名張市(維持管理)	R5	対応済	R5	○	●				
7	市道梅が丘北3号線	裏S字坂から梅が丘に登る坂を上がった学校までの通学路	道幅が狭く、朝は、裏S字坂へ向かう車がスピードを出して危険	運転者への注意喚起	スクールゾーン又は速度落とせの路面標示設置	スクールゾーン又は速度落とせの路面標示設置	名張市(維持管理)	R5	設置予定	R5	△	●				
8	市道梅が丘北中央線	バス回転場の出入り口(曲がり角)	車がスピードを出して危険	運転者への注意喚起	反射鏡又は側線を引く等の対応を検討	反射鏡又は側線を引く等の対応を検討	名張市(維持管理)	R5	道路と歩道を区分できるような対応を検討中	R5	△	●				

対策一覧表【令和5年度実施】

【百合が丘小学校】 合同点検実施日：令和5年8月24日

箇所数	対策箇所数	完了	困難	実施予定
3	5	2	1	2

番号	路線名	住所・箇所名	通学路の状況・危険の内容	要望及び点検内容	対策内容	事業主体	対策決定年度	進捗状況	実施時期	対応済 要継続 予定 困難 不要	○ ◇ △ × ー	対策区分					
												ハード整備	取締・規制	草木	注意喚起	ルート変更等	指導
完了 ソフト面 対応①	市道池之谷中央線	名張市子どもセンター付近の交差点 (百合が丘西2番町)	カーブ後の直線道路で両方向からの車が非常に多い	横断歩道の設置等	横断歩道の設置を検討	警察	-	横断児童がわずかであるため、横断歩道設置困難	-	×	●						
												学校	R3	交通指導	継続中	◇	
完了 (継続) I	市道広坊青蓮寺線 市道檀青蓮寺線	南百合が丘集会所～青蓮寺261付近	幅員が狭いにもかかわらず交通量が多いため、歩行者が危険	歩道等の設置及びグリーンベルトの設置	広坊青蓮寺線：路側整備及びグリーンベルトの設置 檀青蓮寺線：歩道整備	名張市(道路河川)	H24～	広坊青蓮寺線：R2年度整備完了 檀青蓮寺線：R4年度工事完了	H24～R4	○	●						
1	市道百合が丘東6番町の8号線	名張市百合が丘東6番町と東8番町の境で、バス通りに当たる交差点	・標識はないが、見通しが悪いうえ、少し道幅が狭い ・朝は、通勤の車どおりが多い	飛び出し坊や等の注意喚起するものが必要	飛び出し坊やの設置は場所の関係で難しいため、一戸ずつ注意喚起のチラシの配付を検討	地域	R5	年明け早々に注意喚起のチラシを配付し、百合が丘の広報でも知らせる予定	R5	△				●			
					旗当番の実施を検討	PTA	R5	月に1回程度旗当番が立つ予定	R5	△						●	

【名張中学校】 合同点検実施日：令和5年8月1日

箇所数	対策箇所数	完了	困難	実施予定
2	3	1	1	1

番号	路線名	住所・箇所名	通学路の状況・危険の内容	要望及び点検内容	対策内容	事業主体	対策決定年度	進捗状況	実施時期	対応済 要継続 予定 困難 不要	○ ◇ △ × ー	対策区分				
												ハード整備	取締・規制	草木	注意喚起	ルート変更等
完了 ソフト面 対応①	県道691号線	名張川漁業協同組合前 県道691号線 名張運動公園方面へのT字交差点	・横断歩道が片側にしかない ・比奈知～赤坂の道路の交通量が多く、横断歩道で停車するドライバーが少ない	・信号を設置してほしい ・横断歩道を両側に設置してほしい	信号機、横断歩道の設置	警察	-	・現状円滑に通行できているため、信号の設置の必要性低い ・横断歩道の両側設置は危険性が高まるため新規設置見送り	-	×	●					
					生徒への交通指導	学校	R5	ハンドサイン等生徒への交通指導実施	R5	◇						
1	市道榊町東町線	名張市東町東、東町中川原線と旧初瀬街道の交差点	・名張街道から名張駅方面へのショートカットをする車が多く、交通量が多い ・左右確認をせずに交差点に進入する車が多い、大変危険。	カーブミラーと啓発看板を設置してほしい	看板の設置検討	学校	R5	検討	R5	△	●					

【赤目中学校】 合同点検実施日：令和5年8月3日

箇所数	対策箇所数	完了	困難	実施予定
7	8	4	0	4

番号	路線名	住所・箇所名	通学路の状況・危険の内容	要望及び点検内容	対策内容	事業主体	対策決定年度	進捗状況	実施時期	対応済 要継続 予定 困難 不要	○ ◇ △ × ー	対策区分				
												ハード整備	取締・規制	草木	注意喚起	ルート変更等
完了 ソフト面 対応①	市道青蓮寺名張線	百合が丘 醍醐前の交差点	交通量が多く、登校時に小中学生、近大高専生が同時時間帯に通学	交通安全教室の実施で指導の徹底	交通指導	学校	R5	継続実施	R5	◇						●
(継続) I	県道赤目滝線	赤目町相楽地内 (学校から相楽方面川沿い)	道路脇に水路があり交通量も多く危険	溝蓋の設置要望 現地確認、水路の管理を確認	水路への転落防止対策を検討する	三重県	R1	外側線を少し内側(車道側)に引き直し路肩部分を通行できる歩道幅を確保	R1～	○	●					
					溝蓋設置に関して水路管理者を含めた地元調整	学校	R1	調整中		△						
(継続) II	市道青蓮寺名張線	百合が丘の坂(R165から)	歩道が木の根でところどころこぼれている	歩道を平にしてほしい	凹凸の大きいところから修繕	名張市(維持管理)	継続	年次的に実施中	継続中	△	●					
(継続) III	国道165号線	百合が丘交差点からビバホーム前道路(国道165号線)	現在使用している通学路が住宅開発等で車の量が増えたが、道路が狭く、自転車の車輪が落ち、怪我をする生徒がいる	南側歩道を自転車通行可能とし、ガードレールの設置希望	北側歩道を通学路として使用検討	学校	R3	検討中	R3以降	△					●	
完了 1	県道赤目滝線	学校前の道路河川側	草が道にまでみ出てきている	草刈りをしてもらいたい	除草	三重県	R5	実施済	R5	○		●				
2	市道広坊青蓮寺線	市道広坊青蓮寺線	マンホールの蓋が滑る	滑らない蓋に交換	集落排水マンホール及び雨水マンホール蓋があり何らかの滑らないように措置を取る(集落排水マンホール：下水道維持室の管理、雨水マンホール：維持管理室の管理)	名張市 (下水道維持室) (維持管理室)	R5	検討中	R5	△						
完了 3	国道165号線	福持酒店～旧錦生小学校	歩道に草木が伸びていて自転車の転倒が多い	草刈りをしてもらいたい	除草	三重県	R5	実施済	R5	○		●				

対策一覧表【令和5年度実施】

【栲楳が丘中学校】		合同点検実施日：令和4年8月2日												箇所数	対策箇所数	完了	困難	実施予定	
														7	13	5	5	3	
番号	路線名	住所・箇所名	通学路の状況・危険の内容	要望及び点検内容	対策内容	事業主体	対策決定年度	進捗状況	実施時期	対応済 要継続 予定 困難 不要	○ ◇ △ × ー	対策区分							
												ハード整備	取締・規制	草木	注意喚起	ルート変更等	指導		
完了	ソフト面 対応①	栲楳が丘5の45号線	栲楳が丘5番町4街区 谷本石材前 交差点と栲楳交差点の間の一時停 止線のある交差点(横断歩道あり、 栲中の自転車通学路)	変則的な交差点(2つ道がバス路線にあ たっている)で、停止線から左側の見通しが 悪い。過去に小学生が自転車で自動車と接触 (情報提供の看板が出ていた)今年度中 小学生も自転車で接触(2人とも運転手に叱 責されている。)	注意喚起の看板(カーブミラーを見る。必ず一 旦停止をする)一旦停止の線の場所をもう少し 後ろにする。	警察	R4	病院側から曲がってくる車の停止線でもあるため、 今の位置がベスト	R4	×	●								
					交通指導	学校	R4	交通指導	継続中	◇									●
完了	ソフト面 対応②	市道名張駅栲楳が丘線	栲楳が丘4番町4街区の交差点 (ハンリッチ付近)	脇道が鋭角になっており、出てきた車が見 えづらく、接触しそうになる	横断歩道の設置	警察	R2	停止線の位置変更、本部現地確認も必要性低く設 置困難	—	×	●								
					停止線の位置変更	警察	R4	停止線を1m程下げて引き直し所	R4	○	●								
					バトロールの実施	地域	R4	バトロール	継続中	◇		●							
					回覧等で注意喚起	地域	R4	対応中	R4	◇								●	
困難	(継続) I	市道栲楳が丘61号線	栲楳が丘中学校前 (正門入り口前)	正門前から、道路を横断する生徒が多く交 通量も多い。	横断歩道の設置	警察	R4	100～150名程度の利用が見込まれると のこと本部に横断歩道の設置を上申 予定	—	×	●								
困難	(継続) II	国道165号線	やまうちクリーニング店角	栲楳が丘南方面へ自転車通学する生徒がR165 号線渡る信号交差点(ローン角)へ行く道が 狭く、カーブしている。車両の通行多く危険。安全 確保のためには、中学校から整備された歩道を 通り、R165号線渡るものが最も安全	国道165号線に番号、横断歩道設置、設定が必要 である。(やまうちクリーニング店角) (栲楳が丘6番町～5番町)	警察	R4	・絶対にここを横断させないと辿り着けないと いうわけではないため、近接の歩道橋か栲 楳2の交差点の使用を推奨	—	×	●								
	(継続) III	市道里八幡工業団地線	栲楳が丘西1番町から蔵持里地区 内の階段	栲楳が丘西1番町から蔵持里地区内の階段を降り、 車道を横切って歩道に出る生徒がいる。車道 には横断歩道がなく、急降時は八幡工業団地へ 向かう通勤車両が多く通るため横断がとて危険。	横断歩道の設置が必要である	警察	R4	カーブのため、制動距離の関係で横断歩道の設 置は困難	—	×	●								
					通学路の変更を検討	学校	R4	対応予定	R4	△									●
					交通指導	学校	R4	交通指導	継続中	◇									●
	(継続) IV	国道165号線	165号線にかかる歩道橋	赤さが目立つ。橋に書かれている文字が あせて読めない。(字が間違っている)中 学生の下校にしか使われていないからか、 手入れされていない。	ペンキを塗るなど、もう少し手入れがされてい ないと、安全点検もされていないように感じる	三重県	R4	・歩道橋については、5年に1回法定点検を 実施 ・直近は令和3年10月に実施済みで、構造につ いては問題なしとの結果	R5以降	△	●								
	(継続) V	市道栲楳が丘西原町線ほ か	栲楳2の交差点から校門 までの通学路(自転車用の)	上記の歩道橋の北側の登り口は、歩道に 安全なゆとりがなく(1m未満)、自転車で通 るのは危険。	栲楳2の交差点をわたつたらローン北側の道 を通るのを通学路に指定してはどうか	学校	R4	対応予定	R4	△									●

対策一覧表【令和5年度実施】

【北中学校】		合同点検実施日：令和5年7月31日		箇所数		対策箇所数		完了		困難		実施予定				
				6		12		5		4		3				
番号	路線名	住所・箇所名	通学路の状況・危険の内容	要望及び点検内容	対策内容	事業主体	対策決定年度	進捗状況	実施時期	対応済 要継続 予定 困難 不要	○ ◇ △ × 一	対策区分				
												ハード整備	取締・規制	草木	注意喚起	ルート変更等
完了	ソフト面 対応①	市道旧県道上野名張線	名張市西田原地区～東田原地区に かけての農道	登校時、通勤の自動車は抜け道として利用し、 スピードが速く危険	減速するよう注意喚起の看板を設置してほし い	幅員が広くないため、看板が視界を遮ったり、 すれ違いの障害となる可能性がある	名張市(維持管理)	-	物理的な対応は難しい	-	×	●				
困難	継続Ⅰ	市道西原開拓線	西原町 (ダイソー前の信号)	交通量が多く、右折車が無理に右折をして 生徒の横断が危険	・右折信号の設置 ・信号機の時間の延長	右折レーンの設置	名張市(道路河川)	R1～	ダイソー側の用地取得困難	R5	×	●				
困難	継続Ⅱ	市道西原開拓線	モリシマ前からグリーントピア前	・道路が狭く、交通量が多い ・道路が冠水することがある ・道路にワダチができており、雨天時等には 水はねが起り歩行者が大変危険	・道幅の拡張及びワダチの解消、歩道の整備 ・排水の整備	・歩道の整備(蓋をかける) ・グリーンベルトの設置 ・高層確保と事後整備	名張市(道路河川)	R1	R2より工事着手 継続Ⅰと合わせた整備を予定	R2～R7	×	●				
						雨水排水路の整備	名張市(維持管理)	R1	完了	R1	○	●				
						・傷んでいる道路を修復(歩車道境界ブロック・L 型街築の補修)	名張市(維持管理)	R4	完了	R4	○	●				
継続Ⅲ	市道新田南古山線	うくいす台入り口から南古山	道が狭い所と広いところが点在し交通量も 多い	・通学路であり注意喚起の表示設置 ・未整備区間の道幅の拡張及びワダチの解 消、歩道の整備	道路の拡張、ワダチ解消及び歩道設置	名張市(道路河川)	H29～	一部工事完了 歩道の工事実施中 道路用地取得に向け交渉中	継続実施中	△	●					
継続Ⅳ	市道北部中央線	東田原コリドールロードのカーブ	交通量が多く、スピードを出してくる車が カーブで見えにくい	注意喚起の看板設置	横断歩道を通るルートで通学するように 指導	学校	R4	通学路変更予定 (生徒への指導を継続中)	R4	△						●
					ガードレール内を通ることができるように 対応	名張市(維持管理)	R4	対応済	R4	○	●					
継続Ⅴ	市道西原上小波田線	北中裏門前市道・ショクブン前	・軽トラックとともに廃棄された重機や軽ト ラックが放置され、その上に竹や木が伸び たままになっている ・登校時に車が来てても避けるスペースがなく 非常に危険	伐採並びに放置車両等の撤去	道路側に出て、通行上支障をきたす木 の剪定	地域 名張市(維持管理)	R4	対応済	R4	○		●				
					放置車両の指導について事業主体で協 議	名張市(維持管理)	R4	対応協議中	R4以降	△						●

【全体】						
箇所数	対策箇所数	完了	困難	実施予定	完了	
121	201	90	40	71	0	

対策区分						
ハード整備	取締・規制	草木	注意喚起	ルート変更等	指導	
114	18	10	12	10	34	

- 【対策区分の説明】
- ・ハード整備：道路等の整備
 - ・取締・規制：警察による取締り等
 - ・草木：草木類の除去
 - ・注意喚起：通学路看板等設置による注意喚起
 - ・ルート変更：通学路の変更検討
 - ・指導：児童生徒への交通指導