

| | | | |
|------------------------------|---------------------------|--|------------------------------|
| 物件番号 | 28 | 物件写真 | |
| 物件名 | ごみ収集車 (4tハツカ-不動車、180号) |  | |
| 数量 | 1台 | | |
| 最低落札価格 | 50,000円 | | |
| 登録事項等証明書に記載内容(発行日:令和2年9月10日) | | | |
| 自動車登録番号 | 一時抹消済み | | |
| 登録年月日 | 令和2年9月10日(一時抹消登録) | | |
| 初年度登録年月 | 平成12年9月 | | |
| 自動車の種別 | 普通 | | |
| 用途 | 特種 | | |
| 自家用・事業用の別 | 自家用 | | |
| 車体の形状 | 塵芥車 | | |
| 車名 | 三菱 | | |
| 形式 | KK-FK71HD | 基本情報 | |
| 乗車定員 | 3人 | ミッション | マニュアル |
| 車両重量 | 5,250kg | ハンドル | 右ハンドル |
| 車両総重量 | 7,965kg | 定期点検記録簿 | 記録簿なし |
| 車台番号 | FK71HD750081 | 車体の色 | 水色 |
| 原動機の型式 | 6M61 | 走行距離 | 258,826km |
| 長さ | 642cm | 引渡時保管場所 | 三重県名張市下比奈知737番地 伊賀南部最終処分場 |
| 幅 | 218cm | 車両等の状況 | |
| 高さ | 264cm | <ul style="list-style-type: none"> ・主に可燃ごみ収集車として使用していた車両で、走行距離は令和2年9月現在のものです。 ・経年劣化やキズ、さび、車内の汚れ、シートの破れ等があります。 ・稼働時には車検ほか法定点検等については定期的にも実施しておりましたが、令和元年9月に車検切れ以降(一時抹消登録は令和2年9月)から未走行で屋外保管していました。 ・タイヤは3分、バッテリーは使用不可の状態です(令和2年9月現在)。 ・業務で使用中には原因不明のエンジン停止が幾度が発生していました。また、未処置であることから不動車扱いとし、積載車で引取りをいたします。バッテリージャンプによる確認作業においては一応エンジンはかかりました(ただし未走行)。 ・車両の引渡しは、一時抹消登録の状態での保管場所からの引き渡しとなります。 ・パワーウィンドウ、AMラジオ、エアコンの動作に問題なし。 ・PTOが入りづらいですが、架装部分の動作については問題なし。 ・架装荷箱の「伊賀南部環境衛生組合」部分は黒塗りで引き渡します。 | |
| 総排気量 | 8.20リットル | | |
| 燃料の種類 | 軽油 | | |
| 前軸重 | 1,880kg | | |
| 後軸重 | 3,370kg | | |
| 自動車検査証有効期限 | 期限切れ | | |
| 型式指定番号 | | | |
| 類別区分番号 | | | |