

物件番号	29	物件写真																																																																	
物件名	ごみ収集車 (4tダンプ、147号)																																																																		
数量	1台																																																																		
最低落札価格	50,000円																																																																		
登録事項等証明書に記載内容(発行日:令和2年9月10日)																																																																			
自動車登録番号	一時抹消済み	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">基本情報</th> </tr> <tr> <td>ミッション</td> <td>マニュアル</td> </tr> <tr> <td>ハンドル</td> <td>右ハンドル</td> </tr> <tr> <td>定期点検記録簿</td> <td>記録簿なし</td> </tr> <tr> <td>車体の色</td> <td>紺色</td> </tr> <tr> <td>走行距離</td> <td>112,663km</td> </tr> <tr> <td>引渡時保管場所</td> <td>三重県名張市下比奈知737番地 伊賀南部最終処分場</td> </tr> <tr> <th colspan="2">車両等の状況</th> </tr> <tr> <td colspan="2"> <ul style="list-style-type: none"> 主に焼却残渣や粗大ごみ等の運搬として使用していた車両で、走行距離は令和2年9月現在のものです。 登録から相当の年数(約31年間)が経過しており、相応の経年劣化やキズ、さび、車内の汚れ、シートの破れ等があります。 稼動時には車検ほか法定点検等については定期的に実施しては実施してはありますが、令和元年6月に車検切れ以降からは未走行で屋外保管していません(ただし未走行)。 タイヤは3分、バッテリーは使用不可の状態です(令和2年9月現在)。バッテリージャンプによるエンジン動作確認済みで、特に不具合箇所はありません(ただし未走行)。 車両の引渡しは、一時抹消登録の状態では保管場所からの引き渡しとなります。 AMラジオは故障しています。エアコンの作動確認なし。 深ボディ土砂禁です。廃棄物埋立処分場において足場の悪い場所でのダンプ動作により、荷箱のヒンジ部分またはシャシへのかなりの歪みがあります。また、架装部分に関しても相当の腐食・歪みも生じていることから、ダンプ車としての機能回復には相当の修復が必要と考えられます。 リア観音開きですが、開の状態を保持する留め具が欠損しており、番線が止まっている状態です。なお、閉の状態にはできません。 ダンプの作動確認や油圧系統の確認ができていません。 架装の「伊賀南部環境衛生組合」部分は黒塗りで引き渡します。 </td> </tr> <tr> <td>登録年月日</td> <td>令和2年9月10日(一時抹消登録)</td> </tr> <tr> <td>初年度登録年月</td> <td>平成元年6月</td> </tr> <tr> <td>自動車の種別</td> <td>普通</td> </tr> <tr> <td>用途</td> <td>貨物</td> </tr> <tr> <td>自家用・事業用の別</td> <td>自家用</td> </tr> <tr> <td>車体の形状</td> <td>ダンプ</td> </tr> <tr> <td>車名</td> <td>日野</td> </tr> <tr> <td>形式</td> <td>P-FC170AD</td> </tr> <tr> <td>乗車定員</td> <td>3人</td> </tr> <tr> <td>車両重量</td> <td>3,740kg</td> </tr> <tr> <td>車両総重量</td> <td>7,905kg</td> </tr> <tr> <td>車台番号</td> <td>FC170A11626</td> </tr> <tr> <td>原動機の型式</td> <td>H07C</td> </tr> <tr> <td>長さ</td> <td>545cm</td> </tr> <tr> <td>幅</td> <td>216cm</td> </tr> <tr> <td>高さ</td> <td>236cm</td> </tr> <tr> <td>総排気量</td> <td>6.72リットル</td> </tr> <tr> <td>燃料の種類</td> <td>軽油</td> </tr> <tr> <td>前軸重</td> <td>1,880kg</td> </tr> <tr> <td>後軸重</td> <td>1,860kg</td> </tr> <tr> <td>自動車検査証有効期限</td> <td>期限切れ</td> </tr> <tr> <td>型式指定番号</td> <td></td> </tr> <tr> <td>類別区分番号</td> <td></td> </tr> </table>		基本情報		ミッション	マニュアル	ハンドル	右ハンドル	定期点検記録簿	記録簿なし	車体の色	紺色	走行距離	112,663km	引渡時保管場所	三重県名張市下比奈知737番地 伊賀南部最終処分場	車両等の状況		<ul style="list-style-type: none"> 主に焼却残渣や粗大ごみ等の運搬として使用していた車両で、走行距離は令和2年9月現在のものです。 登録から相当の年数(約31年間)が経過しており、相応の経年劣化やキズ、さび、車内の汚れ、シートの破れ等があります。 稼動時には車検ほか法定点検等については定期的に実施しては実施してはありますが、令和元年6月に車検切れ以降からは未走行で屋外保管していません(ただし未走行)。 タイヤは3分、バッテリーは使用不可の状態です(令和2年9月現在)。バッテリージャンプによるエンジン動作確認済みで、特に不具合箇所はありません(ただし未走行)。 車両の引渡しは、一時抹消登録の状態では保管場所からの引き渡しとなります。 AMラジオは故障しています。エアコンの作動確認なし。 深ボディ土砂禁です。廃棄物埋立処分場において足場の悪い場所でのダンプ動作により、荷箱のヒンジ部分またはシャシへのかなりの歪みがあります。また、架装部分に関しても相当の腐食・歪みも生じていることから、ダンプ車としての機能回復には相当の修復が必要と考えられます。 リア観音開きですが、開の状態を保持する留め具が欠損しており、番線が止まっている状態です。なお、閉の状態にはできません。 ダンプの作動確認や油圧系統の確認ができていません。 架装の「伊賀南部環境衛生組合」部分は黒塗りで引き渡します。 		登録年月日	令和2年9月10日(一時抹消登録)	初年度登録年月	平成元年6月	自動車の種別	普通	用途	貨物	自家用・事業用の別	自家用	車体の形状	ダンプ	車名	日野	形式	P-FC170AD	乗車定員	3人	車両重量	3,740kg	車両総重量	7,905kg	車台番号	FC170A11626	原動機の型式	H07C	長さ	545cm	幅	216cm	高さ	236cm	総排気量	6.72リットル	燃料の種類	軽油	前軸重	1,880kg	後軸重	1,860kg	自動車検査証有効期限	期限切れ	型式指定番号		類別区分番号	
基本情報																																																																			
ミッション	マニュアル																																																																		
ハンドル	右ハンドル																																																																		
定期点検記録簿	記録簿なし																																																																		
車体の色	紺色																																																																		
走行距離	112,663km																																																																		
引渡時保管場所	三重県名張市下比奈知737番地 伊賀南部最終処分場																																																																		
車両等の状況																																																																			
<ul style="list-style-type: none"> 主に焼却残渣や粗大ごみ等の運搬として使用していた車両で、走行距離は令和2年9月現在のものです。 登録から相当の年数(約31年間)が経過しており、相応の経年劣化やキズ、さび、車内の汚れ、シートの破れ等があります。 稼動時には車検ほか法定点検等については定期的に実施しては実施してはありますが、令和元年6月に車検切れ以降からは未走行で屋外保管していません(ただし未走行)。 タイヤは3分、バッテリーは使用不可の状態です(令和2年9月現在)。バッテリージャンプによるエンジン動作確認済みで、特に不具合箇所はありません(ただし未走行)。 車両の引渡しは、一時抹消登録の状態では保管場所からの引き渡しとなります。 AMラジオは故障しています。エアコンの作動確認なし。 深ボディ土砂禁です。廃棄物埋立処分場において足場の悪い場所でのダンプ動作により、荷箱のヒンジ部分またはシャシへのかなりの歪みがあります。また、架装部分に関しても相当の腐食・歪みも生じていることから、ダンプ車としての機能回復には相当の修復が必要と考えられます。 リア観音開きですが、開の状態を保持する留め具が欠損しており、番線が止まっている状態です。なお、閉の状態にはできません。 ダンプの作動確認や油圧系統の確認ができていません。 架装の「伊賀南部環境衛生組合」部分は黒塗りで引き渡します。 																																																																			
登録年月日	令和2年9月10日(一時抹消登録)																																																																		
初年度登録年月	平成元年6月																																																																		
自動車の種別	普通																																																																		
用途	貨物																																																																		
自家用・事業用の別	自家用																																																																		
車体の形状	ダンプ																																																																		
車名	日野																																																																		
形式	P-FC170AD																																																																		
乗車定員	3人																																																																		
車両重量	3,740kg																																																																		
車両総重量	7,905kg																																																																		
車台番号	FC170A11626																																																																		
原動機の型式	H07C																																																																		
長さ	545cm																																																																		
幅	216cm																																																																		
高さ	236cm																																																																		
総排気量	6.72リットル																																																																		
燃料の種類	軽油																																																																		
前軸重	1,880kg																																																																		
後軸重	1,860kg																																																																		
自動車検査証有効期限	期限切れ																																																																		
型式指定番号																																																																			
類別区分番号																																																																			