



対策箇所図 名張小学校 (1/3)




上段 … 通学路の状況、危険の内容
下段 … 対策内容

対策箇所図 名張小学校 (2/3)




上段 ... 通学路の状況、危険の内容
下段 ... 対策内容

対策箇所図 名張小学校 (3/3)



上段 … 通学路の状況、危険の内容
下段 … 対策内容

対策箇所図 蔵持小学校 (1/1)



この地図は、三重県市町総合事務組合所管の三重県共有デジタル地図をM-GISにて利用しています。

① 困難 完了

交差点が複雑で、交通量も多い

- ・信号機設置は困難
- ・路面標示は設置対応済み


④

交通量が多く危険
バイパス工事中

上段 … 通学路の状況、危険の内容
下段 … 対策内容

対策箇所図 薦原小学校 (1/1)

地図



(継続) III



- ・幅員が狭く、交通量が多い
- ・橋の欄干が低い
- ・歩道が狭く、対向の際危険
- ・バイパス計画中
- ・外側線の塗り直し

(継続) VI



- 出勤時や帰宅時にスピードを出す車があり危険
- ・近くの事業者へ注意喚起
 - ・交通指導

Copyright : 三重県2020
 ※表示されている地図及び各空間コンテンツ等の情報(表示の有無、表示位置、縮尺)は、必ず掲載情報のお問合せ先に御確認ください。
 この地図は、三重県市町総合事務組合所管の三重県共有デジタル地図です。


(継続) II



- ・幅員が狭く、交通量が多い
- ・橋の欄干が低い
- ・歩行者専用レーンが狭い
- ・バイパス計画中
- ・グリーンベルト設置
- ・横断歩道の塗り直し

上段 … 通学路の状況、危険の内容
 下段 … 対策内容

対策箇所図 比奈知小学校 (1/1)




上段 … 通学路の状況、危険の内容
 下段 … 対策内容

対策箇所図 美旗小学校 (1/1)



上段 … 通学路の状況、危険の内容
 下段 … 対策内容


対策箇所図 箕曲小学校 (1/1)



上段 … 通学路の状況、危険の内容
下段 … 対策内容

対策箇所図

錦生赤目小学校 (1/2)




メモ

(継続) I



地図



完了
腐食し倒れてそうで危険
撤去



交通量が多く危険
白線の引き直し



幅員が狭く、車とすれ違う時危険
区内で注意喚起
Copyright : 三重県2014



下り坂で車のスピードが出る
路面標示の設置



道幅が広く車のスピードも速い
路面標示の設置



飛び出しぼうやの足の角が子ども頭の高さにあり危険
飛び出しぼうやの位置の変更

※表示されている地図及び各空間コンテンツ等の情報(表示の有無、表示位置、節用、形状等)については、誤差がある場合があります。正確な内容については、必ず事前に御確認ください。

000000

上段 ... 通学路の状況、危険の内容
下段 ... 対策内容

対策箇所図 桔梗が丘小学校 (1/1)



青信号の時間が短い
延長することは困難なため、交通指導




・樹木があり交通状況が分からず飛び出す
子どもがいる
・車からも歩道橋を通っている人が見えにくい

カーブミラーの設置が困難なため、樹木を伐採

Copyright : 三重県2014


000000

上段 … 通学路の状況、危険の内容
下段 … 対策内容



	上段 … 通学路の状況、危険の内容
	下段 … 対策内容

対策箇所図 桔梗が丘東小学校 (1/1)



(継続) I




道幅が狭いが、スピードを落とさず走行する車が多い

- ・パトロール継続中
- ・通り抜け禁止等の看板設置予定

上段 … 通学路の状況、危険の内容

下段 … 対策内容

対策箇所図 すずらん台小学校 (1/1)




上段 … 通学路の状況、危険の内容
下段 … 対策内容

対策箇所図 梅が丘小学校 (1/1)



上段 … 通学路の状況、危険の内容
下段 … 対策内容

対策箇所図 百合が丘小学校 (1/1)



上段 … 通学路の状況、危険の内容
下段 … 対策内容