


対策箇所図 名張中学校



上段・・・通学路の状況・危険の内容

下段・・・対策内容

対策箇所図 赤目中学校 (1/2)



草が道にはみ出してきている

除草



完了



完了



ガードレールがない部分がある

北側歩道を通学路として使用検討

(継続) II

完了

歩道が木の根で凸凹している

凸凹の大きいところから修繕



(継続) I

完了

道路脇に水路があり交通量も多く危険

- ・外側線を内側に引き直し歩道幅を確保
- ・溝蓋設置に関して地元調整中

上段・・・通学路の状況・危険の内容

下段・・・対策内容

対策箇所図 赤目中学校 (2/2)




上段・・・通学路の状況・危険の内容

下段・・・対策内容

対策箇所図 北中学校 (1/2)

地図




<p>表示さ この地区</p>	<p>① 報(表示の有無、表示位置、範囲、形状等)については 共有デジタル地図をM-GISにて利用しています。</p>		<p>交通量が多く、 右折車が無理に右折をする</p>	<p>については、必ず掲載情報のお問合せ先に御確認ください。</p>
<p>ダイソー側の用地取得困難</p>				

交通量が多く道幅が狭いうえに側溝に蓋がない
ポストコーン設置検討、ラインの引き直し

上段・・・通学路の状況・危険の内容
下段・・・対策内容

対策箇所図 北中学校 (2/2)



継続Ⅲ



道路が狭い所と広い所が
点在し、交通量も多い

- ・道路拡張、ワダチ解消、歩道設置
- ・道路用地取得に向け交渉中

メモ

この地図は、三重県市町総合事務組合所管の三重県共有デジタル地図をM-GISにて利用しています。

- 上段・・・通学路の状況・危険の内容
- 下段・・・対策内容