



地図



※表示されている地図及び各空間コンテンツ等の情報(表示の有無、表示位置、範囲、形状等)については、誤差がある場合があります。正確な内容については、必ず掲載情報のお問合せ先に御確認ください。

④

⑥

メモ

草刈りの実施



完了

路上駐車が多く児童の登下校が危険

取り締まりの実施(随時)




T字路の飛び出し

- ・路面にT マークを表示
- ・注意喚起看板の設置


上段・・・通学路の状況・危険の内容

下段・・・対策内容




上段・・・通学路の状況・危険の内容

下段・・・対策内容



対策箇所図 すずらん台小学校



① **完了**

ミラーが歪んでいてはつきり見えない

ミラーと注意板を交換

上段・・・通学路の状況・危険の内容

下段・・・対策内容

対策箇所図 薦原小学校

地図



継続 I

- 幅員が狭く、交通量が多い
- 橋の欄干が低い
- 草木が茂り、通行が危険

- バイパス計画中
- グリーンベルトを検討
- 横断歩道の塗り直し

完了

- 児童が横断する時に危険
- 排水が悪く、車が通ると水が飛ぶ

- 横断歩道の塗り直し
- 水が溜まる場所の土砂を取り除く

完了

- 溝蓋が途切れて危険
- 草木が茂り、通行が危険

- 歩道の幅員があるため、溝蓋の整備不可
- 草刈りの実施

継続 IV

継続 III

交通量が多く、歩行者用信号機がない

歩行者用信号機の設置を上申

等の情報(表示の有無 継続 II 囲、形状等)については、誤差がある場合があります。正

ださい。

幅員が狭い

- バイパス計画中
- スクールゾーンの路面標示



- 幅員が狭く、交通量が多い
- 橋の欄干が低い

- バイパス計画中
- 外側線の塗り直し




車がスピードを出して交差点を通過するため、児童がなかなか横断できない

路面標示検討

上段・・・通学路の状況・危険の内容

下段・・・対策内容

地図




メモ

上段・・・通学路の状況・危険の内容

下段・・・対策内容

地図



※表示されている地図及び各空間コンテンツ等の情報(表示の有無、表示位置、範囲)については、必ず掲載情報のお問合せ先に御確認ください。


メモ




抜け道として利用されており
車のスピードが速く危険

注意喚起の看板設置

- 上段・・・通学路の状況・危険の内容
- 下段・・・対策内容



地図



歩道が狭く凸凹しているため危険

生徒への指導を実施

完了

横断歩道がない

バイパスの4車線化に伴い
交差点の改良有

脇道が鋭角のため見えづらい
ため車と接触しそうになる

横断歩道設置を上申中

歩道路面が傷んでおり
自転車通学に危険

補修実施

完了

自転車横断帯が消えかけている

自転車横断帯の塗り直し

継続 I

街路樹の根で歩道が凸凹

街路樹を伐採・歩道を整備
(令和5年完了予定)

自転車で左折時に膨らむため
車と接触しそうになる

生徒への指導を実施

完了

車止めポール設置希望

来年度以降で検討

自転車横断帯が消えかけている

自転車横断帯の塗り直し

自転車横断帯が消えかけている

自転車横断帯の塗り直し

歩道橋の修理が必要

修理を検討中

上段・・・通学路の状況・危険の内容

下段・・・対策内容

メモ