
## 対策箇所図 錦生赤目小学校






#### (継続 I)

幅員が狭く、車の対向がぎりぎりであるので、 歩行者が危険


- ・路側整備により歩行帯を確保 ・交通指導を行う

上段・・・通学路の状況・危険の内容

#### 対策箇所図 箕曲小学校(1/2)



# 対策箇所図 箕曲小学校(2/2)



上段・・・通学路の状況・危険の内容

## 対策箇所図 比奈知小学校



上段・・・通学路の状況・危険の内容

## 対策箇所図 名張小学校




上段・・・通学路の状況・危険の内容



上段・・・通学路の状況・危険の内容

# 対策箇所図 赤目中学校(2/2)




上段・・・通学路の状況・危険の内容

## 対策箇所図 百合が丘小学校



## 対策箇所図 梅が丘小学校



上段・・・通学路の状況・危険の内容

## 対策箇所図 名張中学校(1/2)



上段・・・通学路の状況・危険の内容

# 対策箇所図 名張中学校(2/2)



上段・・・通学路の状況・危険の内容