


対策箇所図 桔梗が丘小学校 1/2



完了

階段がガタガタしている
修繕



完了

外側線が消えかけている
外側線の塗り直し



(継続 I)

完了

路面標示が消えかけている
路面標示の塗り替え



外側線が消えかけている
駐停車禁止ラインについて
規制解除後、外側線を塗る



完了

ポストコーンが倒れている
立て直し



一旦停止せずにスピードを
出して通る車がある
協議中



Copyright: 三重県2014

※表示されている地図及び各空間コンテンツ等の情報(表示の有無、表示位置、範囲、形状等)については、誤差がある場合があります。正確な内容については、必ず掲載情報のお問合せ先に御確認ください。



完了

水たまりができ児童へ水しぶき
がかかる
L字側溝に溜まっていた土を
除去。



・ガードレールがなく危険
・道路の陥没箇所があり、雨天時
に水たまりができ児童へ水しぶき
がかかる
・ガードレール設置は検討
・L字側溝に溜まっていた土を
除去。




横断歩道と◇マークが消え
ている
横断歩道、◇マークの塗り直し

完了



上段・・・通学路の状況・危険の内容
下段・・・対策内容



横断歩道があるが、車がスピードを出して通る

- ・街路樹の伐採
- ・停止線、◇マークの塗り直し
- ・注意喚起看板の設置

(継続 I)

完了

横断歩道があるが、車がスピードを出して通る


- ・横断歩道予告や停止線、横断歩道の塗り直し
- ・スクールゾーンの塗り直し



上段・・・通学路の状況・危険の内容

下段・・・対策内容

対策箇所図 桔梗が丘東小学校 1/2



上段・・・通学路の状況・危険の内容

下段・・・対策内容

