


対策箇所図 薦原小学校 1 / 2




上段・・・通学路の状況・危険の内容

下段・・・対策内容



上段・・・通学路の状況・危険の内容

下段・・・対策内容



対策箇所図 つつじが丘小学校・南中学校 2 / 2



⑦ 完了


横断歩道の塗装が消えてきている

横断歩道塗り直し

上段・・・通学路の状況・危険の内容


下段・・・対策内容


対策箇所図 北中学校 1 / 3



上段・・・通学路の状況・危険の内容


下段・・・対策内容





	上段・・・通学路の状況・危険の内容
	下段・・・対策内容







※表示されている地図及び各空間コンテンツ等の情報(表示の有無、表示位置、範囲、形状等)については、誤差がある場合があります。正確な内容については、必ず掲載情報のお問合せ先に御確認ください。