

Aグループ

対策箇所図 赤目中学校(1/2)

① 草が道にまではみ出てきている

草刈りの実施時期を変更

完了

(継続Ⅱ)
川の反対側の白線が側溝で段差があるため
自転車の通行が危険

(継続Ⅱ)
溝蓋の設置



(継続Ⅱ)

①

赤目中学校

赤目町相楽

(継続Ⅰ) ②

(継続Ⅰ)
道路脇に水路があり、通行量も多く危険

(継続Ⅰ)
水路への転落防止策を検討

②道路脇に水路があり交通量も多く危険

地域と協議のうえ溝蓋設置検討



完了

(継続Ⅲ)

(継続Ⅲ)
幅員が狭くカーブになっているので見通しが悪い

(継続Ⅲ)
既設側溝の覆蓋化により歩行帯を確保



歩道が木の根でこぼこしている

凹凸の大きいところから修繕




200 m


上段・・・通学路の状況・危険の内容


下段・・・対策内容


対策箇所図 赤目中学校(2/2)



- 上段・・・通学路の状況・危険の内容
- 下段・・・対策内容







	上段・・・通学路の状況・危険の内容
	下段・・・対策内容

対策箇所図 名張中学校（2/2）



- | | |
|--|-------------------|
| | 上段・・・通学路の状況・危険の内容 |
| | 下段・・・対策内容 |