

対策箇所図 桔梗が丘小学校

地図



対策箇所図 桔梗が丘東小学校

地図



停止線・「止まれ」が消えている

停止線・「止まれ」の塗り直し

中学校

停止線・「止まれ」が消えている

停止線・「止まれ」の塗り直し

桔梗が丘保育所
鹿島宮
Copyright : 三重県2014

の台東
バス通りの抜け道として走る車が多く危険
カントリーエレベーター
・停止線・止まれの塗り直し
・注意喚起の看板の設置

草丈が高くなると児童の姿が見にくくなり危険

路上駐車が多く児童の登下校が危険

取り締まりの実施 (随時)

T字路の飛び出し

・路面にT マークを表示
・注意喚起看板の設置

上段・・・通学路の状況・危険の内容

下段・・・対策内容



上段・・・通学路の状況・危険の内容

下段・・・対策内容

対策箇所図 美旗小学校 (2/2)



「止まれ」の道路舗装のみ
幅員が狭いため路面標識困難

完了

完了



横断歩道での停止がなく危険
◇、止まれの塗り直し



歩道が狭い
対応困難



減速せず危険
スクールゾーンの表示検討



歩行者用信号機がない
上申中



道が狭くカーブのため
車が見えづらい
地域を通して伐採依頼



交通量が多く道が狭い
スクールゾーンの表示検討

※表示の有無、表示位置、範囲、形状等については、誤差がある場合があります。正確な内容については、必ず掲載情報のお問合せ先 ⑥ 確認ください。

メモ

上段・・・通学路の状況・危険の内容
下段・・・対策内容

対策箇所図 すずらん台小学校

地図



※表示されている地図及び各空間コンテンツ等の情報(表示の有無、表示位置、範囲、形状等)については、誤差がある場合があります。正確な内容については、必ず掲載情報のお問合せ先に御確認ください。

メモ



① **完了**
 ミラーが歪んでいてはっきり見えない
 ミラーと注意板を交換

上段・・・通学路の状況・危険の内容
 下段・・・対策内容