

# 対策箇所図 薦原小学校



継続 I

- ・幅員が狭く、交通量が多い
- ・橋の欄干が低い
- ・草木が茂り、通行が危険

- ・バイパス計画中
- ・グリーンベルトを検討
- ・横断歩道の塗り直し



完了

- ・児童が横断する時に危険
- ・排水が悪く、車が通ると水が飛ぶ
- ・横断歩道の塗り直し
- ・水が溜まる場所の土砂を取り除く



完了

- ・溝蓋が途切れて危険
- ・草木が茂り、通行が危険
- ・歩道の幅員があるため、溝蓋の整備不可
- ・草刈りの実施



継続 III

- 交通量が多く、歩行者用信号機がない
- 歩行者用信号機の設置を上申



継続 IV

等の情報(表示の有無、継続 II 用、形状等)については、誤差がある場合があります。正



- 車がスピードを出して交差点を通過するため、児童がなかなか横断できない

路面標示検討

幅員が狭い

- ・バイパス計画中
- ・スクールゾーンの路面標示




- ・幅員が狭く、交通量が多い
- ・橋の欄干が低い

- ・バイパス計画中
- ・外側線の塗り直し

上段・・・通学路の状況・危険の内容  
下段・・・対策内容

# 対策箇所図 南中学校・つつじが丘小学校 (1/2)



通行量が多くスピードが出ている

注意喚起の看板設置



・見通しが悪い

・通り抜けの車が多くスピードが出ている

注意喚起の内容を回覧




カーブでスピードを出しすぎ危険

スピード減速の路面標示

上段・・・通学路の状況・危険の内容

下段・・・対策内容

# 対策箇所図 南中学校・つつじが丘小学校 (2/2)



※表示されている地図及び各空間コンテンツ等の情報(表示の有無、表示位置、範囲)については、必ず掲載情報のお問合せ先に御確認ください。

メモ




抜け道として利用されており  
車のスピードが速く危険

注意喚起の看板設置

上段・・・通学路の状況・危険の内容

下段・・・対策内容

# 対策箇所図 北中学校 (1/2)



- ・道幅が狭く交通量が多い
- ・道路が冠水する
- ・歩道を整備し蓋をかける
- ・グリーンベルトの設置
- ・路肩確保と舗装整備
- ・雨水排水路の整備完了

交通量多く、右折信号がないため  
車が無理に右折をして危険


右折レーン検討中  
用地取得の交渉中

完了 上段・・・通学路の状況・危険の内容

継続 I 下段・・・対策内容

登校時と出勤時が重なり危険

通学路を変更



- 上段・・・通学路の状況・危険の内容
- 下段・・・対策内容

# 対策箇所図 桔梗が丘中学校

地図



歩道が狭く凸凹しているため危険

生徒への指導を実施



横断歩道がない  
バイパスの4車線化に伴い  
交差点の改良有



脇道が鋭角のため見えづらい  
ため車と接触しそうになる  
横断歩道設置を上申中



歩道路面が傷んでおり  
自転車通学に危険

補修実施



自転車横断帯が消えかけている

自転車横断帯の塗り直し



街路樹の根で歩道が凸凹

街路樹を伐採・歩道を整備  
(令和5年完了予定)



自転車で左折時に膨らむため  
車と接触しそうになる

生徒への指導を実施



車止めポール設置希望

来年度以降で検討



自転車横断帯が消えかけている

自転車横断帯の塗り直し



自転車横断帯が消えかけている

自転車横断帯の塗り直し



歩道橋の修理が必要

修理を検討中

の情報は(表示の有無、表示位置、範囲、形状等)については、誤差がある場合があります。正確な内容については、必ず掲載情報のお問合せ先に御確認ください。

メモ

- 上段・・・通学路の状況・危険の内容
- 下段・・・対策内容