



※表示されている地図及び各空間コンテンツ等の情報(表示の有無、表示位置、範囲、)については、誤差がある場合があります。正確な内容については、必ず掲載情報(8)を先にご確認ください。



信号の横断時間が短い

交通指導



・交通量が多い
・歩道が狭いため車と接触の恐れあり

市道赤坂夏秋橋線延長工事中



交通量が多い

・横断歩道の塗り直し
・一時停止標示の塗り直し

上段・・・通学路の状況・危険の内容
下段・・・対策内容

地図



完了

⑥

(継続) I

- ・幅員が狭く、交通量が多い
- ・橋の欄干が低い

横断歩道の白線が消えている

横断歩道の塗り直し

- ・バイパス計画中
- ・グリーンベルト設置
- ・横断歩道の塗り直し



- ・道路幅が狭い
- ・交通量が多い

路肩を整備し、歩行帯の設置



完了

⑤

横断歩道の白線が消えている

横断歩道の塗り直し

Copyright : 三重県2021

④

②

※表示されて



- ・道路が狭いが、交通量が多い
- ・時々大型車が通る

路面標示 (スクールゾーン) の設置

完了



車がスピードを出して通り抜け危険


保育所に申し出



上段・・・通学路の状況・危険の内容



下段・・・対策内容



・カーブで見通しが悪い
・道路幅が狭い

・道路の拡張
・歩道の設置




・道幅が狭いがスピードを出す車が多い
・朝夕の交通量が多い

保育所等への注意喚起

・交通量が多い

・ガードパイプの設置
・ポストコーンの設置

上段・・・通学路の状況・危険の内容
下段・・・対策内容





横断歩道が交差点に近く、待つ児童と中学生の自転車がバッティングする


ガードパイプ等の設置

4車線後段差が高くなり危険

段差解消

上段・・・通学路の状況・危険の内容

下段・・・対策内容



上段・・・通学路の状況・危険の内容

下段・・・対策内容



道幅が狭いが、スピードを落とさず走行する車が多い

パトロール継続中



一時停止標示が薄くなり、一時停止しない車がある

・パトロール継続中
・一時停止標示の塗り直し

上段・・・通学路の状況・危険の内容
下段・・・対策内容

Bグループ

対策箇所図 つつじが丘小学校・南中学校



- ・車からの見通しが悪い
- ・車がスピードを出して走行
- ・横断歩道・◇の塗り直し
- ・減速を促す路面標示設置
- ・低木街路樹の剪定

- ・車がスピードを出して走行
- ・横断歩道・◇の塗り直し
- ・減速を促す路面標示設置
- ・低木街路樹の剪定

- ・歩道が狭い
- ・空き地の草木が歩道に伸びている
- ・傘をさす時は標識を避け車道を通行

草木伐採後、交通指導

南中学校方向への車が多い

地域回覧にて啓発

完了 (継続) II

の情報を (表示の有無、表示位置、範囲、形) (継続) I する場合があります。正確な内容については、必ず掲載情報のお問合せ先に御確認ください。



- ・見通しが悪い
- ・通り抜けの車が多くスピードが出ている

- ・ストップマークの設置
- ・Tマークの設置



抜け道として利用されており車のスピードが速く危険

注意喚起の看板設置

上段・・・通学路の状況・危険の内容
下段・・・対策内容

Bグループ

対策箇所図 すずらん台小学校



・スピードが出やすい
・通行量が多い

注意喚起の看板設置

完了



・スピードが出やすい
・通行量が多い

一時停止標示・◇の塗り直し

・スピードが出やすい
・通行量が多い

・◇の塗り直し
・減速のための路面標示の設置



完了

道幅が狭い
交通指導

完了

完了



・スピードが出やすい
・通行量が多い

一時停止標示の塗り直し



車がスピードを上げて大通りに出てくる

車止めポールの設置

Copyright : 三重県2020



完了



車の通りが見えにくい

・交通指導
・注意喚起の看板設置
・ストップマークの設置

車がスピードを上げて通る

・交通指導
・注意喚起の看板設置

大型車が通行するため危険

・横断歩道の塗り直し・延長
・車止めポールの設置


車がスピードを出して曲がる

車止めポールの設置

上段・・・通学路の状況・危険の内容

下段・・・対策内容


※表示されている地図及び各空間コンテンツ等の情報(表示の有無、表示位置、範囲、形状等)については、誤差がある場合があります。正確な内容については、必ず掲載情報のお問合せ先にご確認ください。



- 上段・・・通学路の状況・危険の内容
- 下段・・・対策内容

対策箇所図 桔梗が丘中学校

地図



歩道が狭く凸凹しているため危険
生徒への指導を実施



横断歩道がない
口の字型に横断歩道を設置



脇道が鋭角のため見えづらい
ため車と接触しそうになる
横断歩道設置を上申中



歩道路面が傷んでおり
自転車通学に危険
補修実施



自転車横断帯が消えかけている
自転車横断帯の塗り直し



自転車で左折時に膨らむため
車と接触しそうになる
生徒への指導を実施



街路樹の根で歩道が凸凹
街路樹を伐採・歩道を整備
(令和5年完了予定)



車止めポール設置希望
車止めポールの設置



自転車横断帯が消えかけている
自転車横断帯の塗り直し



自転車横断帯が消えかけている
自転車横断帯の塗り直し



歩道橋の修理が必要
補修実施

メモ

上段・・・通学路の状況・危険の内容
下段・・・対策内容