



横断歩道がなく、横断が危険

・交通指導

・ストップマークの設置



スピードを上げて迂回し危険

・路面標示(通学路注意)設置

・一時停止取り締まり強化中

・◇の塗り直し




見通しが悪い

ポストコーンの設置

上段・・・通学路の状況・危険の内容

下段・・・対策内容

# 対策箇所図 比奈知小学校




※表示されている地図及び各空間コンテンツ等の情報(表示の有無、表示位置、範囲、形状等)については、誤差がある場合があります。正確な内容については、必ず掲載情報のお問合せ先に御確認ください。

メモ

この地図は、三重県市町総合事務組合所管の三重県共有デジタル地図をM-GISにて利用しています。

- 上段・・・通学路の状況・危険の内容
- 下段・・・対策内容

# 対策箇所図 梅が丘小学校



※表示されている地図及び各空間コンテンツ等の情報(表示の有無、表示位置、範囲、形状等)については、誤差がある場合があります。正確な内容については、必ず掲載情報のお問合せ先に御確認ください。

メモ

この地図は、三重県市町総合事務組合所管の三重県共有デジタル地図をM-GISにて利用しています。

- 上段・・・通学路の状況・危険の内容
- 下段・・・対策内容



道路幅が狭く車と接触の恐れあり

注意喚起の看板設置



道路が凸凹している

舗装補修

ソフト面  
対応①

- ・交通量が多い
- ・道幅が狭く歩道もない

交通指導



側溝に蓋が無く危険

ポストコーンの設置



側溝に蓋が無く危険

デリネーターの設置



道路が凸凹している

道路の補修




側溝に蓋が無く危険

ポストコーンの設置

上段・・・通学路の状況・危険の内容  
下段・・・対策内容

地図



側溝・バリケードの破損  
ポストコーンの設置



一時停止標示の消失



一時停止標示の塗り直し



(継続) I きせ先に御確認ください。

幅員が狭く歩行者が危険

- ・グリーンベルトの設置
- ・交通指導



歩道の溝が深くはまる恐れあり

柵の設置を検討



腐った木が落ちてきて危険

樹木の剪定



スピードを出す車が多く危険

減速を促す路面標示（破線）を設置


※表示されている地図及び各空間コンテンツ等の情報(表示の有無、表示位置、範囲、形状等)については、誤差がある場合があります。

この地図は、三重県市町総合事務組合所管の三重県共有デジタル地図をM-GISにて利用しています。

上段・・・通学路の状況・危険の内容

下段・・・対策内容

# 対策箇所図 百合が丘小学校



Copyright: 三重県2020

※表示されている地図及び各空間コンテンツ(表)については、誤差がある場合があります。正確な内容については、必ず掲載情報のお問合せ先に御確認ください。

この地図は、三重県市町総合事務組合所管の三重県共有デジタル地図をM-GISにて利用しています。



幅員が狭く車のスピードが速い

溝蓋、グリーンベルトの設置



幅員が狭いにもかかわらず交通量が多い

・広坊青蓮寺線：路面整備、グリーンベルトの設置  
・檀青蓮寺線：歩道整備

上段・・・通学路の状況・危険の内容

下段・・・対策内容



# 対策箇所図 名張中学校 (2/2)




Copyright : 三重県2020

※表示されている地図及び各空間コンテンツ等の情報(表示の有無、表示位置、範囲、形状等)については、誤差がある場合があります。正確な内容については、必ず掲載情報のお問合せ先に御確認ください。

メモ

この地図は、三重県市町総合事務組合所管の三重県共有デジタル地図をM-GISにて利用しています。

- 上段・・・通学路の状況・危険の内容
- 下段・・・対策内容



工事車両の通行が多く危険

井手区と情報共有

側溝・バリケードの破損

ポストコーンの設置

一時停止標示の消失

一時停止標示の塗り直し

スピードを出す車が多く危険

減速を促す路面標示（破線）を設置

特に秋～冬は下校時に暗く危険

街灯の設置

上段・・・通学路の状況・危険の内容

下段・・・対策内容

Copyright: 三重県2020

※表示されている地図及び各空間コンテンツ等の情報(表示の有無、表示位置、範囲、形状等)については、誤差がある場合があります。正確な内容については、必ず掲載情報のお問合せ先へお問い合わせください。



(継続) I



道路脇に水路があり交通量も多く危険

- ・外側線を内側に引き直し歩道幅を確保
- ・溝蓋設置に関して地元調整中

- 上段・・・通学路の状況・危険の内容
- 下段・・・対策内容