


対策箇所図 蔵持小学校




- ・交通指導
- ・歩行者用信号機の青信号の時間を延長



- ・市道赤坂夏秋橋線延長工事中
- ・交通指導

1

下段・・・対策内容



交通量が多く、歩行者用信号機がない

歩行者用信号機の設置

ブロック塀が破損しており、崩れる恐れあり

建築指導→修復済

上段・・・通学路の状況・危険の内容

下段・・・対策内容

地図



(継続) VI


完了



- ・道路が狭いが、交通量が多い
- ・時々大型車が通る
- ・路面標示(スクールゾーン)の設置
- ・路肩を修繕し、歩行スペースの確保

上段・・・通学路の状況・危険の内容

下段・・・対策内容



歩行者用信号機がない

歩行者用信号機設置

・道幅が狭い
・見通しが悪い

交通指導


上段・・・通学路の状況・危険の内容

下段・・・対策内容



上段・・・通学路の状況・危険の内容


下段・・・対策内容



上段・・・通学路の状況・危険の内容


下段・・・対策内容





上段・・・通学路の状況・危険の内容

下段・・・対策内容



道幅が狭いが、スピードを落とさず走行する車が多い

- ・パトロール継続中
- ・通り抜け禁止等の看板設置

上段・・・通学路の状況・危険の内容

下段・・・対策内容

Bグループ

対策箇所図 つつじが丘小学校・南中学校



この地図は、三重県市町総合事務組合所管の三重県共有デジタル地図をM-GISにて利用しています。



信号柱で歩行者が見えない

「左折時注意」の看板設置



・路上駐車があり危険
・スピードを出して車が通る

・診療所に注意喚起依頼
・路上駐車については通報を受け対応
・交通指導




（継続）I

抜け道として利用されており
車のスピードが速く危険

注意喚起の看板設置

上段・・・通学路の状況・危険の内容

下段・・・対策内容



上段・・・通学路の状況・危険の内容

下段・・・対策内容



①

・交通量が多い
・正門前から道路を横断する生徒が多い

横断歩道設置上申予定

完了

ソフト面
対応①

・停止線から左側の見通しが悪い
・自転車と自動車の接触事故あり

交通指導




R165の歩道橋の北側の歩道にはゆとりがなく自転車で通るのは危険

通学路の変更を検討

	上段・・・通学路の状況・危険の内容
	下段・・・対策内容

地図



表示されている地図及び各空間コンテンツ等の情報（表示の有無、表示位置、範囲、形状等）については、誤差がある場合があります。正確な内容については、必ず掲載情報のお問合せ先に御確認ください。




交通量多く、右折信号がないため
車が無理に右折をして危険

右折レーン検討中
用地取得の交渉中

この地図は、三重県市町総合事務組合所管の三重県共有デジタル地図をM-GISにて利用しています。

上段・・・通学路の状況・危険の内容

下段・・・対策内容



- 上段・・・通学路の状況・危険の内容
- 下段・・・対策内容